

33. Overige bijlagen

12. BOORPROFIELEN EN GEGEVENS GRONDWATERSTAALNAME

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

ofo

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.l.d. waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroid monster

overig


	bijkomend bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand
	silt
	water

peilbuis




Boring: B1029

Datum: 12-7-2024




Boring: B1071

Datum: 12-7-2024




Boring: B1072a

Datum: 12-7-2024




Boring: B1072b

Datum: 12-7-2024




Boring: B1072c

Datum: 12-7-2024




Boring: B1074

Datum: 12-7-2024




Boring: T1004

Datum: 16-7-2024




Boring: T1006

Datum: 16-7-2024




Datum: 16-7-2024



0 gras
30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor


Datum: 16-7-2024



0 gras


30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor

Datum: 16-7-2024



0 gras
30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor


Datum: 16-7-2024



0 gras

30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor


Datum: 16-7-2024



0 gras

30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor

Datum: 16-7-2024




0 gras

30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor

Boring: T1022


Datum: 16-7-2024



0	gras
30	Zand zeer grof, beige, Edelmanboor

Boring: T1023


Datum: 16-7-2024



0	gras
30	Zand zeer grof, beige, Edelmanboor

Boring: T1025


Datum: 16-7-2024



0 gras
30 Zand matig grof, zwak humeus,
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: T1026



Datum: 16-7-2024



0 gras
15 Zand zeer fijn, zwak humeus, zwak
siltig, bruinbeige, Edelmanboor,
Gestaakt op steenslag


Boring: T1027

Datum: 16-7-2024




Boring: T1038

Datum: 16-7-2024



Boring: T1039


Datum: 16-7-2024



0 gras
30 Zand zeer fijn, sporen plantenresten
houtig, weinig bladafval,
Edelmanboor

Boring: T1040


Datum: 16-7-2024



0 gras
30 ▲ Zand matig fijn, zwak wortelhoudend,
bruin, Edelmanboor



Boring: T1044

Datum: 16-7-2024



Boring: T1049

Datum: 16-7-2024




Boring: T1050

Datum: 16-7-2024




Boring: T1051

Datum: 16-7-2024



Boring: T1052


Datum: 16-7-2024



0 gras
30 Zand matig grof, matig humeus,
beigebruin, Edelmanboor

Boring: T1053



Datum: 16-7-2024



0 gras
30 Zand matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin, Edelmanboor


Boring: T1061

Datum: 16-7-2024




Boring: T1062

Datum: 16-7-2024




Boring: T1063

Datum: 16-7-2024





Boring: T1064



Datum: 16-7-2024



Datum: 16-7-2024




Datum: 16-7-2024




Boring: T1069

Datum: 16-7-2024




Boring: T1070

Datum: 16-7-2024




Datum: 17-7-2024



0	gras
30	Zand zeer grof, zwak humeus, beige, Edelmanboor

Datum: 17-7-2024




0 gras

30 Zand zeer grof, beige, Edelmanboor

Boring: T1008


Datum: 17-7-2024



0 gras
30 Zand matig grof, zwak humeus, sterk
siltig, bruinbeige, Edelmanboor

Boring: T1014


Datum: 17-7-2024



0 gras
30 Zand matig grof, zwak humeus, sterk
siltig, bruinbeige, Edelmanboor

Boring: T1017


Datum: 17-7-2024



0 gras
30 Zand matig grof, zwak humeus, sterk
siltig, bruinbeige, Edelmanboor

Boring: T1024


Datum: 17-7-2024



0 gras
30 Zand matig grof, zwak humeus, sterk
siltig, bruinbeige, Edelmanboor


Boring: T1043

Datum: 17-7-2024




Boring: T1046

Datum: 17-7-2024






Boring: T1066

Datum: 17-7-2024




Boring: WB1901

Datum: 21-8-2024




Boring: WB1902

Datum: 21-8-2024




Boring: WB1903

Datum: 21-8-2024




Boring: **WB1904**

Datum: 21-8-2024




Boring: **WB1905**

Datum: 21-8-2024




Boring: WB1906

Datum: 22-8-2024




Boring: WB1907

Datum: 22-8-2024




Boring: WB1908

Datum: 22-8-2024




Boring: WB1909

Datum: 22-8-2024




Boring: WB1910

Datum: 22-8-2024




Boring: WB1911

Datum: 22-8-2024



Boring: WB1912


Datum: 22-8-2024



0	waterspiegel
30	Water, River
90	Slib, slap, zwartgrijs, Van Veen Happer

Boring: P1085


Datum: 16-9-2024



0	berm
30	Zand matig fijn, zwak siltig, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak steenhoudend, zwak wortelhoudend, bruingroen, Edelmanboor
150	Zand matig fijn, zwak siltig, zwak steenhoudend, sporen baksteen, neutraalbruin, Edelmanboor
250	Zand matig fijn, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor
420	Zand matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, Edelmanboor


Boring: P1078

Datum: 16-9-2024




Boring: P1078a

Datum: 16-9-2024




Boring: P1079

Datum: 16-9-2024




Boring: B1085a

Datum: 16-9-2024




Boring: B1085b

Datum: 16-9-2024




Boring: B1000

Datum: 17-9-2024




Boring: B1030

Datum: 17-9-2024


**Boring: B1054**

Datum: 17-9-2024




Boring: B1055

Datum: 17-9-2024




Boring: B1056

Datum: 17-9-2024




Boring: B1057

Datum: 17-9-2024




Boring: B1057b

Datum: 17-9-2024




Boring: B1057c

Datum: 17-9-2024




Boring: P1080

Datum: 18-9-2024




Boring: P1081

Datum: 18-9-2024




Boring: P1082

Datum: 18-9-2024




Boring: P1083

Datum: 18-9-2024




Boring: B1084a

Datum: 18-9-2024




Boring: P1084

Datum: 18-9-2024




Boring: B1028

Datum: 19-9-2024




Boring: B1031

Datum: 19-9-2024




Boring: B1032

Datum: 19-9-2024




Boring: B1033

Datum: 19-9-2024




Boring: B1034

Datum: 19-9-2024




Boring: B1073

Datum: 20-9-2024




Boring: T1013

Datum: 1-10-2024




Boring: T1041

Datum: 1-10-2024




Boring: T1042


Datum: 1-10-2024




Datum: 1-10-2024




Datum: 1-10-2024



Datum: 1-10-2024




Datum: 3-10-2024




Boring: T1002

Datum: 3-10-2024




Boring: T1003

Datum: 3-10-2024




Boring: P1035

Datum: 2-12-2024



Boring: P1035


Datum: 2-12-2024



1694	
35	
36	Zand matig fijn, zwak kleilig, donkergroen, Sonic Drill
37	
1800	


Boring: P1036

Datum: 3-12-2024




Boring: P1058

Datum: 4-12-2024




Boring: P1037

Datum: 5-12-2024




Boring: P1059

Datum: 6-12-2024




Boring: P1060

Datum: 10-12-2024




Boring: P1076

Datum: 11-12-2024



Boring: P1076

Datum: 11-12-2024




Boring: B1098

Datum: 8-1-2025




Boring: B1099

Datum: 8-1-2025




Boring: B1100

Datum: 8-1-2025




Boring: B1101

Datum: 8-1-2025




Boring: B1102

Datum: 8-1-2025




Boring: B1103

Datum: 8-1-2025





Boring: B1104

Datum: 8-1-2025





Boring: B1105

Datum: 8-1-2025




Boring: B1095

Datum: 9-1-2025





Boring: B1096

Datum: 9-1-2025




Boring: B1097

Datum: 9-1-2025




Boring: T1086

Datum: 9-1-2025




Boring: T1087

Datum: 9-1-2025



Boring: T1088


Datum: 9-1-2025



0 bosgrond
10
30 Zand matig grof, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, Edelmanboor
Zand matig grof, zwak siltig, matig humeus, licht groenbruin, Edelmanboor

Boring: T1089



Datum: 9-1-2025



0 bosgrond
10
30 Zand matig grof, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, Edelmanboor
Zand matig grof, zwak siltig, matig humeus, licht groenbruin, Edelmanboor



Boring: T1090

Datum: 9-1-2025




Boring: T1091

Datum: 9-1-2025




Boring: T1092

Datum: 9-1-2025




Boring: T1093

Datum: 9-1-2025




Boring: T1094

Datum: 9-1-2025




Boring: B1401

Datum: 26-2-2025




Boring: B1402a

Datum: 26-2-2025




Boring: B1402b

Datum: 26-2-2025




Boring: B1402c

Datum: 26-2-2025




Boring: B1403

Datum: 26-2-2025




Boring: B1404

Datum: 26-2-2025




Boring: B1405

Datum: 26-2-2025



Boring: T1406


Datum: 26-2-2025



0 gras
30 Zand, uiterst siltig, donkerbruin,
Edelmanboor

Boring: T1407


Datum: 26-2-2025



0 gras
30 Zand matig grof, uiterst siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Boring: T1408


Datum: 26-2-2025



0 gras
30 Zand matig grof, uiterst siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Boring: T1409


Datum: 26-2-2025



0 gras
30 Zand, uiterst siltig, donkerbruin,
Edelmanboor


Boring: T1410

Datum: 26-2-2025



Boring: T1411

Datum: 26-2-2025



Boring: T1412


Datum: 26-2-2025



0	gras
30	Zand, uiterst siltig, donkerbruin, Edelmanboor

Boring: B1413


Datum: 11-3-2025



0	braak
40	Zand matig fijn, zwak siltig, sporen baksteen, grijsbruin, Edelmanboor
90	Leem, zwak zandig, donker bruingrijs, Edelmanboor
130	Slib, vast, matige slibgeur, Edelmanboor
150	Zand matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor
180	Zand matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
260	Zand matig grof, zwak siltig, grijs, Edelmanboor


Boring: WB1913

Datum: 11-3-2025




Boring: WB1914

Datum: 11-3-2025




Boring: WB1915

Datum: 11-3-2025



Boring: WB1916

Datum: 11-3-2025




Boring: WB1917

Datum: 11-3-2025




Boring: WB1918

Datum: 12-3-2025




Boring: WB1919

Datum: 12-3-2025



Boring: WB1920

Datum: 12-3-2025




Boring: WB1921

Datum: 12-3-2025




Boring: WB1922

Datum: 12-3-2025




Boring: WB1923

Datum: 12-3-2025




Boring: B1414

Datum: 25-3-2025




Boring: B1416

Datum: 25-3-2025




Boring: T1418

Datum: 25-3-2025




Boring: T1417

Datum: 25-3-2025




Boring: B1415

Datum: 25-3-2025




Boring: P1302

Datum: 27-3-2025




Boring: P1302

Datum: 27-3-2025




Boring: P1301

Datum: 31-3-2025



Boring: P1301

Datum: 31-3-2025




Boring: P1201

Datum: 2-4-2025

Boring: P1201

Datum: 2-4-2025



1700 41


1700 Zand, zwak kleiig, zwak glauconiethoudend, donker groengrijs, Sonic Drill

Boring: P1202

Datum: 2-4-2025

Boring: P1202

Datum: 2-4-2025




1700

1700

Zand, zwak siltig, zwak glauconiethoudend, donker grijsgroen, Sonic Drill


Boring: P1208

Datum: 3-4-2025




Boring: P1204

Datum: 8-4-2025




Boring: P1203

Datum: 9-4-2025



Boring: P1207

Datum: 9-4-2025






Boring: P1205

Datum: 10-4-2025


Boring: A01

Datum: 16-4-2025




Boring: P1303

Datum: 16-4-2025




Boring: P1303

Datum: 16-4-2025



Boring: T1421


Datum: 16-4-2025



0 gras
30 Zand matig grof, uiterst siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Boring: T1422


Datum: 16-4-2025



0 gras
30 Zand matig grof, uiterst siltig,
donkerbruin, Edelmanboor



Boring: T1423

Datum: 16-4-2025




Boring: B1419

Datum: 16-4-2025




Boring: B1420

Datum: 16-4-2025




Boring: B1424

Datum: 16-4-2025




Boring: B1425

Datum: 16-4-2025




Boring: B1426

Datum: 16-4-2025



Boring: P1209

Datum: 16-4-2025




0 gras
Sonic Drill, idem P1303

1400

Boring: P1206


Datum: 17-4-2025



0	gras
10	Zand, zwak siltig, brokken baksteen, sterk kiezelhoudend, donkerbruin, Sonic Drill
100	Zand, zwak siltig, zwak organisch, zwak steenhoudend, zwak baksteenhoudend, donkerbruin, Sonic Drill, Zandsteen brokken
150	Zand, zwak siltig, organisch, zwak baksteenhoudend, zwak roesthoudend, neutraalbeige, Sonic Drill, Zandsteen brokken
200	Zand, zwak siltig, zwak organisch, zwak baksteenhoudend, zwak roesthoudend, brokken stenen, neutraalbeige, Sonic Drill, Zandsteen brokken
210	Zand, zwak siltig, donkerbruin, Sonic Drill
260	Zand, zwak siltig, zwak organisch, zwak baksteenhoudend, donker bruinoranje, Sonic Drill
290	Zand, zwak siltig, zwak organisch, zwak baksteenhoudend, donker bruinoranje, Sonic Drill
370	Zand, zwak siltig, zwak roesthoudend, donker bruinoranje, Sonic Drill
420	Zand, sterk siltig, zwak kleilig, matig roesthoudend, neutraalbeige, Sonic Drill
430	Zand, sterk siltig, zwak kleilig, matig roesthoudend, neutraalbeige, Sonic Drill
450	Zand, zwak siltig, matig organisch, neutraal geelbeige, Sonic Drill
500	Zand, sterk siltig, matig organisch, neutraal geelbeige, Sonic Drill
550	Zand, zwak siltig, matig organisch, neutraal geelbeige, Sonic Drill
600	Zandsteen, brokken stenen, neutraal geelbeige, Sonic Drill, Zandsteen brokken
670	Klei, sterk zandig, brokken stenen, neutraal roodbruin, Sonic Drill, Zandsteentjes aanwezig
700	Zand, zwak siltig, zwak organisch, matig roesthoudend, neutraal geelbeige, Sonic Drill
800	Zand, zwak kleilig, matig organisch, matig steenhoudend, donker beigegrijs, Sonic Drill, Zandsteentjes
850	Zand, zwak kleilig, organisch, donker beigegrijs, Sonic Drill, Zandsteentjes
900	Zand, zwak kleilig, zwak organisch, laagjes stenen, donkergrijs, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950
950	Zand, zwak kleilig, organisch, laagjes stenen, donkergrijs, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950
1000	Zand, zwak kleilig, zwak organisch, matig glauconiethoudend, donker blauwgrijs, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950
1200	Zand, zwak kleilig, matig organisch, matig glauconiethoudend, donker groengrijs, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950
1450	Zand, sterk kleilig, matig organisch, sterk glauconiethoudend, donker grijsgroen, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950
1560	Klei, sterk zandig, sterk glauconiethoudend, donker groengrijs, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950
1600	Klei, sterk zandig, sterk glauconiethoudend, donker groengrijs, Sonic Drill, Zandsteen laagje rond 945-950


Boring: B1427

Datum: 28-4-2025




Boring: B1429

Datum: 28-4-2025




Boring: B1430

Datum: 28-4-2025




Boring: B1431

Datum: 28-4-2025




Boring: T1432

Datum: 28-4-2025



Boring: B1433

Datum: 28-4-2025





Boring: T1434

Datum: 28-4-2025



Boring: T1435

Datum: 28-4-2025





Boring: T1436

Datum: 28-4-2025



Boring: T1437

Datum: 28-4-2025



Boring: T1438


Datum: 28-4-2025



0 gras
30 Zand matig grof, uiterst siltig, matig
donkerbruin, Edelmanboor

Boring: T1439


Datum: 28-4-2025



0 gras
30 Zand matig grof, uiterst siltig, matig
donkerbruin, Edelmanboor


Boring: **B1441a**

Datum: 28-4-2025




Boring: **B1441**

Datum: 28-4-2025




Boring: B1442

Datum: 28-4-2025




Boring: B1428

Datum: 13-5-2025




Boring: B1440

Datum: 13-5-2025




Boring: B1443

Datum: 13-5-2025




Boring: B1443bis

Datum: 13-5-2025




Boring: B1444


Datum: 13-5-2025



Datum: 13-5-2025




Datum: 13-5-2025




Boring: B1447

Datum: 13-5-2025




Boring: B1448

Datum: 13-5-2025




Boring: B1449

Datum: 13-5-2025



**Boring: WB1924**

Datum: 16-5-2025





Boring: WB1925

Datum: 16-5-2025




Boring: WB1926

Datum: 16-5-2025




Boring: WB1927

Datum: 16-5-2025





Boring: WB1928

Datum: 16-5-2025





Boring: WB1929

Datum: 16-5-2025



Boring: T1451

Datum: 2-7-2025



Boring: T1452


Datum: 2-7-2025



0 berm
30 Zand matig grof, zwak siltig, zwak humeus, licht grijsbeige, Edelmanboor

Boring: T1454


Datum: 2-7-2025



0 berm
30 Zand matig grof, zwak siltig, zwak humeus, licht grijsbeige, Edelmanboor

Boring: T1455


Datum: 2-7-2025



0 berm
30 Zand matig grof, zwak siltig, zwak humeus, licht grijsbeige, Edelmanboor

Boring: T1456


Datum: 2-7-2025



0 berm
30 Zand matig grof, zwak siltig, zwak humeus, licht grijsbeige, Edelmanboor


Boring: T1453

Datum: 2-7-2025



Boring: B1450

Datum: 2-7-2025



Boring: WB1934

Datum: 7-8-2025

0 — waterbodem

Boring: WB1933



Datum: 7-8-2025

0  1

0 waterbodem
20 Slib, sterk zandig, sterk niet-houtige
plantenresten houdend, zwart, Van
Veen Happer


Boring: WB1932

Datum: 7-8-2025




Boring: WB1931

Datum: 7-8-2025





Boring: WB1930

Datum: 7-8-2025




Boring: WB1935

Datum: 7-8-2025




Boring: B1457

Datum: 23-9-2025




Boring: B1458

Datum: 23-9-2025




Boring: B1459A

Datum: 23-9-2025




Boring: B1459B

Datum: 23-9-2025




Boring: B1460

Datum: 23-9-2025




Boring: B1461

Datum: 23-9-2025




Boring: B1462

Datum: 23-9-2025




Boring: B1463A

Datum: 23-9-2025



Boring: B1463B

Datum: 23-9-2025




0 gras
Geoprobe, Pging met verloren punt
in hetzelfde boorgat, gestaakt

280

Boring: T1464


Datum: 23-9-2025




0 gras
▲ 30 Zand, zwak siltig, matig organisch,
zwak steenhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Boring: WB1937

Datum: 5-11-2025



Boring: WB1936

Datum: 5-11-2025




Boring: WB1938

Datum: 5-11-2025



Boring: WB1939

Datum: 5-11-2025




Boring: **WB1940**

Datum: 5-11-2025




Boring: **P1465**

Datum: 13-11-2025




Boring: P1466

Datum: 13-11-2025




Boring: B1467

Datum: 17-11-2025




Boring: B1468

Datum: 17-11-2025




Boring: B1469

Datum: 17-11-2025




Boring: B1470

Datum: 17-11-2025




Boring: B1471

Datum: 17-11-2025




Boring: B1472

Datum: 17-11-2025




Boring: B1473

Datum: 17-11-2025




Boring: B1474

Datum: 17-11-2025




Boring: P1476

Datum: 17-11-2025




Boring: P1475

Datum: 17-11-2025



Boring: P1475bis

Datum: 17-11-2025





Projectnr: 230134	Monster: OW1801	Datum: 11/10/2024
Monsternummer BUG		
Omschrijving opdracht		
Locatie: OW1801		
Aanwezig personen: BUG		
Type monstername:		
☒ Oppervlaktewater	☐ Afvalwater (AW)	☐ Koelwater
☐ Andere.....		
Indien oppervlaktewater:		
☐ Recreatiewater	☒ Stilstaande	☐ Stromend
☐ Andere.....		
Toegankelijkheid oppervlaktewater:		
☒ Oeverkant	☐ Doorwaden	☐ Brug
☐ Boot		
☐ Andere.....		
Gelieve de locatie en het punt aan te maken in TerraIndex en zo goed mogelijk aan te duiden op de kaart. Indien niet mogelijk schets maken op papier		
Beschrijving monstername indien oppervlaktewater:		
☐ Diepte 1 to 1,5m	☐ Lozingspunt	☐ Mengpunt/turbulentie
☐ In- en uitstroom (vers) water		
☐ Andere.....		
Beschrijving monstername indien afvalwater:		
☐ Meetinrichting	☐ Afvoerbuys	☐ In en/of uitlaat WZS
☒ Niet van toepassing		
Beschrijving monstername indien koelwater:		
☐ Vergaarbassin/koeltoren	☐ Vergaarbak luchtvochtigheidsbehandeling	
☐ Andere.....		
Beschrijving oppervlakte:		
☐ Drijfslag (olie)	☐ Zichtbare verontreinigingen	☒ Plantaardig (bladeren)
☐ Andere.....		
Oppervlaktelaag verwijderd	☒ Ja	☐ Nee
Weers-/omgevingsomstandigheden:		
☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
☐ Tufiteit	☐ Stroomsnelheid	☐ Wind 16 °C
☐ Waterplanten		
☐ Andere.....		
Bezetting	☐ Baders	☐ Vaartuigen
☐ Andere.....		



Projectnr: 230134

Monster: 021801

Datum: 11/10/2024

Monsterneming

☒ Oppervlaktelaag ☐ Direct (bact.) ☐ Indirect (chem.) ☐ Anders.....

Monsterapparatuur

☐ Monsterrecipient ☒ Schepstok + recipient ☐ Schepstok + beker ☐ Maatbeker met handvat
☐ Emmer (+ touw) ☐ Handpomp ☐ Peristaltisch pomp ☐ Anders.....

Desinfecteren monsternamenbenodigheden

☒ Niet van toepassing ☐ Sterilisatie LABO ☐ Thermisch flamen
☐ Chemisch Specificeer.....
☐ Anders.....

Diepte monsterneming

☒ Oppervlak ☒ Tussen -10 en -30 cm ☐ Anders.....

Afwijkingen:

Opmerkingen

Monsterrecipienten

Aantal gevulde recipienten (barcodes inscannen in Terraindex) 2

☐ Steriel☒ Niet steriel

Conservering (neutralisatie bacteriologische parameters)

☒ Niet van toepassing (oppervlaktewater) ☐ 1ml 1,8% natriumthiosulf. ☐ 2ml 1,8% natriumthiosulf.
☐ Anders.....

Metingen per plaatse

Temperatuur	14,3	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,4
pH (Units)	8,3	8,28	8,27	8,26	8,26	8,26	8,26
ORP - Eh/Redox (mv)	182,1	183,4	184,4	185,5	188,1	189,2	189,6
Cond - EC (µS/cm)	212,5	212,4	212,1	211,9	211,3	211,2	211,1
HDO - Zuurstof (mg/l)	10,74	10,8	10,95	11,07	11,37	11,5	11,54

Transport en overdracht

☒ Monsternemer ☐ Opdrachtgever ☐ Extern ☐ Anders.....
☒ Gekoeld ☐ Niet gekoeld ☐ Ijswater ☐ Anders.....
Overdracht monsters aan MOELHAST Datum 11/10/2024 Handtekening



Projectnr: 230134	Monster: OW-1802	Datum: 11/10/2024
Monsternemer BUG		
Omschrijving opdracht		
Locatie: OW 1802		
Aanwezig personen: BUG		
Type monstername:		
☒ Oppervlaktewater	☐ Afvalwater (AW)	☐ Koelwater
☐ Andere.....		
Indien oppervlaktewater:		
☐ Recreatiewater	☒ Stilstaande	☐ Stromend
☐ Andere.....		
Toegankelijkheid oppervlaktewater:		
☒ Oeverkant	☐ Doorwaden	☐ Brug
☐ Boot		
☐ Andere.....		
Gelieve de locatie en het punt aan te maken in TerraIndex en zo goed mogelijk aan te duiden op de kaart. Indien niet mogelijk schets maken op papier		
Beschrijving monstername indien oppervlaktewater:		
☐ Diepte 1 to 1,5m	☐ Lazingspunt	☐ Mengpunt/turbulentie
☐ In- en uitstroom (vers) water		
☐ Andere: 1-20cm		
Beschrijving monstername indien afvalwater:		
☐ Meetinrichting	☐ Afvoerbuis	☐ In en/of uitlaat WZS
☒ Niet van toepassing		
Beschrijving monstername indien koelwater:		
☐ Vergaarbassin/koeltoren	☐ Vergaarbak luchtvochtigheidsbehandeling	
☐ Andere.....		
Beschrijving oppervlakte:		
☐ Drijflaag (olie)	☐ Zichtbare verontreinigingen	☒ Plantaardig (bladeren)
☐ Andere.....		
Oppervlaktelaag verwijderd	☒ Ja	☐ Nee
Weers-/omgevingsomstandigheden:		
☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
☐ Tubiliteit	☐ Stroomsnelheid	☐ Wind 15 °C
☐ Waterplanten		
☐ Andere.....		
Bezetting	☐ Baders	☐ Vaartuigen
☐ Andere.....		



Projectnr: 230134 Monster: ow 1802 Datum: 11/10/2024

Monsterneming

☒ Oppervlaktelaag ☐ Direct (bact.) ☐ Indirect (chem.) ☐ Andere.....

Monsterapparatuur

☐ Monsterrecipient ☒ Schepstok + recipient ☐ Schepstok + beker ☐ Maatbeker met handvat
☐ Emmer (+ touw) ☐ Handpomp ☐ Peristaltisch pomp ☐ Andere.....

Desinfecteren monsternamebenodigheden

☒ Niet van toepassing ☐ Sterilisatie LABO ☐ Thermisch flamen
☐ Chemisch Specificeer.....
☐ Andere.....

Diepte monsterneming

☒ Oppervlak ☒ Tussen -10 en -30 cm ☐ Andere.....

Afwijkingen:

Opmerkingen

Monsterrecipienten

Aantal gevulde recipienten (barcode's inscannen in Terraindex) 2

☐ Steriel ☒ Niet steriel

Conservering (neutralisatie bacteriologische parameters)

☒ Niet van toepassing (oppervlaktewater) ☐ 1mM 1,8% natriumthiosulf. ☐ 2mM 1,8% natriumthiosulf.
☐ Andere.....

Metingen per plaats

Temperatuur	13,3	13,3	13,3	15,3	15,3	13,3	13,1
pH (Units)	7,85	7,79	7,74	7,72	7,72	7,71	7,70
ORP - Eh/Redox (mv)	193,3	200,6	203	204,4	204,8	205,4	206,3
Cond - EC (µS/cm)	702	701	701	704	704	704	704
HDO - Zuurstof (mg/l)	9,11	8,26	7,23	6,83	6,6	6,35	5,89

Transport en overdracht

☒ Monsternemer ☐ Opdrachtgever ☐ Extern ☐ Andere.....
☐ Gekoeld ☐ Niet gekoeld ☐ IJswater ☐ Andere.....
Overdracht monsters aan KOELKAST Datum 11/10/2024 Handtekening



**BEMONSTERINGSVERSLAG
SCHOONPOMPEN
ALGEMENE GEGEVENS**

Versia



Projectr: 230-134	Peilbuis: P 303	Datum: 11/10/2024
Start schoonpompen:	12 u 16	
Einde schoonpompen:	14 u 16	
Debiet	~~1,1~~ 1,1 l/min	
Kleur	helder	
Geur	/	
Helderheid	☒ Goed	☐ Matig ☐ Slecht
Totaal opgegepompt water	120 l	
Afvoer grondwater	Klein beetje OPVANGAEMEN	
Daling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA ☒ NEE	
Type pomp	Slangenpomp	

Opmerkingen:

Diepte 1703

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P308**Datum: **01-10-2024**Staalnemer: **Bvg**Weersomstandigheden
en omgevingsfactoren:

°C

☐ Klaar☐ Bewolkt☐ Neerslag☐ Wind☐ Volle zon☐ Schaduw**Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:****O GOED****O SLECHT**Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot:
(foto maken bij beschadiging)☐ JA☐ NEE

Dop aanwezig en intact:

☐ JA☐ NEE

Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)

☐ JA☐ NEE

Label aanwezig:

☐ JA☐ NEE

Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)

☐ JA☐ NEE

Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot:(foto maken indien ja)

☐ JA☐ NEE

Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA☐ NEE

Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)

☐ JA☐ NEE

Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA☐ NEE

Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA☐ NEE

Mogelijke verzanding:

☐ JA☐ NEE

Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min

☐ JA☐ NEE**Gegevens peilbuis:**☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot☐ Boven het maaiveld

cm

OF

☐ Onder het maaiveld

cm

Type peilbuis :

☐ PERMANENT☐ TIJDELIJK

Type filter:

☐ NIET SNIJDEND☐ SNIJDEND☐ MULTILEVELWELS☐ NIET GEKEND

Grondwaterstand

cm

Drijfslag aanwezig

☐ JA☐ NEE

Inwendige diameter

cm

Diepte drijfslag

cm

Ref vlak opmetingen

☐ BOPB☐ Maaiveld

Dikte drijfslag

cm

Opmerkingen:

Peilbuis niet terug gevonden.



Projectr: 230134	Peilbuis: P308	Datum: 01-10-2024
Start schoonpompen	14:36	u
Einde schoonpompen	14:36	u
Debiet		l/min
Kleur		
Geur		
Helderheid	☐ Goed	☐ Matig ☐ Slecht
Totaal opgegepompt water		l
Afvoer grondwater		
Daling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☐ NEE
Type pomp		Slangenpomp

Opmerkingen:



Projectnr: 230134	Peilbuis: P313	Datum: 11/10/2024
Staalnemer: 506		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 16 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon
		☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld 87 cm	OF	☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Type filter:	☐ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☒ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
Grondwaterstand 345 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 5 cm	Diepte drijflaag	/ cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	/ cm
Opmerkingen:		
Versie 29/03/2024		Pagina 1/2



P 303 313

Projectr: 230.134	Peilbuis: P 303	Datum: 1/10/2024
Start schoonpompen	10 15 u	
Einde schoonpompen	12 15 u	
Debiet	0,0082,14 l/min	
Kleur	1 TRANSPARENT	
Geur	/	
Helderheid	☒ Goed	☐ Matig ☐ Slecht
Totaal opgepompt water	120 l	
Afvoer grondwater	Verharding	
Daling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE
Type pomp	Slangenpomp	

Opmerkingen:

Diepte = 1505cm



Projectnr: 230134	Peilbuis: P1080	Datum: 2/10/2024
Staalnemer: BV6		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 16 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon
		☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:		☒ GOED ☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☐ Bovengronds / ☒ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☐ Boven het maaiveld	cm	OF ☒ Onder het maaiveld - 18 cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Type filter:	☒ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☐ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
Grondwaterstand 99.7	cm	Drijflaag aanwezig ☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4	cm	Dikte drijflaag cm
Ref vlak opmetingen ☐ BOPB ☒ Maaiveld		Dikte drijflaag cm
Opmerkingen:		
Versie 29/03/2024		Pagina 1/4

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 9/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	997	cm	Debiet voerpompen	0,15	l/min			
Volume in peilbuis	881	ml	Volume boven de filter	489	ml			
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	4000	ml			
Diepte aanzuigpunt	370	cm	Ref vlak	BOPB Msaalveld				
Voorpompen starttijd	13 u 18		Voorpompen eindtijd	13 u 40				
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	228	cm			
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	Riaal				
GWS (stabilisatie)	13 u 20	13 u 24	13 u 27	13 u 30	13 u 33	13 u 36	13 u 39	u
	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabiel

Tijd	1324	1327	1330	1335	1336	1339
GWS	228	228	228	228	228	228
Temperatuur	13,02	13	13,13	12,97	12,99	12,92
pH (Units)	5,32	5,34	5,38	5,37	5,36 ⁽⁵³⁵⁾	5,39
ORP - Eh/Redox (mv)	115,4	113,9	111	109	107,8	104,3
Cond - EC (µS/cm)	237	294,9	299,0	291	286,4	286,7
HDO - Zuurstof (mg/l)	12	0,57	0,28	0,16	0,11	0,09

STAAALNAME

GWS na staalname	228	cm	* Diepte peilput na staalname	482	cm
------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: P1080

Datum: 21/01/2024

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
ALGEMENE GEGEVENS**

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 9/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	218	cm	Debiet voerpompen	0,1	l/min			
Volume in peilbuis	877	ml	Volume boven de filter	425	ml			
Volume voor te pompen	1300	ml	Volume voorgepompt	3150	ml			
Diepte aanzuigpunt	360	cm	Ref vlak	BOPB / Maaiveld				
Voorpompen starttijd	14 u 03		Voorpompen eindtijd	14 u 36				
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Geur	/		Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	224	cm			
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	Riool				
GWS (stabilisatie)	14 u 05 220 cm	14 u 10 223 cm	14 u 14 224 cm	14 u 17 224 cm	14 u 20 224 cm	14 u 23 224 cm	14 u 27 224 cm	14 u 30 224 cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stahel

Tijd	14:10	14:14	14:17	14:20	14:23	14:27	14:30
GWS	223	224	224	224	224	224	224
Temperatuur	13,37	13,26	13,25	13,22	13,23	13,19	13,11
pH (Units)	5,16	5,14	5,13	5,11	5,11	5,1	5,10
ORP - Eh/Redox (mv)	124	122	120,7	118,9	118,6	117,7	116
Cond - EC (μ S/cm)	317,5	314,1	313	315,1	322,4	327,4	334,6
HDO - Zuurstof (mg/l)	3,13	1,89	1,06	0,58	0,33	0,22	0,2

STAAALNAME

GWS na staalname	224	cm	Diepte peilput na staalname	419	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]

Projectnr: 230134Peilbuis: P1081Datum: 21/10/2024**Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE
Volgaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen**☒ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)**☒ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 930.134	Peilbuis: P1082	Datum: 2/10/2024	
Staalnemer: B16			
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 16 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon	☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:		☒ GOED	☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)		☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:		☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)		☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:		☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)		☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)		☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)		☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:		☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min		☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:			
☐ Bovengronds / ☒ Straatpot / ☐ Vloerpot			
☐ Boven het maaiveld cm OF ☒ Onder het maaiveld 11 cm			
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK			
Type filter: ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS			
☐ NIET GEKEND			
Grondwaterstand 220 cm		Drijflaag aanwezig ☐ JA ☒ NEE	
Inwendige diameter 2.4 cm		Diepte drijflaag cm	
Ref vlak opmetingen ☐ BOPB ☒ Maaiveld		Dikte drijflaag cm	
Opmerkingen:			
Versie 29/03/2024		Pagina 1/4	

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230136

Peilbuis: P1087

Datum: 2/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	220	cm	Debiet voerpompen	0,1	l/min			
Volume in peilbuis	633	ml	Volume boven de filter	180,8	ml			
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3150	ml			
Diepte aanzuigpunt	310	cm	Ref vlak	BOPB / Maaiveld				
Voorpompen starttijd	15 u 03		Voorpompen eindtijd	15 u 33				
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp slaaname	Slangenpomp				
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	251	cm			
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	Riool				
GWS (stabilisatie)	15 u 06 252 cm	15 u 11 251 cm	15 u 16 251 cm	15 u 19 251 cm	15 u 22 251 cm	15 u 25 251 cm	15 u 28 251 cm	15 u 31 251 cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabilol

Tijd	1511	1516	1519	1522	1525	1528	1532
GWS	251	251	251	251	251	251	251
Temperatuur	13,83	13,87	13,88	13,8	13,77	13,75	13,72
pH (Units)	6,33	6,36	6,37	6,35	6,35	6,38	6,37
ORP - Eh/Redox (mv)	47,1	22,2	40,6	4,3	-14	-7,6	-12
Cond - EC (µS/cm)	957,7	948,8	945	942	940,2	937,7	936,4
HDO - Zuurstof (mg/l)	2,5	0,77	0,41	0,28	0,22	0,19	0,18

STAAALNAME

GWS na staalname	251	cm	Diepte peilput na staalname	360	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLEESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: P1082

Datum: 2/10/2024

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Talboom Milieu

**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Peilbuis: 9482

Datum: 9/10/20

Voorpompen

GWS voor voerpompen	238	cm	Debiet voerpompen	0,1	l/min		
Volume in peilbuis	750,6	ml	Volume boven de filter	298	ml		
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3400	ml		
Diepte aanzuigpunt	350	cm	Ref vlak	BOPE / Maaiveld			
Voorpompen starttijd	9 u 50		Voorpompen eindtijd	10 u 22			
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staafname	Slangenpomp			
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp			
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	246	cm		
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	1000			
GWS (stabilisatie)	5 u 59	10 u 00	10 u 03	10 u 09	10 u 16	10 u 19	u
	242 cm	243 cm	243 cm	1015 cm	246 cm	246 cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabilizer

Tijd	10.00	10.03	10.09	10.12	10.16	10.19	
GWS	243	243	243	246	246	246	
Temperatuur	13,8	13,84	13,87	13,94	13,94	13,95	
pH (Units)	5,46	5,27	5,13	5,1	5,04	5,03	
ORP - Eh/Redox (mv)	187,5	181,8	176,3	176	175	173,6	
Cond - EC (µS/cm)	437,1	444,1	445,1	445,9	447,3	446,7	
HDO - Zuurstof (mg/l)	3,81	1,57	0,34	0,2	0,12	0,11	

STALNAME

GWS na staalname	246	cm	Diepte peilput na staalname	404	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
ALGEMENE GEGEVENS**

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P1083**Datum: **2/10/24****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voorpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen**☒ NVT**

Debiet voorpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)**☒ NVT**

Debiet voorpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"

**Projectnr:****Peilbuis:****Datum:**

Bij slechte toestroming : Evaluatie oorzakelijk verband

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Voorpompen		Staalname	
Uur	Volume opgepompt	Uur	Volume opgepompt

Recuperatie grondwater en/of drijfslag

Tijd (min)	GWS (cm)	Tijd (min)	GWS (cm)
0		0	
1		1	
2		2	
5		5	
10		10	
20		20	
30		30	
40		40	
50		50	
60		60	
80		80	
120		120	



Projectnr: 230134	Peilbuis: P1084	Datum: 2/10/2024
Staalnummer: 1506		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 13 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon
		☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuismateriaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 115 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Type filter:	☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND	
Grondwaterstand 309 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 44 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm
Opmerkingen:		
Versie 29/03/2024 Pagina 1/4		

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



Talboom Milieu

**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230 134

Peilbuis: P 1084

Datum: 9/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	309	cm	Debiet voerpompen	0,15	l/min		
Volume in peilbuis	755	ml	Volume boven de filter	308.9	ml		
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3500	ml		
Diepte aanzuigpunt	430	cm	Ref vlak	BOPB / Maaiveld			
Voerpompen starttijd	10 u 55		Voerpompen eindtijd	11 u 20			
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp			
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp			
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	312	cm		
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	R100L			
GWS (stabilisatie)	11 u 02	11 u 05	11 u 09	11 u 14	11 u 17	11 u 20	u
	315 cm	316 cm	317 cm	317 cm	317 cm	317 cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabilisiert

Tijd	1103	1105	1108	1114	1117	1120	
GWS	315	316	317	317	317	317	
Temperatuur	13,68	13,86	13,76	13,85	13,86	13,72	
pH (Units)	5,43	5,44	5,41	5,32	5,38	5,45	
ORP - Eh/Redox (mv)	148,9	133,2	126,7	123	119,1	112,4	
Cond - EC (μ S/cm)	465,7	472	466,9	465	460,7	460,2	
HDO - Zuurstof (mg/l)	1,94	0,96	0,32	0,15	0,12	0,1	

STAAALNAME

GWS na staalname	317	cm	Diepte peilput na staalname	484	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P1084**Datum: **2/10/2024****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**O NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE


Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230139	Peilbuis: P1085	Datum: 21/10/2024
Staalnemer: BUG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 14 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon
		☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☐ Bovengronds / ☒ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld cm OF ☒ Onder het maaiveld -15 cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Type filter:	☒ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☐ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
Grondwaterstand 197 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen ☐ BOPB ☒ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm
Opmerkingen:		
Versie 29/03/2024 Pagina 1/4		

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 02/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	197	cm	Debiet voerpompen	0,2	l/min			
Volume in peilbuis	981	ml	Volume boven de filter	529	ml			
Volume voor te pompen	800	ml	Volume voorgepompt	4500	ml			
Diepte aanzuigpunt	360	cm	Ref vlak	BOPB	Maaiveld			
Voerpompen starttijd	11 u 53		Voerpompen eindtijd	12 u 13				
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	206	cm			
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Alteer GW	R100L				
GWS (stabilisatie)	11 u 57	12 u 01	12 u 04	12 u 07	12 u 10	12 u 13	u	u
	205 cm	206 cm	206 cm	206 cm	206 cm	206 cm	cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stahel

Tijd	12.01	12.04	12.07	12.10	12.13		
GWS	206	206	206	206	206		
Temperatuur	14,17	14,13	14,12	14,09	14,09		
pH (Units)	6,11	6,1	6,08	6,09	6,09		
ORP - Eh/Redox (mv)	57,7	48,7	43,8	39,1	35,2		
Cond - EC (µS/cm)	571,1	571,6	572,6	570,9	569,2		
HDO - Zuurstof (mg/l)	0,57	0,91	0,12	0,08	0,07		

STAAALNAME

GWS na staalname	806	cm	Diepte peilput na staalname	414	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: P1085

Datum: 02/10/2024

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvuursnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230139	Peilbuis: P1078	Datum: 3/10/2024
Staalnemer: B06		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 14 °C	☒ Klaar ☐ Wind	☐ Bewolkt ☐ Volle zon ☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☐ GOED	☒ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 60 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Type filter:	☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND	
Grondwaterstand 27 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 9,4 cm	Diepte drijflaag	/ cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	/ cm
Opmerkingen:		
Versie 29/03/2024 Pagina 1/4		

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



Projectnr: 236134

Peilbuis: P1078

Datum: 3/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	275	cm	Debiet voerpompen	0,045	l/min		
Volume in peilbuis	908,84	ml	Volume boven de filter	456,60	ml		
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3500	ml		
Diepte aanzuigpunt	420	cm	Ref vlak	BCPB	Maaiveld		
Voorpompen starttijd	12 u 13		Voorpompen eindtijd	13 u 08			
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp			
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp			
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	305	cm		
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	DEURING BEKIM			
GWS (stabilisatie)	12 u 15	12 u 16	12 u 17	12 u 18	12 u 20	12 u 39	12 u 42
	290 cm	300 cm	310 cm	320 cm	325 cm	328 cm	305 cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabiel

Tijd	1217	1220	1223	1227	1230	1239	1242	1245
GWS	310	323	316	307	306	305	305	305
Temperatuur	15,57	15,49	15,59	15,59	15,65	15,34	15,35	15,14
pH (Units)	7,3	7,22	7,14	7,09	7,07	7,03	7,03	7,03
ORP - Eh/Redox (mv)	205	113	11	-357	-45,9	-67,4	-70,3	-73
Cond - EC (µS/cm)	806	803	808	812	812,3	810,4	807,9	807,8
HDO - Zuurstof (mg/l)	6,05	2,78	2,9	1,2	0,96	0,46	0,42	0,37

STAALNAME

GWS na staalname	305	cm	Diepte peilput na staalname	476	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternamte onderbroken	Filter belucht
0880083068	3/10/2024	0,045 l/min	2,7 min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
0880012316	" "	" "	" "	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE



Projectnr: 930-134

Peilbuis: P1078

Datum: 31/10/2024

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☒ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijflagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in TerraIndex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
ALGEMENE GEGEVENS**

Projectnr: 930-134	Peilbuis: P1079	Datum: 3/10/2024
Staalnummer: BU6		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 14°C	☒ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon
	☐ Neerslag	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☐ Bovengronds / ☒ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld cm OF ☒ Onder het maaiveld -23 cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Type filter:	☒ NIET SNIJDEND ☐ NIET GEKEND	☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS
Grondwaterstand 205 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 9.4 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen: ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm
Opmerkingen:		
Versie 29/03/2024 Pagina 1/4		

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen



GRONDWATER

VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Peilbuis: P10 7a

Datum: 3/10/2024

Voorpampen

GWS voor voorpompen	205	cm	Debiet voorpompen	0,1	l/min
Volume in peilbuis	1003,8	ml	Volume boven de filter	551,64	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3500	ml
Diepte aanzuigpunt	380	cm	Ref vlak	BOPB / (Massiefeld)	
Voorpompen starttijd	12 u 36		Voorpompen eindtijd	13 u 01	
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Geur			Type pomp voorpompen	Slangenpomp	
Holderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voorpompen	205	cm
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	OPDIJKE BEKIJN	

[illegible]

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabiel

Tijd	1249	1252	1255	1258	1301		
GWS	205	205	205	205	205		
Temperatuur	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1		
pH (Units)	8,97	6,95	6,94	6,93	6,93		
ORP - ElvRedox (niv)	260,1	261	261,6	261,5	261,9		
Cond - EC (µS/cm)	566	565	563	562	562		
HDO - Zuurstof (mg/l)	3,53	3,54	3,12	2,88	2,65		

STALNAME

GWS na staalname	205	cm	Diepte peilput na staalname	427	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230 134

Peilbuis: P1079

Datum: 3/10/2024

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulselheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: P303	Datum: 8/10/24
Staalmeter: 506		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 15 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewoekt ☐ Volle zon
		☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop aanwezig en intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 103 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☐ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Type filter:	☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☒ NIET GEKEND	
Grondwaterstand 451 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 5 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm
Opmerkingen:		
Versie: 29/03/2024 Pagina 1/4		

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen

**Talboom Milieu****BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Peilbuis: P303

Datum: 8/10/2024

Voorpompen

GWS voor voerpompen	451	cm	Debiet voerpompen	0,2	l/min			
Volume in peilbuis	24649	ml	Volume boven de filter	!	ml			
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3700	ml			
Diepte aanzuigpunt	1650	cm	Ref vlak	BOPB / Maaiveld				
Voorpompen starttijd	11 u 15		Voorpompen eindtijd	11 u 39				
Opbrengst	GOED / SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Geur			Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Helderheid	GOED / MATIG / SLECHT		GWS na voerpompen	456	cm			
Aanwezigheid zandvang	JA	NEE	Afvoer GW	OPUANG BEKKEH				
GWS (stabilisatie)	11 u 20	11 u 23	11 u 26	11 u 29	11 u 32	11 u 35	11 u 38	u
	456 cm	457 cm	457 cm	457 cm	456 cm	456 cm	456 cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabiel

Tijd	1123	1126	1129	1132	1135	1138	
GWS	457	457	457	456	456	456	
Temperatuur	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,2	
pH (Units)	6,84	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	
ORP - Eh/Redox (mv)	192,5	192,4	192,2	192	191,8	191,4	
Cond - EC (µS/cm)	376,3	377,3	376,5	376,1	376,8	376,9	
HDO - Zuurstof (mg/l)	5,34	4,38	3,7	3,4	2,8	2,5	

STAALNAME

GWS na staalname	456	cm	Diepte peilput na staalname	1707	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Getiteld	Monsternam onderbroken	Filter belucht
0880012313	8/10/24	0,2 l/min	0,7 min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
0880012253	8/10/24	0,2 l/min	0,7 min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE
		l/min	min	JA / NEE	JA / NEE	JA / NEE



Projectnr: 230 134

Peilbuis: P303

Datum: 8/10/2024

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulshnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☒ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



GRONDWATER

VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Peilbuis: P343

Datum: 8/10/2024

Voorpompen

GWS voor voorpompen		345		cm	Debiet voorpompen		0,1		l/min
Volume in peilbuis		2296,1		ml	Volume boven de filter		?		ml
Volume voor te pompen		2900		ml	Volume voorgepompt		3200		ml
Diepte aanzuigpunt		1450		cm	Ref vlak		BOPS / Msaiveld		
Voorpompen starttijd		10 u 24			Voorpompen eindtijd		10 u 54		
Optrengst		GOED / SLECHT			Type pomp staalname		Slangenpomp		
Geur					Type pomp voorpompen		Slangenpomp		
Helderheid		GOED / MATIG / SLECHT			GWS na voorpompen		352		cm
Aanwezigheid zandvang		JA			Afweg GW		OPVANG BAKKEN		
GWS (stabilisatie)		10 u 25	10 u 29	10 u 32	10 u 36	10 u 46	10 u 50	10 u 53	u
		347 cm	354 cm	354 cm	359 cm	352 cm	352 cm	352 cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabil

Tijd	1039	1036	1043	1046	1050	1053	
GWS	354	352	352	352	352	352	
Temperatuur	13,4	13,5	13,3	13,8	13,3	13,3	
pH (Units)	6,9	6,79	6,81	6,82	6,83	6,83	→
ORP - Eh/Redox (mv)	195,1	199,8	199,4	198,7	198,7	198,7	
Cond - EC (µS/cm)	553	559	559	558	558	559	
HDO - Zuurstof (mg/l)	4,85	3,87	2,89	1,58	2,33	2,21	

STAAALNAME

GWS na staalname	352	cm	Diepte peilput na staalname	1515	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	------	----

FLESSEN

[illegible]

 Talboom Milieu		BEMONSTERINGSVERSLAG GRONDWATER ALGEMENE GEGEVENS	
Projectnr: 230134 Peilbuis: P313		Datum: 8/10/24	
Staalnemer: BUC			
Weersomstandigheden O Klaar O Bewolkt en omgevingsfactoren: 15 °C O Volle zon O Neerslag O Schaduw			
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis: O GOED O SLECHT			
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)		O JA O NEE	
Dop aanwezig en intact:		O JA O NEE	
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)		O JA O NEE	
Label aanwezig:		O JA O NEE	
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)		O JA O NEE	
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)		O JA O NEE	
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)		O JA O NEE	
Verontreiniging van het peilbuismaterieel (foto maken indien ja)		O JA O NEE	
Instroom bontroet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)		O JA O NEE	
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)		O JA O NEE	
Mogelijke verzanding:		O JA O NEE	
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 min		O JA O NEE	
Gegevens peilbuis:			
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		cm	
☒ Boven het maaiveld		86 cm	
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK			
Type filter: ☒ NIET SNIJDEND ☒ NIET GEKEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS			
Grondwaterstand		cm 345	
Inwendige diameter		cm 5	
Riet vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld		Dikte drijfhaag	
		cm	
Opmerkingen:			

* Gele velden moeten ook in Terralindex komen

 Talboom Milieu		BEMONSTERINGSVERSLAG GRONDWATER AFWIJKINGEN CMA & LFS CRITERIA	
Projectnr: 230034		Peilbuis: F313	
Datum: 8/10/24		Niet conformiteiten	
Repetieren criteria peildalingen (max 50cm)			
☒ JA ☐ NEE			
Mogelijke verzanding			
☒ JA ☐ NEE			
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand			
☒ JA ☐ NEE			
Oppervlaktige beschadiging van de peilbuis			
☒ JA ☐ NEE			
Oppervlaktige beschadiging van de straatpot of vloeipool			
☒ JA ☐ NEE			
Labeling intact			
☒ JA ☐ NEE			
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,11min			
☒ JA ☐ NEE			
Volstaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)			
☒ JA ☐ NEE			
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)			
Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Natuurlijke aanwezigheid overschreden			
☒ JA ☐ NEE			
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)			
☒ JA ☐ NEE			
Aanwezigheid vrijliggen gecontroleerd			
☒ JA ☐ NEE			
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuisen			
☐ NVT			
Debiet voorpompen < 0,5 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Debiet staatsname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Debiet staatsname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Maximale peildaling van 10 cm			
☒ JA ☐ NEE			
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuisen			
☒ NVT			
Debiet voorpompen < 0,5 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Debiet staatsname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Debiet staatsname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Maximale peildaling van 10 cm			
☒ JA ☐ NEE			
Diepe peilbuisen (>15m)			
☒ NVT			
Debiet voorpompen < 0,5 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Debiet staatsname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Debiet staatsname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min			
☒ JA ☐ NEE			
Maximale peildaling van 10 cm			
☒ JA ☐ NEE			
Opmerkingen:			
Als er niet conformiteiten zijn, geef dan in Terindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen, "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"			
Versie 29/03/2024			
Pagina 3/4			



Projectnr: 230134	Peilbuis: 292	Datum: 3/02/2025
Staalnemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:	☒ 4 °C ☐ Binnen	☐ Klaar ☐ Wind
	☒ Bewolkt ☐ Volle zon	☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:		☐ GOED ☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)		☐ JA ☒ NEE
Dop intact:		☒ JA ☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Label aanwezig:		☒ JA ☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)		☐ JA ☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Mogelijke verzanding:		☐ JA ☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min		☒ JA ☐ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 135 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK		
Type filter: ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND		
Grondwaterstand	290 cm	Drijflaag aanwezig ☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter	7.9 cm	Diepte drijflaag cm
Ref vlak opmetingen	☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Talboom Milieu

**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Peilbuis: 292

Datum: 3 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	220	cm	Debiet voerpompen	25	ml/min
Volume in peilbuis	1718	ml	Volume boven de filter	814	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	550	cm	Ref vlak	BOPB O Maasveld	
Voerpompen starttijd	1428		Voerpompen eindtijd	1533	
Opbrengst	O GOED X SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	239	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA X NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS	19 u 30	19 u 32	14 u 40	14 u 46	14 u 50	14 u 55	15 u 00	15 u 05
(stabilisatie)	241 cm	262 cm	268 cm	261 cm	259 cm	259 cm	259 cm	254 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabil

Tijd	1434	1440	1446	1450	16:55	1500	1505
GWS	270	266	261	259	253	259	259
Temperatuur	8,05	6,42	6,48	6,34	6,4	6,43	6,48
pH (Units)	6,3	6,24	6,22	6,23	6,29	6,23	6,28
ORP - Eh/Redox (mv)	84,8	84,9	81,1	78,5	79,9	63,2	65,1
Cond - EC (µS/cm)	657,4	659,6	619,5	600,1	603,2	609,2	621,8
HDO - Zuurstof (mg/l)	7,31	5,38	3,86	3,22	2,72	2,44	2,18

STAAALNAME

GWS na staalname	259	cm	Diepte polput na staalname	600	cm
------------------	-----	----	----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternamen onderbroken	Filter belicht
088 0083553	3/02/2025	25 ml/min	5	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
088 0083571	3/02/2025	25 ml/min	5	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1510	1517	1522	1527	1532	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
6,64	6,96	6,98	6,9	6,96	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
6,19	6,17	6,17	6,16	6,15	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
68,7	58,1	84,9	52,6	50,3	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
636,2	646,1	652,6	657	659,8	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1,96	1,65	1,44	1,3	1,16	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Versie

24/01/2025

Pagina 2/4



Projectnr: 230134

Peilbuis: 292

Datum: 3 /02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: 293		Datum: 3/02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 3 °C		☒ Klaar		☐ Bewolkt	
☐ Binnen		☐ Wind		☒ Volle zon	
				☐ Neerslag	
				☐ Schaduw	
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 141 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND					
Grondwaterstand 249 cm		Drijflaag aanwezig		☐ JA	☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm		Diepte drijflaag			
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld		Dikte drijflaag			
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Pellbuls: 993

Datum: 3 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	249	cm	Debiet voerpompen	14 34	ml/min
Volume in peilbuis	1582	ml	Volume boven de filter	678	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3200	ml
Diepte aanzuigpunt	590	cm	Ref vlak	O BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	1314		Voorpompen eindtijd	1316	
Opbrengst	O GOED ~~X~~ SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Holderheid	GOED		GWS na voerpompen	298	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA ~~X~~ NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisatie)	13 u 16	13 u 18	13 u 24	13 u 27	13 u 30	13 u 33	13 u 36	13 u 42
	266 cm	287 cm	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stahel

Tijd	1320	1324	1327	1330	1338	1336	1348	1342	1345
GWS	298	298	298	298	298	298	298	298	298
Temperatuur	8,82	8,78	8,51	8,47	8,59	8,76	8,7	8,86	8,84
pH (Units)	6,66	6,66	6,59	6,6	6,57	6,54	6,57	6,52	6,54
ORP - Eh/Redox (mv)	136,8	136	134,5	131,8	129,1	125,3	121,4	117,8	114
Cond - EC (µS/cm)	726,5	693	677,4	667,3	656,4	648	640,3	634,5	634,1
HDO - Zuurstof (mg/l)	6,42	4,18	3,18	2,3	1,69	1,27	1	0,78	0,63

STALNAME

GWS na staalname	298	cm	Diepte peilput na staalname	592	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: 293

Datum: 3/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"