



Projectnr: 230134		Peilbuis: 373		Datum: 3 /02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		☒ °C	☒ Klaar	☐ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 87 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☒ NIET GEKEND					
Grondwaterstand		310 cm	Drijflaag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		5 cm	Diepte drijflaag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag		cm
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen: "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 3 /02/2025

GWS voor voerpompen	310	cm	Debiet voerpompen	116	ml/min
Volume in peilbuis	23451	ml	Volume boven de filter	?	ml
Volume voor te pompen	3000	ml	Volume voorgepompt	5500	ml
Diepte aanzuigpunt	1450	cm	Ref vlak	BOPB O Maaveld	
Voorpompen starttijd	1105		Voorpompen eindtijd	1148	
Opbrengst	~~X~~ GOED O SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	318	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA ~~X~~ NEE		Afvoer GW	VAT	

[illegible]

Tijd	11.14	11.17	11.20	11.23	11.26	11.29	11.32
GWS	318	318	318	318	318	318	318
Temperatuur	9,32	9,61	9,71	9,71	9,75	9,74	9,5
pH (Units)	7,14	7,01	6,92	6,88	6,8	6,81	6,73
ORP - EhRedox (mv)	178,5	185	187,2	187,9	191	192	192,7
Cond - EC (μ S/cm)	650,3	650,8	650,4	651,4	651,7	653,1	652,4
HDO - Zuurstof (mg/l)	7,19	6,71	6,37	6,09	5,72	5,43	5,24

GWS na staalname	318	cm	Diepte peliput na staalname	1505	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	------	----

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername onderbreken	Filter belucht
0880083583	3/02/2025	116 ml/min	1.2	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0880083554	3/02/2025	116 ml/min	1.2	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1155	11.58	1141	1144	1147	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
9.6	9.167	9.52	10.2	10.16	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
6.74	6.66	6.63	6.58	6.57	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
193.2	194.9	196.5	197.1	197.3	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
653.6	655.8	656	658	657.3	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
5	4.47	3.97	3.8	3.68	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee



Projectnr: 230134

Peilbuis: 373

Datum: 3/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: 315		Datum: /02/2025	
Staalnummer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		☐ °C	☒ Klaar	☐ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☐ NEE
Dop intact:				☐ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☐ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☐ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND					
Grondwaterstand cm		Drijflaag aanwezig		☐ JA	☐ NEE
Inwendige diameter cm		Diepte drijflaag		cm	
Ref vlak opmetingen ☐ BOPB ☐ Maaiveld		Dikte drijflaag		cm	
Opmerkingen:					
Peilbuis zit vol aarde door een meemonnet zie foto in T1, 1ste meter van de PB eraf gehaald en het zand zit ook in het onderste gedeelte door urine waar ben ik niet door dit zand geraakt PB 313 bemonsterd ipu 315 Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen: "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



Projectnr: 230134

Peilbuis: ~~2301~~ 23303

Datum: 3/02/2025

Staalnemer: BVG

Weersomstandigheden 2 °C
en omgevingsfactoren: ☐ Binnen☒ Klaar
☐ Wind☐ Bewolkt
☐ Volle zon☐ Neerslag
☐ Schaduw**Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:**☐ GOED ☐ SLECHT

Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)

☐ JA ☐ NEEBeschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot:
(foto maken bij beschadiging)☐ JA ☐ NEE

Dop intact:

☐ JA ☐ NEE

Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)

☐ JA ☐ NEE

Label aanwezig:

☐ JA ☐ NEE

Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)

☐ JA ☐ NEE

Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)

☐ JA ☐ NEE

Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA ☐ NEE

Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)

☐ JA ☐ NEE

Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA ☐ NEE

Mogelijke verzanding:

☐ JA ☐ NEE

Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min

☐ JA ☐ NEE**Gegevens peilbuis:**☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot☐ Boven het maaiveld

cm

OF

☐ Onder het maaiveld

cm

Type peilbuis:

☐ PERMANENT☐ TIJDELIJK

Type filter:

☐ NIET SNIJDEND☐ SNIJDEND☐ MULTILEVELWELS☐ NIET GEKEND

Grondwaterstand

cm

Drijflaag aanwezig

☐ JA☐ NEE

Inwendige diameter

cm

Diepte drijflaag

cm

Ref vlak opmetingen

☐ BOPB ☐ Maaiveld

Dikte drijflaag

cm

Opmerkingen:

Peilbuis is gebroken en gebroken door maaiveld
Diepte meter geraakt niet in PB

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terraindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: 233-11		Datum: 3 /02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		2 °C	☒ Klaar	☐ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☒ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 92 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND					
Grondwaterstand		259 cm	Drijflaag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		2,4 cm	Diepte drijflaag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag		cm
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 3 /02/2025

GWS voor voerpompen	259	cm	Debiet voerpompen	116	ml/min
Volume in peilbuis	637	ml	Volume boven de filter	185	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2700	ml
Diepte aanzuigpunt	390	cm	Ref vlak	Ø BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	1208		Voorpompen eindtijd	1329	
Opbrengst	Ø GOED O SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	306	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA Ø NEE		Afvoer GW	V+T	

[illegible]

Stable

Tijd	1213	1218	1221	1224	1228	
GWS	306	306	306	306	306	
Temperatuur	3,08	8,95	8,98	8,93	8,85	
pH (Units)	6,44	6,39	6,35	6,36	6,35	
ORP - Eh/Redox (mv)	198,9	196,8	195,4	193,8	192,2	
Cond - EC (µS/cm)	1568	1561	1566	1571	1571	
HDO - Zuurstof (mg/l)	5,13	2,7	1,85	1,7	0,84	

GWS na staalname	306	cm	Diepte peilput na staalname	440	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: 233-11

Datum: 3/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen: "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: P1078		Datum: 03-02-2025	
Staalnemer:		Bvg			
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 2 °C		☒ Klaar	☐ Bewolkt	☐ Neerslag	
		☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw	
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:			O GOED	O SLECHT	
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)			☐ JA	☐ NEE	
Dop aanwezig en intact:			☐ JA	☐ NEE	
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)			☐ JA	☐ NEE	
Label aanwezig:			☐ JA	☐ NEE	
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)			☐ JA	☐ NEE	
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot:(foto maken indien ja)			☐ JA	☐ NEE	
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)			☐ JA	☐ NEE	
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)			☐ JA	☐ NEE	
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)			☐ JA	☐ NEE	
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)			☐ JA	☐ NEE	
Mogelijke verzanding:			☐ JA	☐ NEE	
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min			☐ JA	☐ NEE	
Gegevens peilbuis:					
☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld cm ☐ OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis : ☐ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND					
Grondwaterstand		cm	Drijfslag aanwezig		☐ JA ☐ NEE
Inwendige diameter		cm	Diepte drijfslag		cm
Ref vlak opmetingen		☐ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag		cm
Opmerkingen:					
PB niet toegankelijk (deze staat op een afgesloten paardenweide) P313 in de plaats van P1078 bemonsterd met akkoord van TVL.					
Versie		29/03/2024		Pagina 1/4	

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen

BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Peilbuis: P1078

Datum: 03-02-2025

Voorpompen

GWS voor voorpompen	cm	Debiet voorpompen	l/min
Volume in peilbuis	l	Volume boven de filter	l
Volume voor te pompen	l	Volume voorgepompt	l
Diepte aanzuigpunt	cm	Ref vlak	O BOPB O Maaiveld
Voorpompen starttijd	09:57	Voorpompen eindtijd	09:57
Opbrengst	O GOED O SLECHT	Type pomp staalname	Slangenpomp
Geur		Type pomp voorpompen	Slangenpomp
Helderheid		GWS na voorpompen	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA O NEE	Afvoer GW	
GWS (stabilisatie)	cm	cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabiel

Tijd							
GWS							
Temperatuur							
pH (Units)							
ORP - Eh/Redox (mv)							
Cond - EC (µS/cm)							
HDO - Zuurstof (mg/l)							

STAALNAME

GWS na staalname	cm	Diepte peilput na staalname	cm
------------------	----	-----------------------------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername onderbroken	Filter belucht

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P1078**Datum: **03-02-2025****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☐ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☐ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☐ NEE
Labeling intact	☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☐ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☐ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134

Peilbuis: P1078

Datum: 03-02-2025

Bij slechte toestroming : Evaluatie oorzakelijk verband

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Voorpompen		Staalname	
Uur	Volume opgepompt	Uur	Volume opgepompt

Recuperatie grondwater en/of drijfslag

Tijd (min)	GWS (cm)	Tijd (min)	GWS (cm)
0		0	
1		1	
2		2	
5		5	
10		10	
20		20	
30		30	
40		40	
50		50	
60		60	
80		80	
120		120	



Projectnr: 230134		Peilbuis: 4		Datum: /02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		☒ 2 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☒ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 63 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☒ NIET GEKEND					
Grondwaterstand 764 cm		Drijflaag aanwezig		☐ JA	☒ NEE
Inwendige diameter 3,8 cm		Diepte drijflaag			
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld		Dikte drijflaag			
Opmerkingen:					
Na 20min geen recuperatie Na het te bespreken met Tatja is er besloten om PB4 te gebruiken in plaats van deze peilbuis.					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie 24/01/2025		Pagina 1/4			



Projectnr: 230134

Peilbuis: 4

Datum: 4/02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	764	cm	Debiet voerpompen	25	ml/min
Volume in peilbuis	498,8	ml	Volume boven de filter	?	ml
Volume voor te pompen		ml	Volume voorgepompt	500	ml
Diepte aanzuigpunt	800	cm	Ref vlak	Q BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	10:38		Voorpompen eindtijd	10:55	
Opbrengst	O GOED O SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	✓		Type pompo staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	808	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA O NEE		Afvoer GW	V47	
GWS (stabilisatie)	10 u 41	u	u	u	u
	797	cm	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	10:45						
GWS	800						
Temperatuur	8,7						
pH (Units)	6,93						
ORP - Eh/Redox (mv)	141,8						
Cond - EC (µS/cm)	1515						
HDO - Zuurstof (mg/l)	10,55						

STAALNAME

GWS na staalname	cm	Diepte peilput na staalname	808	cm
------------------	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername onderbroken	Filter belucht
088	/02/2025	ml/min		O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
088	/02/2025	ml/min		O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee



Projectnr: 230134	Peilbuis: 4	Datum: 4/02/2025
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☒ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulnelheid overschreden:	☒ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	28/01/2025	Pagina 3/4



Projectnr: 230134 Peilbuis: 4 Datum: 4/2/2025

Bij slechte toestrooming : Evaluatie oorzakeijk verband

Peilbuis drooggepompt: ☐ JA ☐ NEE

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Datum	Uur	GWS (voor staalname)	Volume opgepompt	GWS (na staalname)
		cm	<u>500 ml.</u>	<u>808</u> cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm

Recuperatie grondwater

Tijd (min)	GWS (cm)
0	<u>808.0 laag</u>
1	<u>808.0 laag</u>
2	<u>808.0 laag</u>
5	<u>808.0 laag</u>
10	<u>808.0 laag</u>
20	<u>808.0 laag</u>
30	
40	
50	
60	
80	
120	

Recuperatie drijflaag

Tijd (min)	GWS (cm)	DL (cm)
0		
1		
2		
5		
10		
20		
30		
40		
50		
60		
80		
120		



Projectnr: 230134		Peilbuis: 6		Datum: 4/02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 3 °C		☐ Klaar		☒ Bewolkt	
☐ Binnen		☐ Wind		☐ Volle zon	
				☐ Neerslag	
				☐ Schaduw	
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 63 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☒ NIET GEKEND					
Grondwaterstand 730 cm		Drijflaag aanwezig		☐ JA ☒ NEE	
Inwendige diameter 5 cm		Diepte drijflaag		cm	
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld		Dikte drijflaag		cm	
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie 24/01/2025		Pagina 1/4			



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Peilbuis:

6

Datum: 4 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	390	cm	Debiet voerpompen	133	ml/min
Volume in peilbuis	3798	ml	Volume boven de filter	?	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	930	cm	Ref vlak	OPB O Maalveld	
Voorpompen starttijd	1133		Voorpompen eindtijd	1158	
Opbrengst	GOED O SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	800	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA O NEE		Afvoer GW	VH	

[illegible]

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabil

Tijd	11:45	11:48	11:51	11:54	11:58	
GWS	800	800	800	800	800	
Temperatuur	9,37	9,39	9,27	9,43	9,55	
pH (Units)	5,51	5,48	5,46	5,42	5,42	
ORP - EhRedox (mv)	211,3	211,3	211,3	211,3	211,2	
Cond - EC ($\mu\text{S/cm}$)	1300	1301	1303	1302	1303	
HDO - Zuurstof (mg/l)	3,75	2,49	1,89	1,2	0,88	

STAAALNAME

GWS na staalname	800	cm	Diepte peilput na staalname	980	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESEN

[illegible]



Projectnr: 230134	Peilbuis: 6	Datum: 4/02/2025
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	28/01/2025	Pagina 3/4



Projectnr: 230134		Peilbuis: 265		Datum: 4/02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		4 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☐ NEE
Dop intact:				☐ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☐ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☐ Boven het maaiveld		cm	OF	☐ Onder het maaiveld	cm
Type peilbuis:		☐ PERMANENT		☐ TIJDELIJK	
Type filter:		☐ NIET SNIJDEND		☐ SNIJDEND	
		☐ NIET GEKEND		☐ MULTILEVELWELS	
Grondwaterstand		cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA	☐ NEE
Inwendige diameter		cm	Diepte drijflaag	cm	
Ref vlak opmetingen		☐ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm	
Opmerkingen: Peilbuis is niet bruikbaar deze is afgebroken en zit vol met slijk en beplanting zie foto in terra index					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in TerraIndex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Pellbuis: 965

Datum: 4/02/2025

Voorproeven

GWS voor voerpompen		cm		Debiet voerpompen		ml/min		
Volume in peilbuis		ml		Volume boven de filter		ml		
Volume voor te pompen		ml		Volume voorgepompt		ml		
Diepte aanzuigpunt		cm		Ref vlak		O BOPB O Maaveld		
Voerpompen starttijd				Voerpompen eindtijd				
Opbrengst		O GOED O SLECHT		Type pomp voerpompen		Slangenpomp		
Geur				Type pomp staalname		Slangenpomp		
Helderheid				GWS na voerpompen		cm		
Aanwezigheid zandvang		O JA O NEE		Afvoer GW				
GWS (stabilisatie)	u	u	u	u	u	u	u	u
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stable

Tijd							
GWS							
Temperatuur							
pH (Units)							
ORP - Eh/Redox (mv)							
Cond - EC ($\mu\text{S/cm}$)							
HDO - Zuurstof (mg/l)							

STAAALNAME

GWS na staalname	cm	Diepte peilput na staalname	cm
------------------	----	-----------------------------	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: 265

Datum: 1/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☐ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☐ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☐ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfzand gecontroleerd:	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuisen

☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuisen:

☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuisen (>15m)

☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in TerraIndex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: 270	Datum: 4/02/2025
Staalnemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:	4 °C O Binnen	O Klaar O Wind O Bewolkt O Volle zon O Neerslag O Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:		O GOED ☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	O JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	O NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	O NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	O JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	O JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	O JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / O Straatpot / O Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 92 cm OF O Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	O TIJDELIJK
Type filter:	☒ NIET SNIJDEND	O SNIJDEND
	☒ NIET GEKEND	O MULTILEVELWELS
Grondwaterstand 338 cm	Drijflaag aanwezig	O JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2,4 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB O Maaiveld	Dikte drijflaag	cm
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	24/01/2025	Pagina 1/4



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 4/02/2025

GWS voor voorpompen	338	cm	Debiet voorpompen	104	ml/min
Volume in peilbuis	1637	ml	Volume boven de filter	732	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3000	ml
Diepte aanzuigpunt	650	cm	Ref vlak	OBOPB - 0 Maaiveld	
Voorpompen starttijd	1032		Voorpompen eindtijd	1358	
Opbrengst	0 GOED & SLECHT		Type pomp voorpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voorpompen	355	cm
Aanwezigheid zandvang	0 JA & NEE		Afvoer GW	100	

[illegible]

Stahel

Tijd	1342	1345	1348	1351	1354	1357	
GWS	355	355	355	355	355	355	
Temperatuur	9,59	9,56	9,59	9,64	9,67	9,62	
pH (Units)	4,88	4,83	4,82	4,81	4,8	4,8	
ORP - Eh/Redox (mv)	202,3	222,2	231,7	224,5	219,4	220,8	
Cond - EC (µS/cm)	1644	1651	1659	1665	1647	1657	
HDO - Zuurstof (mg/l)	6,15	3,89	2,51	1,69	1,22	0,89	

STAAALNAME

GWS na staalname	355	cm	Diepte peilput na staalname	700	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: 270

Datum: 4/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: 300	Datum: 4/02/2025
Staalnummer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 3 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Becoördeling bruikbaarheid peilbuis:		☒ GOED ☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)		☒ JA ☐ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)		☐ JA ☒ NEE
Dop intact:		☐ JA ☒ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Label aanwezig:		☐ JA ☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)		☐ JA ☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Mogelijke verzanding:		☐ JA ☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min		☐ JA ☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 79 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK		
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS		
☒ NIET GEKEND		
Grondwaterstand 347 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	24/01/2025	Pagina 1/4



BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Pellbuis: 300

Datum: 4 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	347	cm	Debiet voerpompen	104	ml/min
Volume in peilbuis	2871	ml	Volume boven de filter	?	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3000	ml
Diepte aanzuigpunt	620	cm	Ref vlak	Q BOPB O Maalveld	
Voerpompen starttijd	14 21		Voerpompen eindtijd	14 40	
Opbrengst	Q GOED O SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp slaaname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	357	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA Q NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisatie)	14 u 24	14 u 25	14 u 28	14 u 31	14 u 34	14 u 37	14 u 40	u
	355 cm	352 cm	352 cm	352 cm	352 cm	352 cm	352 cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stable

Tijd	1425	1428	1431	1434	1437	1440	
GWS	357	357	357	357	357	357	
Temperatuur	10,22	10,23	10,21	10,33	10,33	10,41	
pH (Units)	6,31	6,44	6,51	6,55	6,80	6,6	
ORP - Eh/Redox (mv)	139,9	130,4	123,3	119,3	115,4	112,6	
Cond - EC (µS/cm)	760,7	767,2	788	796,8	797,5	797,7	
HDO - Zuurstof (mg/l)	7,6	5,6	3,91	2,79	2,02	1,43	

STAAALNAME

GWS na staalname	357	cm	Diepte palput na staalname	672	cm
------------------	-----	----	----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: 300

Datum: 9/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: PB4		Datum: 4/02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		3 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 65 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☒ NIET GEKEND					
Grondwaterstand		745 cm	Drijflaag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		7,4 cm	Diepte drijflaag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag		cm
Opmerkingen: in plaats van 4 deze PB bemonsteren OK → TATJA					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134

Peilbuis: PB4

Datum: 4 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	748	cm	Debiet voerpompen	104	ml/min
Volume in peilbuis	949	ml	Volume boven de filter	497	ml
Volume voor te pompen	3500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	900	cm	Ref vlak	BOPB O Maalveld	
Voerpompen starttijd	1215		Voerpompen eindtijd	1240	
Opbrengst	O GOED ☒ SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp slaaname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	773	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA ☒ NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisation)	12 u 20	12 u 23	12 u 26	12 u 29	12 u 32	u	u	u
	766 cm	772 cm	773 cm	773 cm	773 cm	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stable

Tijd	1223	1226	1229	1232		
GWS	772	773	773	773		
Temperatuur	9,32	9,34	9,17	9,47		
pH (Units)	6,11	6,12	6,14	6,14		
ORP - Eh/Redox (mv)	167,9	165,9	163,8	163,1		
Cond - EC (µS/cm)	5888	628,6	629,2	631,5		
HDO - Zuurstof (mg/l)	7,64	4,85	3,32	2,3		

STAAALNAME

GWS na staalname	776	cm	Diepte peilput na staalname	955	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: PB 9

Datum: 4/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvuilsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen: "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"

Projectnr: ~~230134~~ **230134** Peilbuis: **212** Datum: **5-02-2025**Staalnemer: **BVG**Weersomstandigheden
en omgevingsfactoren:**7 °C**☐ Klaar
☐ Wind☒ Bewolkt
☐ Volle zon☐ Neerslag
☐ Schaduw**Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:**☐ GOED☒ ~~GOED~~ **BLECHT**

Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)

☐ JA☒ NEEBeschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot:
(foto maken bij beschadiging)☐ JA☒ NEE

Dop intact:

☒ JA☐ NEE

Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)

☐ JA☒ NEE

Label aanwezig:

☐ JA☒ NEE

Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)

☐ JA☒ NEE

Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)

☐ JA☒ NEE

Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA☒ NEE

Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)

☐ JA☒ NEE

Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)

☐ JA☒ NEE

Mogelijke verzanding:

☐ JA☒ NEE

Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min

☒ JA☐ NEE**Gegevens peilbuis:**☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot☒ Boven het maaiveld **67** cm

OF

☐ Onder het maaiveld cm

Type peilbuis:

☒ PERMANENT☐ TIJDELIJK

Type filter:

☐ NIET SNIJDEND☐ SNIJDEND☐ MULTILEVELWELS☒ NIET GEKEND

Grondwaterstand

824 cm

Drijflaag aanwezig

☐ JA☒ NEE

Inwendige diameter

9.4 cm

Diepte drijflaag

cm

Ref vlak opmetingen

☒ BOPB ☐ Maaiveld

Dikte drijflaag

cm

Opmerkingen:

**Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in TerraIndex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"**



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: ~~205-206~~ 230-134

Peilbuis: 212

Datum: 5.2.2025 5.2.2025

Voorpompen

GWS voor voorpompen	828	cm	Debiet voorpompen	45	ml/min
Volume in peilbuis	1356	ml	Volume boven de filter	?	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	1070	cm	Ref vlak	Q BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	4513		Voorpompen eindtijd	1608	
Opbrengst	O GOED Q SLECHT		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Geur	4		Type pomp voorpompen	Slangenpomp	
Heiderheid	GOED		GWS na voorpompen	368	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA Q NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisatie)	15 u 17	15 u 23	15 u 26	15 u 29	15 u 32	15 u 35	15 u 38	15 u 41
	873 cm	870 cm	869 cm	868 cm	868 cm	868 cm	868 cm	868 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabil

Tijd	1529	1526	1529	1532	1535	1538	1541
GWS	870	869	868	868	868	868	868
Temperatuur	10,73	10,63	10,58	10,6	10,6	10,7	10,8
pH (Units)	4,31	4,76	4,73	4,72	4,73	4,76	4,79
ORP - Eh/Redox (mv)	27,5	38,2	35,7	42,9	41,4	43	38,9
Cond - EC (µS/cm)	364,3	400,4	415,8	444	454,3	469,7	493
HDO - Zuurstof (mg/l)	9,14	7,35	5,88	4,55	3,75	3,09	2,6

STALNAME

GWS na staalname	868	cm	Diepte peilput na staalname	1124	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername onderbroken	Filter belucht
0880083 573	5-2-2025	45ml/min	2.6	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0880083 579	"	"	2.6	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1544 1547 1550 1553				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
10.5 10.5 10.5 10.6				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
4.21 4.20 4.78 4.78				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
37.5 38.5 40.8 40.8				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
519 526.8 555 537.5				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
2.2 2.17 1.87 1.64				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Versie

28/11/2024

Pagina 2/4

U	1544	1547	1550	1553
°C	10.5	10.5	10.5	10.6
PH	4.21	4.20	4.78	4.78
ORP	37.5	38.5	40.8	40.8
EL	51.9	52.6	55.5	53.7
HAC	2.2	2.0	1.87	1.64

Projectnr: ~~14012021~~

Peilbuis: 812

Datum: 15-09-2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA *	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☒ JA *	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"





Projectnr: 230134		Peilbuis: 22.1		Datum: 5/02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		6 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dcp (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 87 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Type filter: ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND 2m					
Grondwaterstand		463 cm	Drijfslag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		2.1 cm	Diepte drijfslag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag		cm
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Projectnr: 230134	Peilbuis: 221	Datum: 5 /02/2025
-------------------	---------------	-------------------

Voorpompen

GWS voor voorpompen	463	cm	Debiet voorpompen	116	ml/min
Volume in peilbuis	1067	ml	Volume boven de filter	162	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	4200	ml
Diepte aanzuigpunt	650	cm	Ref vlak	0 BOPB 0 Maalveld	
Voorpompen starttijd	1413		Voorpompen eindtijd	1449	
Opbrengst	0 GOED & SLECHT		Type pomp voorpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp slaaname	Slangenpomp	
Heldrheid	GOED		GWS na voorpompen	482	cm
Aanwezigheid zandvang	0 JA & NEE		Afvoer GW	V04	

GWS	14 u 15	14 u 16	14 u 24	14 u 27	14 u 30	14 u 33	14 u 36	14 u 39
(stabilisatie)	439 cm	485 cm	492 cm	492 cm	492 cm	492 cm	492 cm	492 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabil

Tijd	14.20	14.24	14.27	14.30	14.33	14.36	14.39
GWS	49.1	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2
Temperatuur	11.02	11.16	11.13	11.15	11.14	11.02	10.99
pH (Units)	5.43	4.85	4.71	4.67	4.64	4.64	4.63
ORP - ElvRedox (mv)	41.9	34.5	43.0	45.4	44.4	44.9	44
Cond - EC (µS/cm)	1027	1049	1045	1075	1039	1120	1132
HDO - Zuurstof (mg/l)	9.51	7.1	5.37	4.28	3.23	2.56	2.98

STAAALNAME

GWS na staalname	492	cm	Diepte peilput na staalname	694	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername nederbroken	Filter belucht
088 0083576	5/02/2025	116 ml/min	1.25	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
088 0083561	5/02/2025	116 ml/min	1.25	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1442	1445	1448		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
10,98	10,1	11,2		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
4,61	4,6	4,61		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
45	45,2	46,0		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1142	1150	1155		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1,54	1,19	0,96		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

G	1442	1445	1448
°C	10,08	10,1	11,12
PH	4,61	4,6	4,61
ORP	45	45,2	46,0
EC	1192	1150	1155
hno	1,34	1,19	1,095



Projectnr: 230134

Peilbuis: 20-1

Datum: 5/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulbaarheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in TerraIndex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134 Peilbuis: 249 Datum: 5/02/2025

Staalnemer: BVG

Weersomstandigheden 5 °C O Klaar O Bewolkt O Neerslag
en omgevingsfactoren: O Binnen O Wind ☒ Volle zon O SchaduwBeoordeling bruikbaarheid peilbuis: O GOED ☒ SLECHTOntbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja) O JA ☒ NEEBeschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot:
(foto maken bij beschadiging) O JA ☒ NEEDop intact: ☒ JA O NEEBeschadiging aan de buis (foto maken indien ja) O JA ☒ NEELabel aanwezig: ☒ JA O NEEAanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn) O JA ☒ NEEInstroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja) O JA ☒ NEEVerontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja) O JA ☒ NEEVerontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja) O JA ☒ NEEInstroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja) O JA ☒ NEEMogelijke verzanding: O JA ☒ NEE

Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min ? niet verder dan de filter

Gegevens peilbuis: gegeven ?

☒ Bovengronds / O Straatpot / O Vloerpot
☒ Boven het maaiveld 55 cm OF O Onder het maaiveld cmType peilbuis: ☒ PERMANENT O TIJDELIJKType filter: ☒ NIET SNIJDEND O SNIJDEND O MULTILEVELWELS
O NIET GEKEND 3mGrondwaterstand 722 cm Drijflaag aanwezig O JA ☒ NEE

Inwendige diameter 2.4 cm Diepte drijflaag cm

Ref vlak opmetingen ☒ BOPB O Maaiveld Dikte drijflaag cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Pellbuis: 24 A

Datum: 5 /02/2025

Voorgronden

GWS voor voorpompen	722	cm	Debiet voorpompen	45	ml/min
Volume in peilbuis	985,7	ml	Volume boven de filter	81.3	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	890	cm	Ref vlak	Q-BOPB O Maalveld	
Voerpompen starttijd	1254		Voerpompen eindtijd	1351	
Opbrengst	O GOED & SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pompslaafname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	737	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA & NEE		Afvoer GW	VAT	

[illegible]

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabil

Tijd	1259	1305	1311	1317	1320	1323	1326	1329
GWS	737	737	737	737	737	737	737	737
Temperatuur	10,53	10,88	10,08	10,4	10,5	10,4	10,46	10,48
pH (Units)	6,17	6,18	6,16	6,16	6,14	6,15	6,17	6,15
ORP - Eh/Redox (mv)	53,9	47,4	40,8	34,2	30,5	26,7	23,2	18,3
Cond - EC (µS/cm)	1730	1765	1826	1801	1873	1947	1908	1973
HDO - Zuurstof (mg/l)	8,93	6,0	4,25	3,01	2,57	2,21	1,82	1,61

STAAALNAME

GWS na staalname	737	cm	Diepte pelput na staalname	940	cm
------------------	-----	----	----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername onderbroken	Filter belucht
088 0083565	5/02/2025	45 ml/min	2.6	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
088 0083567	5/02/2025	45 ml/min	2.6	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1332				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
10:52				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
6:16				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
15:5				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1377				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
1:41				☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Versie

24/01/2025

Pagina 2/4

U	1332
°C	10.52
pH	6.16
ORP	15.5
Ec	1377
HDO	1.41



Projectnr: 230134	Peilbuis: 249	Datum: 5/02/2025
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vicerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min: Zie vorige Pagina	☒ JA ?	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvuilsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	28/01/2025	Pagina 3/4



Projectnr: 230134		Peilbuis: 251		Datum: 5/02/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 5 °C		O Klaar		☒ Bewolkt	
O Binnen		O Wind		O Volle zon	
				O Neerslag	
				O Schaduw	
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				O GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				O JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				O JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	O NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				O JA	☒ NEE
Label aanwezig:				O JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				O JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				O JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				O JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				O JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				O JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				O JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				O JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / O Straatpot / O Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 92 cm OF O Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT O TIJDELIJK					
Type filter: O NIET SNIJDEND O SNIJDEND O MULTILEVELWELS					
☒ NIET GEKEND					
Grondwaterstand 664 cm		Drijflaag aanwezig		O JA	☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm		Diepte drijflaag			cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB O Maaiveld		Dikte drijflaag			cm
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terraindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		24/01/2025		Pagina 1/4	



**BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME**

Datum: 5 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	664	cm	Debiet voerpompen	104	ml/min
Volume in peilbuis	751	ml	Volume boven de filter	?	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3100	ml
Diepte aanzuigpunt	780	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	1100		Voorpompen eindtijd	1130	
Opbrengst	O GOED & SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	687	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA & NEE		Afvoer GW	vat	

GWS (stabilisatie)	11 u 04	11 u 08	11 u 14	11 u 17	11 u 20	11 u 23	11 u 26	11 u 29
	683 cm	685 cm	685 cm	686 cm	686 cm	687 cm	687 cm	687 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	11.11	11.14	11.17	11.20	11.23	11.26	11.29
GWS	685	685	686	686	687	687	687
Temperatuur	10,98	11,14	11,26	11,23	11,23	11,2	11,2
pH (Units)	6,87	6,73	6,67	6,66	6,61	6,65	6,66
ORP - Eh/Redox (mv)	167,2	173	175	174,1	174,5	172,7	170
Cond - EC (µS/cm)	990	982,9	987,9	996,2	987,7	986,7	986,4
HDO - Zuurstof (mg/l)	10,0	7,36	5,4	4,6	3,14	2,47	1,97

STALNAME

GWS na staalname	684	cm	Diepte peilput na staalname	830	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134	Peilbuis: 254	Datum: 5/02/2025
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET slijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE
Ondiepe (<15m) slijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	28/01/2025	Pagina 3/4



Projectnr: 230134	Peilbuis: 260	Datum: 5/02/2025
Staanemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 5 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogetijkse verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 36 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Type filter:	☐ NIET SNIJDEND ☒ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☒ NIET BEKEND 2m	
Grondwaterstand 670 cm	Drijfslag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2,4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag	cm
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	24/01/2025	Pagina 1/4



BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Peilbuis: 1960

Datum: 5 /02/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	670	cm	Debiet voerpompen	104	ml/min
Volume in peilbuis	782	ml	Volume boven de filter	- 122	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	790	cm	Ref vlak	Q BOPB O Maaiveld	
Voerpompen starttijd	12:10		Voerpompen eindtijd	12:33	
Opbrengst	O GOED ~~X~~ SLECHT		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	GOED		GWS na voerpompen	310	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA ~~X~~ NEE		Afvoer GW	✓ JAF	

GWS (stabilisatie)	12 u 13	12 u 15	12 u 18	12 u 22	12 u 25	12 u 28	u	u
	6 x cm	710 cm	710 cm	710 cm	710 cm	710 cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stable

Tijd	1215	1218	1222	1225	1228		
GWS	710	710	710	710	710		
Temperatuur	10,84	10,99	11,0	11,07	11,17		
pH (Units)	6,08	6,03	6,01	5,98	5,98		
ORP - Eh/Redox (mv)	134,5	131,4	123,7	118,2	111,9		
Cond - EC (µS/cm)	2188	2186	2177	2155	2197		
HDO - Zuurstof (mg/l)	8,31	6,68	4,85	3,98	3,06		

STAAALNAME

GWS na staalname	30	cm	Diepte peilput na staalname	843	cm
------------------	----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

[illegible]



Projectnr: 230134

Peilbuis: 260

Datum: 5/02/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Volgaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230139	Peilbuis: 221	Datum: 3-4-25
Staalnemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 10 °C	☒ Klaar	☐ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld +85 cm	OF	☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Filter	☒ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☐ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
	LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm	
Grondwaterstand 460 cm	Drijfslag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134 Peilbuis: 221 Datum: 3-4-25

Voorpompen

GWS voor voerpompen	460	cm	Debiet voerpompen	104	ml/min
Volume in peilbuis	1085	ml	Volume boven de filter	181	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	4650	ml
Diepte aanzuigpunt	650	cm	Ref vlak	Q/BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	10:18		Voorpompen eindtijd	11:11	
Toestroming	G / OM / OS		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	-		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	6060		GWS na voerpompen	483	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA O NEE		Afvoer GW	VWT	

GWS	10 u 21	10 u 24	10 u 27	10 u 30	10 u 33	10 u 36	10 u 39	10 u 42
(stabilisatie)	475 cm	483 cm	483 cm	483 cm	483 cm	483 cm	483 cm	483 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	10:38	10:35	10:38	10:41	10:44	10:47	10:50
GWS	483	483	483	483	483	483	483
Temperatuur	11,96	12	12	11,97	12,06	12,06	12,1
pH (Units)	5,41	5,28	5,18	5,08	5,03	4,99	4,96
ORP - Eh/Redox (mV)	331,9	328,8	326,5	323,9	320,6	317,1	312,7
Cond - EC (µS/cm)	934	943	951	958,5	968,4	979,5	991,4
HDO - Zuurstof (mg/l)	11,53	11,65	11,79	11,9	12,05	12,23	12,22

STAALNAME

GWS na staalname	483	cm	Diepte peilput na staalname	700	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternamende onderbroken	Filter belucht
06610487469	3-4-25	104ml/min	10	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0660872294	"	"	2,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0660872261	"	"	2,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0680860934	"	"	1	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0692439606	"	"	2,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0692439608	"	"	2,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0850253538	"	"	1	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
0850253539	"	"	1	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee
1053	1056	1059	106	1109		
1216	123	1215	1225	1231	122	
PH 4,93	4,84	4,8	4,84	4,81	4,81	
ORP 310,9	308	308,7	300,9	298,4	295,2	

Versie 27/03/2025

Pagina 2/4

U 1053 1056 1059 106 1109
 °C 1216 123 1215 1225 1231 122
 PH 4,93 4,84 4,8 4,84 4,81 4,81
 ORP 310,9 308 308,7 300,9 298,4 295,2
 EC 955,7 1001 1009 1014 1024 1028
 HDO 11,53 11,65 11,79 11,9 12,05 12,23



Projectnr: 230134

Peilbuis: 22-1

Datum: 3-4-25

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

0 NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

0 NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

0 NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr:	Peilbuis:	Datum:
-------------------	------------------	---------------

Bij slechte toestrooming : Evaluatie oorzakelijk verband

Peilbuis drooggepompt:	☐ JA	☐ NEE
------------------------	--------------------------	---------------------------

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Datum	Uur	GWS (voor staalname)	Volume opgepompt	GWS (na staalname)
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm

Recuperatie grondwater			Recuperatie drijfslag		
Tijd (min)	GWS (cm)		Tijd (min)	GWS (cm)	DL (cm)
0			0		
1			1		
2			2		
5			5		
10			10		
20			20		
30			30		
40			40		
50			50		
60			60		
80			80		
120			120		



Projectnr: 230134	Peilbuis: 249	Datum: 3-4-85
Staalnemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 16 °C	☒ Klaar	☐ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld 56 cm	OF	☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☐ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Filter	☒ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☐ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
	LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm	
Grondwaterstand 730 cm	Drijfslag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen:
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: 249		Datum: 3-4-25			
Voorpompen							
GWS voor voerpompen	730	cm	Debiet voerpompen	77	ml/min		
Volume in peilbuis	981.2	ml	Volume boven de filter	76.7	ml		
Volume voor te pompen	1500	ml	Volume voorgepompt	3900	ml		
Diepte aanzuigpunt	897	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiyard			
Voorpompen starttijd	11:56		Voorpompen eindtijd	12:40			
Toestroming	OG/OM/OS		Type pomp voerpompen	Slangenpomp			
Geur	✓		Type pomp staalname	Slangenpomp			
Helderheid	6060		GWS na voerpompen	746	cm		
Aanwezigheid zandvang	O JA ☒ NEE		Afvoer GW	VAT			
GWS (stabilisatie)	12 u 02	12 u 05	12 u 08	12 u 11	12 u 15	12 u 20	12 u 26
	740 cm	740 cm	740 cm	740 cm	740 cm	740 cm	740 cm
METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)							
Tijd	12:15	12:20	12:26	12:31	12:34	12:37	12:40
GWS	740	740	740	740	740	740	740
Temperatuur	13.85	13.8	13.89	14.05	14.07	13.9	14.07
pH (Units)	6.66	6.74	6.75	6.79	6.81	6.82	6.82
ORP - Eh/Redox (mv)	207.9	193.5	187	178.7	173.5	169.6	166.5
Cond - EC (µS/cm)	1622	1636	1718	1730	1732	1731	1735
HDO - Zuurstof (mg/l)	0.43	0.19	0.17	0.14	0.14	0.13	0.13
STAALNAME							
GWS na staalname	746	cm	Diepte peilput na staalname	947	cm		
FLESSEN							
Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht	
0610487476	3-4-25	77 ml/min	85.33	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0660872265	~	~	3.35	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0660872532	~	~	3.35	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0692439614	~	~	3.35	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0692439623	~	~	3.35	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0680860930	~	~	4.33	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0850280913	~	~	4.33	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0850280932	~	~	4.33	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	



Projectnr: 830134	Peilbuis: 249	Datum: 3-4-25
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voorpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voorpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voorpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	27/03/2025	Pagina 3/4


Projectnr:
Peilbuis:
Datum:

Bij slechte toestroming : Evaluatie oorzakelijk verband

Peilbuis drooggepompt:

☐ JA

☐ NEE

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Datum	Uur	GWS (voor staalname)	Volume opgepompt	GWS (na staalname)
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm

Recuperatie grondwater

Tijd (min)	GWS (cm)
0	
1	
2	
5	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
80	
120	

Recuperatie drijfllaag

Tijd (min)	GWS (cm)	DL (cm)
0		
1		
2		
5		
10		
20		
30		
40		
50		
60		
80		
120		



Projectnr: 230134	Peilbuis: 270	Datum: 3-4-25
Staalnemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 16 °C	☒ Klaar	☐ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:		☒ GOED ☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)		☐ JA ☒ NEE
Dop intact:		☒ JA ☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Label aanwezig:		☒ JA ☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)		☐ JA ☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)		☐ JA ☒ NEE
Mogelijke verzanding:		☐ JA ☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min		☐ JA ☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld	9 cm	☐ OF ☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Filter	☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS	
	☐ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm	
Grondwaterstand	340 cm	Drijfhoogte aanwezig ☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter	8.4 cm	Diepte drijfhoogte cm
Ref vlak opmetingen	☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfhoogte cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: 270		Datum: 3-4-25				
Voorpompen								
GWS voor voerpompen	340	cm	Debiet voerpompen	200	ml/min			
Volume in peilbuis	1627,8	ml	Volume boven de filter	723,5	ml			
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	5250	ml			
Diepte aanzuigpunt	650	cm	Ref vlak	Ø BOPB 0 Maaiveld				
Voorpompen starttijd	1334		Voorpompen eindtijd	1408				
Toestroming	Ø G / Ø M / Ø S		Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Helderheid	6060		GWS na voerpompen	370	cm			
Aanwezigheid zandvang	Ø JA Ø NEE		Alvoer GW	VNT				
GWS (stabilisatie)	13 u 37	13 u 40	13 u 43	13 u 46	13 u 49	13 u 52	13 u 55	13 u 58
	352 cm	370 cm	370 cm	370 cm	370 cm	370 cm	370 cm	370 cm
METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)								
Tijd	1243	1346	1349	1352	1355	1358	1401	Stabiel
GWS	370	370	370	370	370	370	370	370
Temperatuur	12,04	11,9	12	12,1	11,9	12	12	
pH (Units)	5,35	5,25	5,27	5,28	5,29	5,23	5,22	
ORP - Ehr/Redox (mv)	190,4	188,3	186,6	185,2	182,8	180,4	179,8	
Cond - EC (µS/cm)	1404	1413	1396	1405	1400	1398	1390	
HDO - Zuurstof (mg/l)	0,24	0,21	0,17	0,15	0,1	0,07	0,06	
STAALNAME								
GWS na staalname	370	cm	Diepte peilput na staalname	700	cm			
FLESSEN								
Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternammonderbroken	Filter belucht		
0610582634	3-4-2025	200 ml/min	5	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0660872528	"	"	125	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0660872322	"	"	"	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0692439624	"	"	"	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0692439604	"	"	"	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0680860928	"	"	0,5	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0850280945	"	"	"	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
0850280956	"	"	"	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
				Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
				Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
				Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
				Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
				Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		
				Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee	Ø Ja Ø Nee		



Projectnr: 930134

Peilbuis: 270

Datum: 3-4-25

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Volgaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

0 NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

0 NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

0 NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr:	Peilbuis:	Datum:
-------------------	------------------	---------------

Bij slechte toestroming : Evaluatie oorzakelijk verband

Peilbuis drooggepompt:	☐ JA	☐ NEE
------------------------	-----------------------------	------------------------------

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Datum	Uur	GWS (voor staalname)	Volume opgepompt	GWS (na staalname)
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm

Recuperatie grondwater

Tijd (min)	GWS (cm)
0	
1	
2	
5	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
80	
120	

Recuperatie drijflaag

Tijd (min)	GWS (cm)	DL (cm)
0		
1		
2		
5		
10		
20		
30		
40		
50		
60		
80		
120		



308

Projectnr: 230 134 Peilbuis: 308 Datum: 3-4-25

Staalnemer: BVG

Weersomstandigheden 16 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag
en omgevingsfactoren: ☐ Binnen ☐ Wind ☐ Volle zon ☐ Schaduw

Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☒ JA	☐ NEE
Dop intact:	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☒ JA	☐ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)	☒ JA	☐ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☒ JA	☐ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☒ JA	☐ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE

Gegevens peilbuis:

☒ Bovengronds		/	☐ Straatpot	/	☐ Vloerpot
☒ Boven het maaiveld	5	cm	OF	☐ Onder het maaiveld	cm
Type peilbuis :	☒ PERMANENT		☐ TIJDELIJK		
Filter:	☐ NIET SNIJDEND		☐ SNIJDEND		☐ MULTILEVELWELS
	☒ NIET GEKEND		LENGTE VAN DE FILTER: 1 cm		
Grondwaterstand	239	cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA	☒ NEE
Inwendige diameter	5	cm	Diepte drijflaag		cm
Ref vlak opmetingen	☐ BOPB ☒ Maaiveld		Dikte drijflaag		cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectr. 230134	Peilbuis: 308	Datum: 3-4-25
Start schoonpompen	14 u 45	
Einde schoonpompen	15 u 45	
Daling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA ☒ NEE	
Grondwaterstand stabiel op 0,1 l/min	253 cm	
Diepte peilbuis	1413 cm	
Inhoud aanwezig in peilbuis	23157,5 ml	
Debiet	VARIABEL DEBIET ml/min	
Kleur	TRANSPARENT	
Geur	/	
Helderheid	☒ Goed ☐ Matig ☐ Slecht	
Totaal opgepompt water (minimum 5x peilbuis inhoud)	116 l	
Afvoer grondwater	~~0 Vat~~ ~~0 Riol~~ ~~Kluis~~	
Type pomp	Slangenpomp	
Peilbuis droog gepompt:	☐ Ja ☒ Nee	

Opmerkingen:

Peilbuis volledig beschadigd
zie foto's tera-index
instroom water = zeer waarschijnlijk 0



Projectnr: 230134	Peilbuis: 292	Datum: 10-4-25
Staalnemer: BUG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 9 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld 138 cm	OF	☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Filter	☒ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☐ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
	LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm	
Grondwaterstand 239 cm	Drijfslag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terraindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 1230.134 Peilbuis: 292 Datum: 10-4-25

Voorpompen

GWS voor voerpompen	239	cm	Debiet voerpompen	25	ml/min
Volume in peilbuis	1632,3	ml	Volume boven de filter	728	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	550	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	10.04		Voorpompen eindtijd	11.45	
Toestroming	OG / OM / QS		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	✓		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	✓		GWS na voerpompen	278	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA X NEE		Afvoer GW	WEG	

GWS (stabilisatie)	10 u 06	10 u 08	10 u 10	10 u 12	10 u 14	10 u 16	10 u 18	10 u 20
	248 cm	257 cm	267 cm	274 cm	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	10.22	10.30	10.40	10.50	11.00	11.10	11.20	11.30
GWS	275	275	275	275	275	275	275	275
Temperatuur	9,65	9,65	9,63	9,51	9,79	10,08	10,9	10,6
pH (Units)	7,01	7,18	7,13	7,07	7,02	7,02	6,98	6,92
ORP - Eh/Redox (mV)	90,8	89,3	83,6	83,1	80,8	78,1	80,1	79,9
Cond - EC (µS/cm)	516,8	512	501,1	517,6	533,5	539,2	542,4	546,1
HDO - Zuurstof (mg/l)	9,33	1,98	1,4	1,09	0,97	0,92	0,9	0,83

STAALNAME

GWS na staalname	278	cm	Diepte peilput na staalname	600	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht
0610522660	10-4-25	25 ml/min	40	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0660872535	10-4-25	25 ml/min	10	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0660872277	" "	" "	10	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0692439603	" "	" "	10	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0692439612	" "	" "	10	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0680860923	" "	" "	4	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0850280958	" "	" "	4	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
0850253488	" "	" "	4	☒ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee



Projectnr: 230134	Peilbuis: 292	Datum: 10-4-25
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulbaarheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	27/03/2025	Pagina 3/4



Projectnr: 230134	Peilbuis: 293	Datum: 10-4-85
Staalnemer: B06		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 10 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 146 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Filter	☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm	
Grondwaterstand 264 cm	Drijfslag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2.4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag	cm
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	27/03/2025	Pagina 1/4



Projectnr: 230134		Peilbuis: 893		Datum: 10-4-25			
Voorpompen							
GWS voor voorpompen	264	cm	Debiet voorpompen	94	ml/min		
Volume in peilbuis	1514,74	ml	Volume boven de filter	610,4	ml		
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	3000	ml		
Diepte aanzuigpunt	549	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiveld			
Voorpompen starttijd	1403		Voorpompen eindtijd	1430			
Toestroming	DG/DM/OS		Type pomp voorpompen	Slangenpomp			
Geur	/		Type pompslaalname	Slangenpomp			
Holderdheid	✓		GWS na voorpompen	314	cm		
Aanwezigheid zandvang	O JA ☒ NEE		Afvoer GW	WEG			
GWS (stabilisatie)	14 u 04	14 u 06	14 u 07	14 u 08	14 u 09	14 u 10	14 u 12
	284 cm	309 cm	303 cm	309 cm	313 cm	314 cm	314 cm
METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)							
Tijd	1412	1415	1418	1420	1424	1427	1430
GWS	314	314	314	314	314	314	314
Temperatuur	10.92	10.46	10.46	10.39	10.34	10.31	10.35
pH (Units)	7.19	7.13	7.16	7.17	7.15	7.17 (7)	7.16
ORP - Eh/Redox (mv)	66.1	66	65.7	65.2	64.7	62.2	63
Cond - EC (µS/cm)	615.10	592	577.4	572.3	568	562.7	563.5
HDO - Zuurstof (mg/l)	1.76	0.59	0.23	0.17	0.15	0.13	0.13
STAALNAME							
GWS na staalname	314	cm	Diepte peilput na staalname	599	cm		
FLESSEN							
Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternase onderbroken	Filter belucht	
0610529638	10-4-25	94 ml/min	10	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0660872552	"	"	2.5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0660872554	"	"	"	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0692439602	"	"	"	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0692439610	"	"	"	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0680860925	"	"	1	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0850280940	"	"	1	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
0850253530	"	"	1	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	

Projectnr: 230134 Peilbuis: 893 Datum: 10-4-'25**Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvuilsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: P303	Datum: 10-4-25
Staalnummer: 806		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 3 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld 102 cm	OF	☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Filter	☐ NIET SNIJDEND	☐ SNIJDEND
	☒ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
	LENGTE VAN DE FILTER: ? cm	
Grondwaterstand 444 cm	Drijfslag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 5 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230 134 Peilbuis: P303 Datum: 10-4-25

Voorpompen

GWS voor voerpompen	444	cm	Debiet voerpompen	209	ml/min
Volume in peilbuis	24747	ml	Volume boven de filter	!	ml
Volume voor te pompen	3000	ml	Volume voorgepompt	6000	ml
Diepte aanzuigpunt	1655	cm	Ref vlak	X-BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	1307		Voorpompen eindtijd	1333	
Toestroming	X G / O M / O S		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Holderdheid	V		GWS na voerpompen	454	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA X NEE		Afvoer GW	WEG	

GWS (stabilisatie)	13 u08	13 u09	13 u11	13 u14	13 u17	13 u20	13 u23	13 u26
	450	454	454	454	454	454	454	454
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	13 11	13 14	13 17	13 20	13 23	13 26	13 29	13 32
GWS	454	454	454	454	454	459	454	454
Temperatuur	11,4	11,8	11,38	11,43	11,68	11,65	11,48	11,48
pH (Units)	6,88	6,89	6,9	7,00	7,07	7,13	7,16	7,16
ORP - Eh/Redox (mv)	84,8	84,6	78,1	74,2	67,3	63,1	60,5	59,2
Cond - EC (µS/cm)	280,9	307,8	342,5	421	430,8	452,6	433	433,3
HDO - Zuurstof (mg/l)	1,83	0,62	0,28	0,77	0,15	0,13	0,13	0,12

STAALNAME

GWS na staalname	454	cm	Diepte peilput na staalname	1705	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht
061 0487 505	10-4-25	200-1/min	5	O Ja X Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
066 087 25 29	"	"	1,25	O Ja X Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
066 087 25 36	"	"	1,25	O Ja X Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
069 243 9611	"	"	1,25	O Ja X Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
069 243 9617	"	"	1,25	O Ja X Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
068 086 0940	"	"	0,5	O Ja X Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
085 0253531	"	"	0,5	X Ja O Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
085 0253 509	"	"	0,5	X Ja O Nee	O Ja X Nee	O Ja X Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee



Projectnr: 230 134

Peilbuis: P 303

Datum: 10-4-'25

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldeaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 930 134	Peilbuis: 313	Datum: 10-4-85
Staalnemer: BVC		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 10 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☒ Boven het maaiveld 87 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Filter	☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☒ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: ? cm	
Grondwaterstand	342 cm	Drijfslag aanwezig ☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter	5 cm	Diepte drijfslag cm
Ref vlak opmetingen	☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag cm
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	27/03/2025	Pagina 1/4



Projectnr: 230134		Peilbuis: 313		Datum: 10-4-25				
Voorpompen								
GWS voor voerpompen	342	cm	Debiet voerpompen	200	ml/min			
Volume in peilbuis	22863	ml	Volume boven de filter	26884 ?	ml			
Volume voor te pompen	3500	ml	Volume voorgepompt	5100	ml			
Diepte aanzuigpunt	1457	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiveld				
Voorpompen starttijd	1517		Voorpompen eindtijd	1540				
Toestroming	G / O M / O S		Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Helderheid	✓		GWS na voerpompen	354	cm			
Aanwezigheid zandvang	O JA ☒ NEE		Afvoer GW	VEG				
GWS (stabilisatie)	15 u 18	15 u 20	15 u 30	15 u 33	15 u 36	15 u 39	u	u
	350 cm	354 cm	354 cm	354 cm	354 cm	354 cm	cm	cm
METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)								
Stabiel								
Tijd	1527	1530	1533	1536	1539			
GWS	354	354	354	354	354			
Temperatuur	11,56	11,58	11,56	11,63	11,6			
pH (Units)	7,53	7,34	7,33	7,30	7,33			
ORP - Eh/Redox (mv)	58,5	55,8	55,4	55,3	53			
Cond - EC (µS/cm)	631,5	631,8	631,4	631	632,0			
HDO - Zuurstof (mg/l)	0,3	0,17	0,15	0,13	0,11			
STAALNAME								
GWS na staalname	354	cm	Diepte peilput na staalname	1507	cm			
FLESSEN								
Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Getiteld	Monsternam onderbroken	Filter belucht		
0660872390	10-4-25	200 ml/min	1,25	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
0660872526	"	"	1,25	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
0692439616	"	"	1,25	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
0692439609	"	"	1,25	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
0680860926	"	"	0,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
0850253508	"	"	0,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
0850253519	"	"	0,5	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee		



Projectnr: 930134	Peilbuis: 313	Datum: 10-4-25
Niet conformiteiten		
Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE
Criteria LFS (Low-Flow Sampling)		
Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE
Opmerkingen:		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in TerraIndex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	27/03/2025	Pagina 3/4



Projectnr: 230134	Peilbuis: 251	Datum: 15-4-85
Staalnummer: 206		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 14 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt
☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon
		☐ Neerslag
		☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min	☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot		
☒ Boven het maaiveld 92 cm	OF	☐ Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	☐ TIJDELIJK
Filter	☐ NIET SNIJDEND	☒ SNIJDEND
	☐ NIET GEKEND	☐ MULTILEVELWELS
	LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm	
Grondwaterstand 54,670 cm	Drijflaag aanwezig	☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter 2,4 cm	Diepte drijflaag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134 Peilbuis: 251 Datum: 15-4-25

Voorpompen

GWS voor voerpompen	690	cm	Debiet voerpompen	200	ml/min
Volume in peilbuis	777,7	ml	Volume boven de filter	! - 0	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	5000	ml
Diepte aanzuigpunt	799	cm	Ref vlek	BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	1044		Voorpompen eindtijd	1110	
Toestroming	G / O M / O S		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	MATIG		GWS na voerpompen	688	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA Q NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisatie)	10 u 49	10 u 54	10 u 59	11 u 02	11 u 05	11 u 09	u	u
	681 cm	687 cm	688 cm	688 cm	688 cm	688 cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	1055	1059	1102	1105	1109		
GWS	688	688	688	688	688		
Temperatuur	13	13	13,1	13,3	13,3		
pH (Units)	6,58	6,58	6,59	6,59	6,59		
ORP - Eh/Redox (mv)	182,7	179,9	177,6	176	174,7		
Cond - EC (µS/cm)	1316	1360	1395	1365	1345		
HDO - Zuurstof (mg/l)	2,86	1,76	1,58	1,15	0,94		

STAALNAME

GWS na staalname	688	cm	Diepte peilput na staalname	842	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht
0610487475	15-4-25	100ml/min	10	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0660872386	" "	" "	2,5	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0660872273	" "	" "	2,5	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0692439629	" "	" "	2,5	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0692439637	" "	" "	2,5	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0680860922	" "	" "	1	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0856253487	" "	" "	1	Q Ja O Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
0850280915	" "	" "	1	Q Ja O Nee	O Ja Q Nee	Q Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee



Projectnr: 230 134

Peilbuis: ES 1

Datum: 15-4-88

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: 260	Datum: 15-04-2025
Staalnemer:	BVg	
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren: 10 °C	☐ Klaar ☐ Wind	☒ Bewolkt ☐ Volle zon
		☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	O GOED	☒ SLECHT
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☐ NEE
Dop aanwezig en intact:	☐ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☐ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Ontbreken dop of straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:		
☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis :	☐ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Type filter:	☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND	
Grondwaterstand	cm	Drijflaag aanwezig ☐ JA ☐ NEE
Inwendige diameter	cm	Diepte drijflaag cm
Ref vlak opmetingen	☐ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag cm
Opmerkingen:		
Grondwaterstand staat te laag om op te kunnen pompen. Staalname gestopt.		
Versie	29/03/2024	Pagina 1/4

* Gele velden moeten ook in TerraIndex komen

BEMONSTERINGSVERSLAG
GRONDWATER
VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: 230134

Peilbuis: 260

Datum: 15-04-2025

Voorpompen

GWS voor voorpompen	cm	Debiet voorpompen	l/min
Volume in peilbuis	l	Volume boven de filter	l
Volume voor te pompen	l	Volume voorgepompt	l
Diepte aanzuigpunt	cm	Ref vlak	O BOPB O Maaiveld
Voorpompen starttijd	14:38	Voorpompen eindtijd	14:38
Opbrengst	O GOED O SLECHT	Type pomp staalname	Slangenpomp
Geur		Type pomp voorpompen	Slangenpomp
Helderheid		GWS na voorpompen	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA O NEE	Afvoer GW	
GWS (stabilisatie)	cm	cm	cm

METINGEN (INTERVALS VAN 3 MIN)

Stabiel

Tijd							
GWS							
Temperatuur							
pH (Units)							
ORP - Eh/Redox (mv)							
Cond - EC (µS/cm)							
HDO - Zuurstof (mg/l)							

STAALNAME

GWS na staalname	cm	Diepte peilput na staalname	cm
------------------	----	-----------------------------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monstername onderbroken	Filter belucht

Projectnr: **230134**Peilbuis: **260**Datum: **15-04-2025****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm)	☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand	☐ JA	☐ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis	☐ JA	☐ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot	☐ JA	☐ NEE
Labeling intact	☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS)	☐ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min	☐ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden	☐ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht)	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134

Peilbuis: 260

Datum: 15-04-2025

Bij slechte toestroming : Evaluatie oorzakelijk verband

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Voorpompen		Staalname	
Uur	Volume opgepompt	Uur	Volume opgepompt

Recuperatie grondwater en/of drijfslag

Tijd (min)	GWS (cm)	Tijd (min)	GWS (cm)
0		0	
1		1	
2		2	
5		5	
10		10	
20		20	
30		30	
40		40	
50		50	
60		60	
80		80	
120		120	



Projectnr: 230134	Peilbuis: 300	Datum: 15-4-25
Staalnemer: BUC		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:	14 °C O Binnen	O Klaar O Wind
	☒ Bewolkt O Volle zon	O Neerslag O Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	☒ GOED	O SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	O JA	☒ NEE
Dop intact:	☒ JA	O NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Label aanwezig:	☒ JA	O NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	O JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	O JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	O JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	O JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:		
☒ Bovengronds / O Straatpot / O Vloerpot ☒ Boven het maaiveld + 79 cm OF O Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis:	☒ PERMANENT	O TIJDELIJK
Filter	☒ NIET SNIJDEND O NIET GEKEND	O SNIJDEND O MULTILEVELWELS
LENGTE VAN DE FILTER: 200 cm		
Grondwaterstand 353 cm	Drijfslag aanwezig O JA	☒ NEE
Inwendige diameter 2,4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ☒ BOPB O Maaiveld	Dikte drijfslag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134

Peilbuis: 300

Datum: 15-4-25

Voorpompen

GWS voor voerpompen	353	cm	Debiet voerpompen	200	ml/min
Volume in peilbuis	1437.87	ml	Volume boven de filter	533.55	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	6000	ml
Diepte aanzuigpunt	621	cm	Ref vlak	Q-BOPB O Maalveld	
Voorpompen starttijd	1200		Voorpompen eindtijd	1235	
Toestroming	RG / OM / OS		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	✓		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	✓		GWS na voerpompen	372	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA & NEE		Afvoer GW	VNT	

GWS (stabilisatie)	12 u 06	12 u 11	12 u 23	12 u 26	12 u 28	12 u 31	12 u 33	12 u 35
	308	372	372	372	372	372	372	372
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	12 19	12 24	12 26	12 28	12 31	12 33	12 35
GWS	372	372	372	372	372	372	372
Temperatuur	11.3	11.2	11.3	11.3	11.3	11.2	11.3
pH (Units)	7.06	7.01	7.01	7.0	6.99	6.99	6.99
ORP - Eh/Redox (mv)	168.4	167.9	167.1	166.2	165	163.9	163.1
Cond - EC (µS/cm)	599	605	608	608	608	608	608
HDO - Zuurstof (mg/l)	2.7	1.85	1.65	1.47	1.32	1.22	1.15

STAALNAME

GWS na staalname	372	cm	Diepte peilput na staalname	671	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Morfemane onterbroken	Filter belucht
0660872556	15-4-25	200ml/min	1.25	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
0660872393	"	"	"	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
0692439605	"	"	"	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
0692439622	"	"	"	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
0680860537	"	"	0.5	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
0850280938	"	"	"	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
0850253500	"	"	"	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee



Projectnr: 230134

Peilbuis: 300

Datum: 15-4-25

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlaktige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☒ JA	☐ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: P 38		Datum: 24/11/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		6 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☒ GOED	☐ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☐ JA	☒ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 50 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Filter ☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☒ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: cm					
Grondwaterstand		300 cm	Drijfslag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		50 cm	Diepte drijfslag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag		cm
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		27/03/2025		Pagina 1/4	



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 3 B

Datum: 24/11/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	300	cm	Debiet voerpompen	200	ml/min			
Volume in peilbuis	7438	ml	Volume boven de filter	5475	ml			
Volume voor te pompen	3700	ml	Volume voorgepompt	3750	ml			
Diepte aanzuigpunt	620	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiveld				
Voorpompen starttijd	9.10		Voorpompen eindtijd	9.28				
Toesiroting	RG / OM / OS		Type pomp voerpompen	Slangenpomp				
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp				
Helderheid	V		GWS na voerpompen	304	cm			
Aanwezigheid zandvang	O JA X NEE		Afvoer GW	UNT				
GWS (stabilisatie)	9 u 12	9 u 15	9 u 18	9 u 21	9 u 23	9 u 25	9 u 27	u
	304 cm	304 cm	304 cm	304 cm	304 cm	304 cm	304 cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	9.15	9.18	9.21	9.23	9.25	9.27	
GWS	304	304	304	304	304	304	
Temperatuur	12.1	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1	
pH (Units)	6.4	6.4	6.40	6.4	6.4	6.4	
ORP - Eh/Redox (mv)	53	-39.1	-54	-60.5	-64.3	-67.7	
Cond - EC (µS/cm)	1065	1037	1026	1023	1025	1019	
HDO - Zuurstof (mg/l)	7.91	7.34	6.87	6.56	6.88	6.01	

STAALNAME

GWS na staalname	304	cm	Diepte peilput na staalname	679	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht
088 0161 256	24/11/2025	200 ml/min	0.7 min	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
088 0161 249			" "	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
062 0635 749			0.5 min	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
062 0635 723			" "	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
085 0288 287			" "	☒ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
066 0866 442			1.25 min	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
069 5285 160			" "	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
069 5285 168			" "	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
				☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee

9 filter
niet
gebond



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 3.8

Datum: 24/11/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: P3C	Datum: 24-11-2025
Staalnemer:	BVg	
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:	☐ 6 °C ☐ Binnen	☐ Klaar ☐ Wind
	☒ Bewolkt ☐ Volle zon	☐ Neerslag ☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	O GOED	O SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	☐ JA	☐ NEE
Dop intact:	☐ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Label aanwezig:	☐ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	☐ JA	☐ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	☐ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	☐ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:		
☐ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld cm OF ☐ Onder het maaiveld cm		
Type peilbuis :	☐ PERMANENT ☐ TIJDELIJK	
Filter	☐ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: cm	
Grondwaterstand	cm	Drijfslag aanwezig ☐ JA ☐ NEE
Inwendige diameter	cm	Diepte drijfslag cm
Ref vlak opmetingen	☐ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag cm
Opmerkingen:		
Peilbuis is niet bruikbaar. Deze zit vol zand. P3B in de plaats van deze bemonsterd.		
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"		
Versie	27/03/2025	Pagina 1/4



BEMONSTERINGSVERSLAG

GRONDWATER

VOORPOMPEN, METINGEN EN STAALNAME

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P3C**Datum: **24-11-2025****Voorpompen**

GWS voor voerpompen	cm	Debiet voerpompen	ml/min
Volume in peilbuis	ml	Volume boven de filter	ml
Volume voor te pompen	ml	Volume voorgepompt	ml
Diepte aanzuigpunt	cm	Ref vlak	O BOPB O Maaiveld
Voorpompen starttijd	10:09	Voorpompen eindtijd	10:09
Toestroming	O G / O M / O S	Type pomp voerpompen	Slangenpomp
Geur		Type pomp staalname	Slangenpomp
Helderheid		GWS na voerpompen	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA O NEE	Afvoer GW	
GWS (stabilisatie)	u	u	u
	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)**Stabiel**

Tijd							
GWS							
Temperatuur							
pH (Units)							
ORP - Eh/Redox (mv)							
Cond - EC (µS/cm)							
HDO - Zuurstof (mg/l)							

STAALNAME

GWS na staalname	cm	Diepte peilput na staalname	cm
------------------	----	-----------------------------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P3C**Datum: **24-11-2025****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☒ JA	☐ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☒ JA	☐ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☒ JA	☐ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☒ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvuksnelheid overschreden:	☒ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☒ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☒ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terraindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134 Peilbuis: P3C Datum: 24-11-2025

Bij slechte toestroming : Evaluatie oorzakelijk verband

Peilbuis drooggepompt: O JA O NEE

Intervallen intermitterend pompen (bij 24 u bemonstering)

Datum	Uur	GWS (voor staalname)	Volume opgepompt	GWS (na staalname)
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm
		cm		cm

Recuperatie grondwater			Recuperatie drijfslaag		
Tijd (min)	GWS (cm)		Tijd (min)	GWS (cm)	DL (cm)
0			0		
1			1		
2			2		
5			5		
10			10		
20			20		
30			30		
40			40		
50			50		
60			60		
80			80		
120			120		



Projectnr: 230134

Peilbuis: p 1465

Datum: 24/11/2025

Staalnemer: BVG

Weersomstandigheden: 10 °C
en omgevingsfactoren: O BinnenO Klaar
O WindO Bewolkt
O Volle zonO Neerslag
O Schaduw

Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:

O GOED

☒ SLECHT

Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)

O JA

☒ NEEBeschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot:
(foto maken bij beschadiging)

O JA

☒ NEE

Dop intact:

☒ JA

O NEE

Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)

☒ JA

O NEE

Label aanwezig:

☒ JA

O NEE

Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)

O JA

☒ NEE

Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)

O JA

☒ NEE

Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)

O JA

☒ NEE

Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)

O JA

☒ NEE

Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)

O JA

☒ NEE

Mogelijke verzanding:

O JA

☒ NEE

Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min

☒ JA

O NEE

Gegevens peilbuis:

☒ Bovengronds / O Straatpot / O Vloerpot☒ Boven het maaiveld

85

cm

OF

O Onder het maaiveld

cm

Type peilbuis:

☒ PERMANENT

O TIJDELIJK

Filter

☒ NIET SNIJDEND

O SNIJDEND

O MULTILEVELWELS

O NIET GEKEND

LENGTE VAN DE FILTER: 100

cm

Grondwaterstand

168

cm

Drijfslag aanwezig

O JA

☒ NEE

Inwendige diameter

2.4

cm

Diepte drijfslag

cm

Ref vlak opmetingen

☒ BOPB

O Maaiveld

Dikte drijfslag

cm

Opmerkingen:

filter staat ^{omgekeerd} boven aan het maaiveld?
zie foto T.I.

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1465

Datum: 24/11/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	168	cm	Debiet voerpompen	117 l/s dan 25	ml/min
Volume in peilbuis	1682	ml	Volume boven de filter	1280	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	190	cm	Ref vlak	BOPB 0 Maaiveld	
Voorpompen starttijd	13		Voorpompen eindtijd	13:54	
Toestroming	OG / OM / OS		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Holderdheid	✓		GWS na voerpompen	344	cm
Aanwezigheid zandvang	JA O NEE		Alvoer GW	VAT	

GWS	13 u 13	13 u 19	13 u 15	13 u 19	13 u 20	13 u 33	u	u
(stabilisatie)	192 cm	205 cm	218 cm	224 cm	235 cm	330 cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	13:21	13:24	13:27	13:30	13:33		
GWS	244	268	300	312	330		
Temperatuur	11.1	11.4	11.6	11.8	11.8		
pH (Units)	6.7	6.69	6.69	6.69	6.69		
ORP - Eh/Redox (mv)	80	-48.9	-86	-99.3	-102.7		
Cond - EC (µS/cm)	4796	5085	5185	5220	5216		
HDO - Zuurstof (mg/l)	5.90	5.58	5.15	4.89	4.6		

STAALNAME

GWS na staalname	433	cm	Diepte pelput na staalname	540	cm
------------------	-----	----	----------------------------	-----	----

FLESEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbreeken	Filter belucht
088 0161268	24/11/2025	ml/min	min	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
088 0161267				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
062 0637245				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
062 0706352				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
085 0288274				☒ Ja O Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
066 0866445				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
069 5285132				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
069 5285150				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee
				O Ja O Nee	O Ja O Nee	O Ja O Nee



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1465

Datum: 24/11/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvuursnelheid overschreden:	☒ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

O NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134	Peilbuis: P 1466	Datum: 24/11/2025
Staalnemer: BVG		
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:	10 °C O Binnen	O Klaar O Wind
	~~X~~ Bewolkt O Volle zon	~~X~~ Neerslag O Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:	O GOED	~~X~~ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)	O JA	~~X~~ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)	O JA	~~X~~ NEE
Dop intact:	~~X~~ JA	O NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)	O JA	~~X~~ NEE
Label aanwezig:	~~X~~ JA	O NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)	O JA	~~X~~ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)	O JA	~~X~~ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)	O JA	~~X~~ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)	O JA	~~X~~ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)	O JA	~~X~~ NEE
Mogelijke verzanding:	O JA	~~X~~ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min	~~X~~ JA	O NEE
Gegevens peilbuis:		
~~X~~ Bovengronds / O Straatpot / O Vloerpot		
~~X~~ Boven het maaiveld 70 cm	OF	O Onder het maaiveld cm
Type peilbuis:	~~X~~ PERMANENT	O TIJDELIJK
Filter	~~X~~ NIET SNIJDEND O NIET GEKEND	O SNIJDEND O MULTILEVELWELS
	LENGTE VAN DE FILTER: 100 cm	
Grondwaterstand 234 cm	Drijfslag aanwezig	O JA ~~X~~ NEE
Inwendige diameter 2,4 cm	Diepte drijfslag	cm
Ref vlak opmetingen ~~X~~ BOPB O Maaiveld	Dikte drijfslag	cm

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1466

Datum: 24/11/2025

Voorpompen

GWS voor voorpompen:	140 239	cm	Debiet voorpompen:	14 100	don 25	ml/min
Volume in peilbuis	836,5	ml	Volume boven de filter	384,3		ml
Volume voor te pompen	2300	ml	Volume voorgepompt	2300		ml
Diepte aanzuigpunt	360	cm	Ref vlak	BOPB O Maaiveld		
Voorpompen starttijd	14 25		Voorpompen eindtijd	14 27		
Toestroming	OG / OM / OS		Type pomp voorpompen	Slangenpomp		
Geur	✓		Type pomp staalname	Slangenpomp		
Holderheid	✓		GWS na voorpompen	305		cm
Aanwezigheid zandvang	O JA & NEE		Afvoer GW	0,145		

GWS (stabilisatie)	14 u 29	14 u 30	14 u 33	14 u 36	14 u 39	14 u 42	14 u 46	u
	244 cm	244 cm	250 cm	270 cm	284 cm	289 cm	305 cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	14 30	14 33	14 36	14 39	14 42	14 46	
GWS	244	250	270	284	289	305	
Temperatuur	11,4	11,8	12,1	12,1	11,9	11,9	
pH (Units)	6,73	6,72	6,71	6,71	6,71	6,71	
ORP - Eh/Redox (mv)	96	48	12,5	-25,9	-41,6	-51	
Cond - EC (µS/cm)	4755	5009	5063	5038	5002	4906	
HDO - Zuurstof (mg/l)	5,27	4,76	4,57	4,25	3,93	3,57	

STAALNAME

GWS na staalname	456	cm	Diepte peilput na staalname	540 419	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	---------	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Getilterd	Morotomenu onderbroken	Filter belucht
088 0161 288	24/11/2025	100ml/min	1,25 min	O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
088 0161 265				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
062 0637 221			1 min	O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
062 0706 346			1 min	O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
085 0288 238		25 ml/min	4	O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
085 0866 443			10 min	O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
069 5285 164				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
069 5285 174				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee
				O Ja & Nee	O Ja & Nee	O Ja & Nee

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P 1466**Datum: **24/11/2025****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvuilsnelheid overschreden:	☒ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen☐ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)☒ NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: P 1475		Datum: 24/11/2025	
Staanemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		7 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☐ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 130 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Filter ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: 100 cm					
Grondwaterstand		403 cm	Drijflaag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		2.4 cm	Diepte drijflaag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijflaag		cm
Opmerkingen:					
Geen metingen kunnen doen met P.L. gebied en enkel 088 vullen. Belucht bij het starten					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		27/03/2025		Pagina 1/4	



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1475

Datum: 24/11/2025

Voorpompen

GWS voor voorpompen	403	cm	Debiet voorpompen	100 dan 25	ml/min
Volume in peilbuis	384	ml	Volume boven de filter	1 BELUCHT	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	500	ml
Diepte aanzuigpunt	430	cm	Ref vlak	A BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	10 11		Voorpompen eindtijd	10 20	
Toestroming	OG / OM / RS		Type pomp voorpompen	Slangenpomp	
Geur	1		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	SLECHT		GWS-na voorpompen	438	cm
Aanwezigheid zandvang	2 JA O NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisatie)	10 u 12	10 u 12	u	u	u	u	u	u
	410 cm	425 cm	450 cm	cm	cm	cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd								
GWS								
Temperatuur								
pH (Units)								
ORP - Eh/Redox (mv)								
Cond - EC (µS/cm)								
HDO - Zuurstof (mg/l)								

STAALNAME

GWS na staalname	409	cm	Diepte peilput na staalname	488	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsteiname onderbroken	Filter belucht
088 0161 264	24/11/2025	100 ml/min	125 min	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
088 0161 240	" "	" "	" "	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
~~082 0727 340~~				~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~
~~082 0635 736~~				~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~
~~085 0288 288~~				~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~
~~085 0366 440~~				~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~
~~069 5285 161~~				~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~
~~089 5284 677~~				~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~	~~O Ja ☒ Nee~~
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee
				O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee	O Ja ☐ Nee

Projectnr: **230134**Peilbuis: **P1475**Datum: **24/11/2025****Niet conformiteiten**

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☒ JA	☐ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☒ JA	☐ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid drijflagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen**☐ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☐ JA	☒ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:**☒ NVT**

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)**☒ NVT**

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: P 1475 bis		Datum: 24/11/2025	
Staalnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		7 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☒ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot					
☒ Boven het maaiveld 60 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Filter ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS					
☐ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: 100 cm					
Grondwaterstand		330 cm	Drijfslag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		2.4 cm	Diepte drijfslag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag		cm
Opmerkingen:					
Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"					
Versie		27/03/2025		Pagina 1/4	



Projectnr: 230134

Peilbuis: P1475 bis

Datum: 24/11/2025

Voorpompen

GWS voor voerpompen	330	cm	Debiet voerpompen	1st 100 don 70	ml/min
Volume in peilbuis	704	ml	Volume boven de filter	243	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2800	ml
Diepte aanzuigpunt	430	cm	Ref vlak	Ø BOPB 0 Maaiveld	
Voorpompen starttijd	10:24		Voorpompen eindtijd	10:50 - 11:00	
Tegstrooming	OG / OM / ~~OS~~		Type pomp voerpompen	Slangenpomp	
Geur	/		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	✓		GWS na voerpompen	377	cm
Aanwezigheid zandvang	0 JA 0 NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS	10 u 27	10 u 29	10 u 32	11 u 46	11 u 50	11 u 54	u	u
(stabilisatie)	355 cm	375 cm	377 cm	372 cm	377 cm	377 cm	cm	cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	10:37	11:42	11:46	11:50	11:54		
GWS	377	377	377	377	377		
Temperatuur	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7		
pH (Units)	6,6	6,57	6,54	6,52	6,51		
ORP - Eh/Redox (mv)	+82,8	-98	-103,3	-108,6	-112		
Cond - EC (µS/cm)	892	900	898	895	893		
HDO - Zuurstof (mg/l)	6,76	6,08	5,70	5,26	4,95		

STAALNAME

GWS na staalname	377	cm	Diepte peilput na staalname	485	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belicht
088 0161 234	24/11/2025	70 ml/min	1,7 min	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
088 0161 277				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
062 0727 968			1,4 min	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
062 0637 250				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
085 0288 248				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
066 0872 523			3,4 min	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
069 5285 159				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
069 5285 153				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee
				O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee	O Ja ☒ Nee



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1475 bin

Datum: 24/11/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE

Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:

O NVT

Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☒ JA	☐ NEE

Diepe peilbuizen (>15m)

O NVT

Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"



Projectnr: 230134		Peilbuis: P 1476		Datum: 24/11/2025	
Staatsnemer: BVG					
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren:		8 °C	☐ Klaar	☒ Bewolkt	☐ Neerslag
		☐ Binnen	☐ Wind	☐ Volle zon	☐ Schaduw
Beoordeling bruikbaarheid peilbuis:				☐ GOED	☒ SLECHT
Ontbreken straatpot / vloerpot / dop (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Beschadiging van de peilbuis / straatpot / vloerpot: (foto maken bij beschadiging)				☐ JA	☒ NEE
Dop intact:				☒ JA	☐ NEE
Beschadiging aan de buis (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Label aanwezig:				☒ JA	☐ NEE
Aanwezigheid oude slangen (foto maken als ze nog aanwezig zijn)				☐ JA	☒ NEE
Instroom in de peilbuis of straatpot/vloerpot: (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van binnenzijde straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Verontreiniging van het peilbuis materiaal (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Instroom bentoniet vanuit de straatpot (foto maken indien ja)				☐ JA	☒ NEE
Mogelijke verzanding:				☐ JA	☒ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1l/min				☒ JA	☐ NEE
Gegevens peilbuis:					
☒ Bovengronds / ☐ Straatpot / ☐ Vloerpot ☐ Boven het maaiveld 45 cm OF ☐ Onder het maaiveld cm					
Type peilbuis: ☒ PERMANENT ☐ TIJDELIJK					
Filter ☒ NIET SNIJDEND ☐ SNIJDEND ☐ MULTILEVELWELS ☐ NIET GEKEND LENGTE VAN DE FILTER: 100 cm					
Grondwaterstand		326 cm	Drijfslag aanwezig		☐ JA ☒ NEE
Inwendige diameter		2,4 cm	Diepte drijfslag		cm
Ref vlak opmetingen		☒ BOPB ☐ Maaiveld	Dikte drijfslag		cm

Opmerkingen:

**Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen.
"Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"**



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1476

Datum: 24/11/2025

Voorpompen

GWS voor voorpompen	326	cm	Debiet voorpompen	1100 dan 50	ml/min
Volume in peilbuis	132,5	ml	Volume boven de filter	280,3	ml
Volume voor te pompen	2500	ml	Volume voorgepompt	2500	ml
Diepte aanzuigpunt	130	cm	Ref vlak	Q BOPB O Maaiveld	
Voorpompen starttijd	11 41		Voorpompen eindtijd	12 23	
Toestroming	OG / OM / QS		Type pomp voorpompen	Slangenpomp	
Geur	✓		Type pomp staalname	Slangenpomp	
Helderheid	✓		GWS na voorpompen	372	cm
Aanwezigheid zandvang	O JA Q NEE		Afvoer GW	VAT	

GWS (stabilisatie)	11 u 42	11 u 44	11 u 53	11 u 58	12 u 03	12 u 08	12 u 13	12 u 18
	350 cm	376 cm	372 cm	372 cm	372 cm	372 cm	372 cm	372 cm

METINGEN (MINSTENS 5 METINGEN DAT STABILISATIE AANTONEN)

Stabiel

Tijd	11 48	11 53	11 58	12 03	12 08	12 13	12 18
GWS	372	372	372	372	372	372	372
Temperatuur	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
pH (Units)	7,33	7,31	7,4	7,42	7,39	7,35	7,34
ORP - Eh/Redox (mv)	-126,7	-144,7	453	-167,7	-174,8	-178,6	-181,6
Cond - EC (µS/cm)	322,6	310,9	304,3	293,4	293,3	292,6	292,8
HDO - Zuurstof (mg/l)	6,62	5,9	5,28	4,72	4,23	3,91	3,72

STAALNAME

GWS na staalname	372	cm	Diepte peilput na staalname	488	cm
------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

FLESSEN

Barcode	Datum	Debiet staalname	Duur staalname	Gefilterd	Monsternam onderbroken	Filter belucht
088 0161 235	24/11/2025	50 ml/min	25 min	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
088 0161 287				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
062 0727 322			2 min	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
062 0637 198				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
085 0288 293				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
066 0866 438			5 min	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
069 5285 144				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
069 5285 172				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
			26 min	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee
				O Ja Q Nee	O Ja Q Nee	O Ja Q Nee



Projectnr: 230134

Peilbuis: P 1476

Datum: 24/11/2025

Niet conformiteiten

Repecteren criteria peildalingen (max 50cm):	☒ JA	☐ NEE
Mogelijke verzanding:	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid oude slangen incl. toestand:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de peilbuis:	☐ JA	☒ NEE
Oppervlakkige beschadiging van de straatpot of vloerpot:	☐ JA	☒ NEE
Labeling intact:	☒ JA	☐ NEE
Slecht-trekkende peilbuis, peildaling groter dan 50 cm op 0,1 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Peilbuis droog gepompt:	☐ JA	☒ NEE
Voldaan aan criteria low-flow sampling (zie criteria LFS):	☐ JA	☒ NEE

Criteria LFS (Low-Flow Sampling)

Constant laag debiet 0,1 - 0,5 l/min:	☐ JA	☒ NEE
Natuurlijke aanvulsnelheid overschreden:	☐ JA	☒ NEE
Waterniveau onder de top van het filtergedeelte gezakt (belucht):	☐ JA	☒ NEE
Aanwezigheid drijfslagen gecontroleerd:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) NIET snijdende peilbuizen	☐ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☒ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 150 cm:	☒ JA	☐ NEE
Ondiepe (<15m) snijdende peilbuizen:	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,1 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 10 cm:	☐ JA	☐ NEE
Diepe peilbuizen (>15m)	☒ NVT	
Debiet voerpompen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname vluchtige verbindingen < 0,2 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Debiet staalname niet vluchtige verbindingen < 0,5 l/min:	☐ JA	☐ NEE
Maximale peildaling van 50 cm:	☐ JA	☐ NEE

Opmerkingen:

Als er niet conformiteiten zijn, gelieve dan in Terrainindex volgende zin te plaatsen bij opmerkingen. "Afwijkingen CMA zie Bemonsteringsverslag"

Date	Time	Site	Data ID	Unit ID	User ID	°C	DO mg/L	SPC-uS/cnr pH	ORP mV
01/16/25	8:35:43	beernem	p1035	HD		11.6	8.95	1078 6.71	212.5
01/16/25	8:36:43	beernem	p1035	HD		11.8	5.56	1082 6.36	233.2
01/16/25	8:37:43	beernem	p1035	HD		11.8	3.78	1090 6.14	243.9
01/16/25	8:38:43	beernem	p1035	HD		11.8	2.80	1093 6.04	249.1
01/16/25	8:39:43	beernem	p1035	HD		11.8	2.21	1096 5.99	251.7
01/16/25	8:40:43	beernem	p1035	HD		11.9	1.82	1094 5.95	253.8
01/16/25	8:41:43	beernem	p1035	HD		11.9	1.54	1095 5.92	255.2
01/16/25	8:42:43	beernem	p1035	HD		11.9	1.33	1097 5.91	256.1
01/16/25	8:43:43	beernem	p1035	HD		11.9	1.18	1098 5.89	256.9
01/16/25	8:44:43	beernem	p1035	HD		11.9	1.05	1100 5.87	257.6
01/16/25	8:45:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.95	1102 5.86	258.3
01/16/25	8:46:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.87	1101 5.84	258.8
01/16/25	8:47:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.80	1100 5.83	259.4
01/16/25	8:48:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.74	1096 5.81	259.8
01/16/25	8:49:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.69	1092 5.79	260.3
01/16/25	8:50:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.64	1089 5.77	261.0
01/16/25	8:51:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.60	1087 5.76	261.5
01/16/25	8:52:43	beernem	p1035	HD		11.9	0.57	1083 5.74	262.1
01/16/25	9:16:46	beernem	p1036	HD		10.2	10.84	1186 6.34	241.9
01/16/25	9:17:46	beernem	p1036	HD		10.5	6.45	1218 6.48	240.1
01/16/25	9:18:46	beernem	p1036	HD		10.5	4.30	1212 6.59	237.9
01/16/25	9:19:46	beernem	p1036	HD		10.6	3.16	1196 6.67	236.0
01/16/25	9:20:46	beernem	p1036	HD		10.6	2.55	1191 6.72	234.6
01/16/25	9:21:46	beernem	p1036	HD		10.6	2.22	1210 6.72	234.2
01/16/25	9:22:46	beernem	p1036	HD		10.6	2.05	1235 6.69	234.3
01/16/25	9:23:46	beernem	p1036	HD		10.6	1.95	1265 6.66	234.8
01/16/25	9:24:46	beernem	p1036	HD		10.7	1.87	1290 6.62	235.4
01/16/25	9:25:46	beernem	p1036	HD		10.6	1.78	1317 6.58	235.7
01/16/25	9:26:46	beernem	p1036	HD		10.6	1.69	1339 6.55	235.6
01/16/25	9:27:46	beernem	p1036	HD		10.7	1.59	1365 6.50	235.6
01/16/25	9:28:46	beernem	p1036	HD		10.7	1.49	1393 6.46	235.4
01/16/25	9:29:46	beernem	p1036	HD		10.7	1.38	1416 6.42	234.8
01/16/25	9:30:46	beernem	p1036	HD		10.8	1.28	1438 6.39	233.7
01/16/25	9:31:46	beernem	p1036	HD		10.8	1.19	1457 6.37	232.1
01/16/25	9:32:46	beernem	p1036	HD		10.8	1.10	1479 6.35	230.3
01/16/25	9:33:46	beernem	p1036	HD		10.8	1.01	1497 6.33	228.1
01/16/25	9:34:46	beernem	p1036	HD		10.8	0.93	1510 6.32	225.3
01/16/25	9:35:46	beernem	p1036	HD		10.9	0.85	1519 6.30	222.5
01/16/25	9:36:46	beernem	p1036	HD		10.9	0.77	1521 6.28	219.5
01/16/25	9:37:46	beernem	p1036	HD		10.9	0.71	1523 6.27	216.4
01/16/25	9:38:46	beernem	p1036	HD		10.8	0.65	1524 6.25	213.1
01/16/25	9:39:46	beernem	p1036	HD		10.8	0.60	1525 6.24	209.7
01/16/25	9:40:45	beernem	p1036	HD		10.8	0.56	1527 6.22	206.2
01/16/25	9:41:45	beernem	p1036	HD		10.9	0.52	1519 6.21	202.6
01/16/25	9:42:45	beernem	p1036	HD		10.9	0.49	1515 6.20	199.2
01/16/25	9:43:45	beernem	p1036	HD		10.9	0.47	1515 6.19	195.6
01/16/25	9:44:45	beernem	p1036	HD		10.9	0.44	1515 6.18	192.2

01/16/25	9:45:45	beernem	p1036	HD	10.9	0.42	1514	6.17	189.0
01/16/25	9:46:45	beernem	p1036	HD	10.9	0.41	1513	6.16	185.8
01/16/25	9:47:45	beernem	p1036	HD	10.8	0.39	1514	6.14	183.1
01/16/25	9:48:45	beernem	p1036	HD	10.8	0.37	1512	6.14	180.1
01/16/25	9:49:45	beernem	p1036	HD	10.8	0.36	1510	6.13	177.4
01/16/25	9:57:19	beernem	p1058	HD	9.8	9.53	9.2	6.52	138.1
01/16/25	9:58:19	beernem	p1058	HD	9.6	9.88	7.8	6.57	136.2
01/16/25	9:59:19	beernem	p1058	HD	10.4	6.56	1191	6.35	141.0
01/16/25	10:00:19	beernem	p1058	HD	10.6	4.52	1196	6.21	150.4
01/16/25	10:01:19	beernem	p1058	HD	10.7	3.23	1194	6.16	153.7
01/16/25	10:02:19	beernem	p1058	HD	10.8	2.43	1191	6.13	154.9
01/16/25	10:03:19	beernem	p1058	HD	10.8	1.92	1186	6.11	155.5
01/16/25	10:04:19	beernem	p1058	HD	10.8	1.58	1179	6.09	155.8
01/16/25	10:05:19	beernem	p1058	HD	10.9	1.34	1175	6.08	156.0
01/16/25	10:06:19	beernem	p1058	HD	10.9	1.16	1172	6.08	156.2
01/16/25	10:07:19	beernem	p1058	HD	10.9	1.03	1172	6.07	156.2
01/16/25	10:08:19	beernem	p1058	HD	10.8	0.93	1169	6.07	156.2
01/16/25	10:09:19	beernem	p1058	HD	11.0	0.84	1164	6.07	156.1
01/16/25	10:15:03	beernem	p1060	HD	10.1	9.23	4.1	6.34	140.4
01/16/25	10:16:03	beernem	p1060	HD	9.7	8.33	1302	6.25	152.2
01/16/25	10:17:03	beernem	p1060	HD	10.3	5.15	1333	6.15	154.9
01/16/25	10:18:03	beernem	p1060	HD	10.4	3.43	1347	6.13	155.6
01/16/25	10:19:02	beernem	p1060	HD	10.4	2.48	1344	6.12	155.7
01/16/25	10:20:02	beernem	p1060	HD	10.4	1.91	1346	6.11	155.9
01/16/25	10:21:02	beernem	p1060	HD	10.4	1.56	1350	6.10	156.1
01/16/25	10:22:02	beernem	p1060	HD	10.4	1.32	1355	6.10	156.2
01/16/25	10:23:02	beernem	p1060	HD	10.5	1.17	1354	6.08	156.6
01/16/25	10:24:02	beernem	p1060	HD	10.4	1.05	1354	6.08	156.9
01/16/25	10:25:02	beernem	p1060	HD	10.4	0.97	1354	6.07	157.3
01/16/25	10:26:02	beernem	p1060	HD	10.4	0.91	1349	6.06	157.6
01/16/25	10:27:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.86	1345	6.05	158.0
01/16/25	10:28:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.83	1346	6.05	158.1
01/16/25	10:29:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.81	1347	6.05	157.9
01/16/25	10:30:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.78	1348	6.04	158.4
01/16/25	10:31:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.77	1346	6.04	158.2
01/16/25	10:32:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.76	1348	6.04	158.5
01/16/25	10:33:02	beernem	p1060	HD	10.5	0.76	1350	6.04	158.5
01/16/25	10:39:18	beernem	p1059	HD	9.8	9.26	6.3	6.55	134.7
01/16/25	10:40:18	beernem	p1059	HD	9.9	7.78	1320	6.60	134.3
01/16/25	10:41:18	beernem	p1059	HD	10.6	5.00	1341	6.48	137.2
01/16/25	10:42:18	beernem	p1059	HD	10.7	3.40	1351	6.42	139.5
01/16/25	10:43:18	beernem	p1059	HD	10.7	2.50	1355	6.38	140.5
01/16/25	10:44:18	beernem	p1059	HD	10.7	1.96	1356	6.36	140.9
01/16/25	10:45:18	beernem	p1059	HD	10.7	1.62	1354	6.35	140.9
01/16/25	10:46:18	beernem	p1059	HD	10.7	1.37	1350	6.33	141.1
01/16/25	10:47:18	beernem	p1059	HD	10.7	1.18	1347	6.32	141.3
01/16/25	10:48:18	beernem	p1059	HD	10.6	1.02	1344	6.30	141.6
01/16/25	10:49:18	beernem	p1059	HD	10.7	0.91	1339	6.30	141.7

01/16/25	10:50:18	beernem	p1059	HD	10.7	0.83	1341 6.29	141.7
01/16/25	10:51:18	beernem	p1059	HD	10.7	0.76	1339 6.29	141.6
01/16/25	10:52:18	beernem	p1059	HD	10.8	0.71	1339 6.28	141.5
01/16/25	10:53:18	beernem	p1059	HD	10.7	0.67	1337 6.28	141.4
01/16/25	10:54:18	beernem	p1059	HD	10.7	0.63	1335 6.28	141.2
01/16/25	10:55:18	beernem	p1059	HD	10.8	0.60	1333 6.28	141.2
01/16/25	10:56:18	beernem	p1059	HD	10.8	0.57	1334 6.28	141.1
01/16/25	10:57:18	beernem	p1059	HD	10.9	0.54	1334 6.28	141.1
01/16/25	10:58:18	beernem	p1059	HD	10.8	0.51	1335 6.28	141.0
01/16/25	10:59:18	beernem	p1059	HD	10.8	0.49	1332 6.28	140.9
01/16/25	11:00:18	beernem	p1059	HD	10.8	0.47	1332 6.28	140.8
01/16/25	11:01:18	beernem	p1059	HD	10.7	0.45	1333 6.27	140.7
01/16/25	11:02:18	beernem	p1059	HD	10.9	0.44	1332 6.27	140.6
01/16/25	11:03:18	beernem	p1059	HD	10.9	0.42	1333 6.27	140.3
01/16/25	11:04:18	beernem	p1059	HD	10.9	0.41	1332 6.27	140.2
01/16/25	11:16:12	beernem	p1037	HD	10.7	9.43	1368 6.50	124.4
01/16/25	11:17:12	beernem	p1037	HD	10.9	6.00	1375 6.41	134.9
01/16/25	11:18:12	beernem	p1037	HD	11.0	4.15	1364 6.40	137.8
01/16/25	11:19:12	beernem	p1037	HD	11.0	3.15	1363 6.38	139.3
01/16/25	11:20:12	beernem	p1037	HD	11.1	2.52	1372 6.35	140.6
01/16/25	11:21:12	beernem	p1037	HD	11.1	2.09	1375 6.33	141.3
01/16/25	11:22:12	beernem	p1037	HD	11.1	1.77	1381 6.31	141.9
01/16/25	11:23:12	beernem	p1037	HD	11.1	1.53	1381 6.29	142.2
01/16/25	11:24:12	beernem	p1037	HD	11.2	1.34	1382 6.28	142.5
01/16/25	11:25:12	beernem	p1037	HD	11.2	1.20	1379 6.26	142.7
01/16/25	11:26:12	beernem	p1037	HD	11.2	1.07	1385 6.24	143.3
01/16/25	11:27:12	beernem	p1037	HD	11.2	0.97	1378 6.22	143.9
01/16/25	11:28:12	beernem	p1037	HD	11.2	0.90	1364 6.21	143.8
01/16/25	11:29:12	beernem	p1037	HD	11.2	0.84	1354 6.20	144.2
01/16/25	11:30:12	beernem	p1037	HD	11.2	0.79	1338 6.19	144.6
01/16/25	11:31:12	beernem	p1037	HD	11.2	0.75	1336 6.17	145.0
01/16/25	11:32:12	beernem	p1037	HD	11.2	0.70	1333 6.16	145.2
01/16/25	12:04:41	beernem	p1076	HD	11.5	9.87	1303 6.81	131.8
01/16/25	12:05:41	beernem	p1076	HD	11.7	6.09	1328 6.95	123.2
01/16/25	12:06:41	beernem	p1076	HD	11.6	4.11	1331 7.05	117.0
01/16/25	12:07:41	beernem	p1076	HD	11.6	3.04	1321 7.13	111.4
01/16/25	12:08:41	beernem	p1076	HD	11.6	2.45	1295 7.20	105.7
01/16/25	12:09:41	beernem	p1076	HD	11.6	2.36	1271 7.26	101.0
01/16/25	12:10:41	beernem	p1076	HD	11.7	2.46	1263 7.29	97.2
01/16/25	12:11:41	beernem	p1076	HD	11.7	2.53	1264 7.30	94.2
01/16/25	12:12:41	beernem	p1076	HD	11.6	2.56	1271 7.29	92.0
01/16/25	12:13:41	beernem	p1076	HD	12.0	2.58	1290 7.27	90.0
01/16/25	12:14:41	beernem	p1076	HD	11.9	2.71	1308 7.24	89.1
01/16/25	12:15:41	beernem	p1076	HD	11.9	2.84	1335 7.22	88.0

Date	Time	Site	Data ID	Unit ID	User ID	°C	DO mg/L	SPC-uS/crr pH	ORP mV
6/03/2025	7:45:35	beernem	p1208	HD		12.0	3.28	838 7.47	127.6
6/03/2025	7:46:35	beernem	p1208	HD		12.0	1.58	825 7.15	128.6
6/03/2025	7:47:35	beernem	p1208	HD		11.7	1.05	781 6.94	118.2
6/03/2025	7:48:35	beernem	p1208	HD		11.6	1.21	744 6.85	117.0
6/03/2025	7:49:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.84	728 6.77	104.0
6/03/2025	7:50:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.54	704 6.69	89.8
6/03/2025	7:51:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.36	682 6.63	76.0
6/03/2025	7:52:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.26	666 6.58	64.6
6/03/2025	7:53:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.21	657 6.55	55.3
6/03/2025	7:54:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.17	649 6.52	47.2
6/03/2025	7:55:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.14	645 6.50	41.4
6/03/2025	7:56:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.11	639 6.48	36.0
6/03/2025	7:57:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.09	636 6.47	31.2
6/03/2025	7:58:35	beernem	p1208	HD		11.6	0.07	627 6.45	28.6
6/03/2025	8:14:44	beernem	p1207	HD		13.2	10.36	6.9 6.85	137.0
6/03/2025	8:15:44	beernem	p1207	HD		13.4	10.33	5.9 6.94	137.4
6/03/2025	8:16:44	beernem	p1207	HD		13.6	10.31	5.5 7.00	136.8
6/03/2025	8:17:44	beernem	p1207	HD		13.3	7.89	552 7.05	134.2
6/03/2025	8:18:44	beernem	p1207	HD		12.8	4.51	555 6.88	136.8
6/03/2025	8:19:44	beernem	p1207	HD		12.8	2.13	659 6.86	140.4
6/03/2025	8:20:44	beernem	p1207	HD		12.8	1.36	656 6.87	139.4
6/03/2025	8:21:44	beernem	p1207	HD		12.8	1.13	649 6.87	138.5
6/03/2025	8:22:44	beernem	p1207	HD		12.8	0.99	638 6.87	136.8
6/03/2025	8:23:44	beernem	p1207	HD		13.0	0.91	629 6.83	136.4
6/03/2025	8:24:44	beernem	p1207	HD		13.1	0.90	620 6.80	135.8
6/03/2025	8:25:44	beernem	p1207	HD		13.1	0.95	613 6.79	134.7
6/03/2025	8:26:44	beernem	p1207	HD		13.1	1.03	604 6.78	133.6
6/03/2025	8:27:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.12	596 6.78	132.3
6/03/2025	8:28:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.25	588 6.78	131.4
6/03/2025	8:29:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.39	592 6.79	130.3
6/03/2025	8:30:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.52	591 6.81	129.3
6/03/2025	8:31:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.62	583 6.82	128.3
6/03/2025	8:32:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.72	575 6.83	127.6
6/03/2025	8:33:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.79	570 6.85	127.0
6/03/2025	8:34:44	beernem	p1207	HD		13.0	1.84	564 6.86	126.6
6/03/2025	8:35:44	beernem	p1207	HD		13.1	1.87	558 6.86	126.3
6/03/2025	8:51:57	beernem	p1206	HD		12.3	6.63	682 6.81	154.3
6/03/2025	8:52:57	beernem	p1206	HD		12.2	2.52	639 6.84	154.0
6/03/2025	8:53:57	beernem	p1206	HD		12.2	1.74	641 6.86	152.4
6/03/2025	8:54:57	beernem	p1206	HD		12.2	1.19	647 6.86	151.2
6/03/2025	8:55:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.77	652 6.85	149.5
6/03/2025	8:56:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.51	652 6.85	146.9
6/03/2025	8:57:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.37	651 6.84	143.8
6/03/2025	8:58:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.27	649 6.84	140.2
6/03/2025	8:59:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.21	648 6.84	136.3
6/03/2025	9:00:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.17	647 6.84	132.3
6/03/2025	9:01:57	beernem	p1206	HD		12.2	0.13	645 6.83	128.0

6/03/2025	9:02:57	beernem	p1206	HD	12.2	0.10	645	6.83	123.8
6/03/2025	9:03:57	beernem	p1206	HD	12.2	0.08	644	6.83	119.5
6/03/2025	9:22:30	beernem	p1209	HD	17.1	9.62	7.8	6.64	162.0
6/03/2025	9:23:30	beernem	p1209	HD	17.1	9.61	6.5	6.71	160.1
6/03/2025	9:24:30	beernem	p1209	HD	17.2	9.56	6.2	6.75	159.5
6/03/2025	9:25:30	beernem	p1209	HD	14.9	5.23	769	6.75	162.3
6/03/2025	9:26:30	beernem	p1209	HD	13.3	2.62	834	6.80	154.1
6/03/2025	9:27:30	beernem	p1209	HD	13.3	1.79	841	6.84	142.7
6/03/2025	9:28:30	beernem	p1209	HD	13.3	1.41	848	6.86	132.0
6/03/2025	9:29:30	beernem	p1209	HD	13.2	1.11	826	6.88	122.2
6/03/2025	9:30:30	beernem	p1209	HD	13.3	0.95	841	6.89	114.4
6/03/2025	9:31:30	beernem	p1209	HD	13.4	0.87	843	6.89	107.7
6/03/2025	9:32:30	beernem	p1209	HD	13.4	0.77	846	6.90	101.4
6/03/2025	9:33:30	beernem	p1209	HD	13.5	0.73	848	6.90	95.9
6/03/2025	9:34:30	beernem	p1209	HD	13.5	0.68	844	6.91	90.6
6/03/2025	9:35:30	beernem	p1209	HD	13.5	0.63	844	6.91	85.2
6/03/2025	9:36:30	beernem	p1209	HD	13.6	0.60	840	6.91	80.3
6/03/2025	9:37:30	beernem	p1209	HD	13.6	0.57	837	6.92	75.5
6/03/2025	9:38:30	beernem	p1209	HD	13.6	0.55	834	6.92	70.9
6/03/2025	9:39:30	beernem	p1209	HD	13.6	0.52	833	6.92	66.1
6/03/2025	9:40:30	beernem	p1209	HD	13.6	0.49	833	6.92	61.3
6/03/2025	9:41:30	beernem	p1209	HD	13.7	0.47	832	6.92	56.9

Date	Time	Site	Data ID	Unit ID	User ID	°C	DO mg/L	SPC-uS/cnr pH	ORP mV
04/29/25	7:53:25	beernem	p1201	HD		12.4	2.08	1248 7.31	170.9
04/29/25	7:54:25	beernem	p1201	HD		12.5	2.49	1088 7.13	128.6
04/29/25	7:55:25	beernem	p1201	HD		12.5	3.15	1044 6.98	89.5
04/29/25	7:56:25	beernem	p1201	HD		12.5	2.48	1076 6.81	48.4
04/29/25	7:57:25	beernem	p1201	HD		12.6	1.61	1113 6.66	11.9
04/29/25	7:58:25	beernem	p1201	HD		12.6	1.07	1135 6.57	-9.4
04/29/25	7:59:25	beernem	p1201	HD		12.6	0.71	1146 6.50	-25.2
04/29/25	8:00:25	beernem	p1201	HD		12.6	0.46	1158 6.44	-35.2
04/29/25	8:01:25	beernem	p1201	HD		12.6	0.41	1160 6.40	-41.3
04/29/25	8:02:25	beernem	p1201	HD		12.6	0.27	1156 6.36	-44.7
04/29/25	8:03:25	beernem	p1201	HD		12.6	0.23	1143 6.32	-45.2
04/29/25	8:04:25	beernem	p1201	HD		12.6	0.19	1134 6.27	-44.0
04/29/25	8:05:25	beernem	p1201	HD		12.7	0.17	1117 6.22	-41.3
04/29/25	8:06:25	beernem	p1201	HD		12.7	0.14	1090 6.16	-37.9
04/29/25	8:15:47	beernem	p1202	HD		12.1	6.18	960 6.86	20.0
04/29/25	8:16:47	beernem	p1202	HD		12.1	1.22	903 6.92	-44.7
04/29/25	8:17:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.72	864 6.98	-69.1
04/29/25	8:18:47	beernem	p1202	HD		12.2	1.79	864 7.01	-74.7
04/29/25	8:19:47	beernem	p1202	HD		12.2	1.62	885 6.95	-77.2
04/29/25	8:20:47	beernem	p1202	HD		12.2	1.19	903 6.88	-79.9
04/29/25	8:21:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.84	918 6.81	-83.7
04/29/25	8:22:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.63	931 6.77	-87.5
04/29/25	8:23:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.46	938 6.71	-90.6
04/29/25	8:24:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.32	949 6.68	-93.4
04/29/25	8:25:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.21	953 6.64	-95.4
04/29/25	8:26:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.12	958 6.61	-96.8
04/29/25	8:27:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.05	963 6.58	-97.7
04/29/25	8:28:47	beernem	p1202	HD		12.2	0.02	968 6.56	-98.0
04/29/25	8:29:47	beernem	p1202	HD		12.2	-0.01	972 6.53	-97.9
04/29/25	8:30:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.04	975 6.51	-97.4
04/29/25	8:31:47	beernem	p1202	HD		12.2	-0.05	975 6.49	-96.5
04/29/25	8:32:47	beernem	p1202	HD		12.2	-0.07	979 6.46	-95.0
04/29/25	8:33:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.08	982 6.45	-93.9
04/29/25	8:34:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.09	981 6.42	-92.1
04/29/25	8:35:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.10	983 6.41	-90.5
04/29/25	8:36:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.10	982 6.38	-88.5
04/29/25	8:37:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.11	989 6.37	-86.7
04/29/25	8:38:47	beernem	p1202	HD		12.3	-0.11	988 6.35	-84.5
04/29/25	8:39:47	beernem	p1202	HD		12.2	-0.11	986 6.33	-82.4
04/29/25	8:53:45	beernem	260	HD		14.2	10.32	9.0 6.91	45.3
04/29/25	8:54:45	beernem	260	HD		14.3	10.28	6.7 6.91	49.3
04/29/25	8:55:45	beernem	260	HD		14.5	10.23	6.0 6.90	53.7
04/29/25	8:56:45	beernem	260	HD		14.6	10.20	5.8 6.89	58.0
04/29/25	8:57:45	beernem	260	HD		14.6	10.18	5.7 6.87	62.2
04/29/25	8:58:45	beernem	260	HD		14.7	10.16	5.6 6.86	66.3
04/29/25	8:59:45	beernem	260	HD		14.7	10.15	5.6 6.85	70.5
04/29/25	9:00:45	beernem	260	HD		14.8	10.13	5.5 6.84	74.5

04/29/25	9:01:45	beernem	260	HD	14.9	10.11	5.5	6.83	78.3
04/29/25	9:02:45	beernem	260	HD	14.9	10.09	5.5	6.83	83.9
04/29/25	9:03:45	beernem	260	HD	14.4	8.54	7.8	6.59	92.2
04/29/25	9:04:45	beernem	260	HD	13.9	7.63		960 6.56	88.4
04/29/25	9:05:45	beernem	260	HD	13.8	7.39		1649 6.54	87.1
04/29/25	9:06:45	beernem	260	HD	13.9	7.25		1749 6.53	86.9
04/29/25	9:07:45	beernem	260	HD	13.9	7.13		1763 6.52	87.1
04/29/25	9:08:45	beernem	260	HD	13.9	7.04		1773 6.52	87.6
04/29/25	9:09:45	beernem	260	HD	14.0	6.93		1781 6.51	88.4
04/29/25	9:10:45	beernem	260	HD	14.0	6.86		1787 6.51	89.2
04/29/25	9:11:45	beernem	260	HD	14.1	6.76		1794 6.51	90.0
04/29/25	9:12:45	beernem	260	HD	14.1	6.70		1800 6.51	90.9
04/29/25	9:13:45	beernem	260	HD	14.2	6.62		1806 6.51	91.8
04/29/25	9:14:45	beernem	260	HD	14.2	6.54		1812 6.51	92.7
04/29/25	9:15:45	beernem	260	HD	14.2	6.47		1817 6.51	93.6
04/29/25	9:16:45	beernem	260	HD	14.3	6.40		1822 6.50	94.5
04/29/25	9:17:45	beernem	260	HD	14.3	6.32		1825 6.50	95.3
04/29/25	9:18:45	beernem	260	HD	14.4	6.25		1830 6.50	96.1
04/29/25	9:19:45	beernem	260	HD	14.4	6.15		1833 6.50	96.9
04/29/25	9:20:45	beernem	260	HD	14.5	6.06		1836 6.50	97.6
04/29/25	9:21:45	beernem	260	HD	14.5	5.96		1840 6.49	98.3
04/29/25	9:22:45	beernem	260	HD	14.6	5.86		1843 6.49	99.0
04/29/25	9:23:45	beernem	260	HD	14.7	5.78		1847 6.49	99.7
04/29/25	9:24:45	beernem	260	HD	14.7	5.72		1852 6.49	100.1
04/29/25	9:25:45	beernem	260	HD	14.7	5.70		1856 6.49	100.7
04/29/25	9:26:45	beernem	260	HD	14.8	5.69		1859 6.48	101.4
04/29/25	9:27:45	beernem	260	HD	14.9	5.46		1860 6.48	101.9
04/29/25	9:28:45	beernem	260	HD	14.9	5.26		1861 6.47	101.9
04/29/25	9:29:45	beernem	260	HD	14.9	5.18		1867 6.47	102.1
04/29/25	9:30:45	beernem	260	HD	15.0	5.21		1870 6.47	102.6
04/29/25	9:31:45	beernem	260	HD	15.0	5.13		1872 6.47	103.3
04/29/25	9:32:45	beernem	260	HD	15.1	5.25		1875 6.46	103.5
04/29/25	9:33:45	beernem	260	HD	15.2	4.90		1876 6.46	103.3
04/29/25	9:34:45	beernem	260	HD	15.2	4.65		1879 6.45	102.6
04/29/25	9:35:45	beernem	260	HD	15.2	4.33		1882 6.45	102.4
04/29/25	9:36:45	beernem	260	HD	15.2	4.29		1884 6.45	102.2
04/29/25	9:39:05	beernem	p1302	HD	16.4	9.67	19.9	7.08	92.0
04/29/25	9:40:05	beernem	p1302	HD	16.5	9.79	17.7	7.15	90.1
04/29/25	9:41:05	beernem	p1302	HD	12.2	4.01		748 7.63	69.6
04/29/25	9:42:05	beernem	p1302	HD	11.6	2.30		712 7.77	58.2
04/29/25	9:43:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.79		695 7.82	50.6
04/29/25	9:44:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.58		685 7.85	44.4
04/29/25	9:45:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.50		675 7.86	38.9
04/29/25	9:46:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.45		672 7.88	34.2
04/29/25	9:47:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.43		668 7.89	29.8
04/29/25	9:48:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.41		664 7.89	25.9
04/29/25	9:49:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.40		661 7.90	22.1
04/29/25	9:50:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.38		657 7.90	18.5

04/29/25	9:51:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.39	655 7.91	15.1
04/29/25	9:52:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.39	652 7.91	11.9
04/29/25	9:53:05	beernem	p1302	HD	11.2	1.39	648 7.91	8.8
04/29/25	9:54:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.38	642 7.91	5.7
04/29/25	9:55:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.40	638 7.91	2.4
04/29/25	9:56:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.42	637 7.91	-0.7
04/29/25	9:57:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.43	635 7.91	-3.6
04/29/25	9:58:05	beernem	p1302	HD	11.5	1.45	634 7.91	-6.2
04/29/25	9:59:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.46	632 7.91	-8.8
04/29/25	10:00:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.46	630 7.91	-11.1
04/29/25	10:01:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.47	629 7.91	-13.3
04/29/25	10:02:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.49	627 7.91	-15.4
04/29/25	10:03:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.51	625 7.91	-17.3
04/29/25	10:04:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.51	624 7.91	-19.0
04/29/25	10:05:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.51	622 7.91	-20.7
04/29/25	10:06:05	beernem	p1302	HD	11.3	1.50	620 7.91	-22.4
04/29/25	10:07:05	beernem	p1302	HD	11.4	1.48	619 7.91	-24.3
04/29/25	10:08:05	beernem	p1302	HD	11.5	1.45	618 7.91	-26.4
04/29/25	10:09:05	beernem	p1302	HD	11.6	1.44	617 7.90	-28.3
04/29/25	10:10:05	beernem	p1302	HD	11.6	1.44	618 7.90	-30.1
04/29/25	10:11:05	beernem	p1302	HD	11.5	1.43	618 7.90	-31.5
04/29/25	10:12:05	beernem	p1302	HD	11.5	1.42	617 7.90	-32.7
04/29/25	10:14:37	beernem	308	HD	12.4	10.31	5.9 7.88	9.0
04/29/25	10:15:37	beernem	308	HD	11.8	5.34	591 7.64	12.7
04/29/25	10:16:37	beernem	308	HD	11.8	1.93	577 7.37	-4.8
04/29/25	10:17:37	beernem	308	HD	11.7	0.84	573 7.27	-23.8
04/29/25	10:18:37	beernem	308	HD	11.7	0.47	569 7.22	-36.7
04/29/25	10:19:37	beernem	308	HD	11.6	0.33	566 7.19	-44.8
04/29/25	10:20:37	beernem	308	HD	11.6	0.25	564 7.17	-50.5
04/29/25	10:21:37	beernem	308	HD	11.6	0.20	563 7.16	-54.7
04/29/25	10:22:37	beernem	308	HD	11.5	0.17	561 7.15	-58.0
04/29/25	10:23:37	beernem	308	HD	11.5	0.15	559 7.14	-60.9
04/29/25	10:24:37	beernem	308	HD	11.5	0.14	558 7.14	-63.6
04/29/25	10:25:37	beernem	308	HD	11.5	0.13	558 7.13	-65.9
04/29/25	10:26:37	beernem	308	HD	11.5	0.12	557 7.13	-67.9
04/29/25	10:27:37	beernem	308	HD	11.5	0.11	556 7.13	-69.8
04/29/25	10:28:37	beernem	308	HD	11.5	0.10	555 7.13	-71.4
04/29/25	10:29:37	beernem	308	HD	11.5	0.10	555 7.13	-73.0
04/29/25	10:30:37	beernem	308	HD	11.5	0.09	554 7.12	-74.4
04/29/25	10:31:37	beernem	308	HD	11.5	0.08	554 7.12	-75.7
04/29/25	10:32:37	beernem	308	HD	11.5	0.08	553 7.12	-76.9
04/29/25	10:33:37	beernem	308	HD	11.5	0.08	553 7.12	-78.1
04/29/25	10:34:37	beernem	308	HD	11.5	0.07	553 7.12	-79.2
04/29/25	10:35:37	beernem	308	HD	11.5	0.07	552 7.12	-80.3
04/29/25	10:36:37	beernem	308	HD	11.5	0.06	552 7.12	-81.2
04/29/25	10:37:37	beernem	308	HD	11.5	0.06	552 7.12	-82.1
04/29/25	10:38:37	beernem	308	HD	11.5	0.06	551 7.11	-83.0
04/29/25	10:39:37	beernem	308	HD	11.5	0.05	551 7.11	-83.8

04/29/25	10:40:37	beernem	308	HD	11.5	0.05	551	7.11	-84.6
04/29/25	10:41:37	beernem	308	HD	11.5	0.05	551	7.11	-85.4
04/29/25	10:42:37	beernem	308	HD	11.5	0.04	550	7.11	-86.2
04/29/25	10:43:37	beernem	308	HD	11.5	0.04	550	7.11	-87.0
04/29/25	10:44:37	beernem	308	HD	11.5	0.04	550	7.11	-87.8
04/29/25	10:45:37	beernem	308	HD	11.4	0.03	550	7.11	-88.5
04/29/25	10:46:37	beernem	308	HD	11.4	0.02	549	7.11	-89.3
04/29/25	10:57:04	beernem	p1301	HD	12.0	10.31	659	7.53	25.5
04/29/25	10:58:04	beernem	p1301	HD	12.4	10.04	659	7.91	19.2
04/29/25	10:59:04	beernem	p1301	HD	12.3	10.03	663	8.08	17.8
04/29/25	11:00:04	beernem	p1301	HD	12.3	10.02	666	8.15	19.6
04/29/25	11:01:04	beernem	p1301	HD	12.6	10.03	666	8.19	23.0
04/29/25	11:02:04	beernem	p1301	HD	12.8	10.00	669	8.20	27.5
04/29/25	11:03:04	beernem	p1301	HD	13.1	9.94	671	8.22	31.8
04/29/25	11:04:04	beernem	p1301	HD	12.1	10.04	671	8.26	36.0
04/29/25	11:35:25	beernem	330	HD	19.9	9.49	2.6	8.11	108.7
04/29/25	11:36:25	beernem	330	HD	20.7	9.31	2.7	8.12	107.0
04/29/25	11:37:25	beernem	330	HD	14.1	3.65	2095	7.09	142.2
04/29/25	11:38:25	beernem	330	HD	12.7	1.30	1931	6.94	133.7
04/29/25	11:39:25	beernem	330	HD	12.6	0.80	1848	6.83	123.7
04/29/25	11:40:25	beernem	330	HD	12.4	0.61	1815	6.78	113.8
04/29/25	11:41:25	beernem	330	HD	12.4	0.48	1788	6.74	105.0
04/29/25	11:42:25	beernem	330	HD	12.3	0.38	1763	6.72	97.0
04/29/25	11:43:25	beernem	330	HD	12.3	0.31	1747	6.72	89.8
04/29/25	11:44:25	beernem	330	HD	12.3	0.28	1731	6.71	83.2
04/29/25	11:45:25	beernem	330	HD	12.3	0.24	1716	6.71	77.1
04/29/25	11:46:25	beernem	330	HD	12.3	0.21	1703	6.71	71.5
04/29/25	11:47:25	beernem	330	HD	12.2	0.19	1699	6.70	66.5
04/29/25	11:48:25	beernem	330	HD	12.1	0.16	1691	6.70	62.1
04/29/25	12:27:02	beernem	p1208	HD	12.4	5.47	1614	7.67	121.8
04/29/25	12:28:02	beernem	p1208	HD	12.0	2.88	1488	7.49	122.3
04/29/25	12:29:02	beernem	p1208	HD	12.0	1.60	1543	7.35	118.4
04/29/25	12:30:02	beernem	p1208	HD	11.9	1.01	1491	7.21	90.2
04/29/25	12:31:02	beernem	p1208	HD	11.9	0.65	1419	7.08	60.3
04/29/25	12:32:02	beernem	p1208	HD	12.0	0.46	1332	6.96	32.0
04/29/25	12:33:02	beernem	p1208	HD	11.9	0.32	1249	6.87	11.9
04/29/25	12:34:02	beernem	p1208	HD	11.9	0.24	1173	6.78	-1.0
04/29/25	12:35:02	beernem	p1208	HD	11.9	0.21	1110	6.72	-9.1
04/29/25	12:36:02	beernem	p1208	HD	11.9	0.18	1043	6.66	-14.4
04/29/25	12:37:02	beernem	p1208	HD	11.9	0.14	984	6.61	-18.2
04/29/25	12:53:17	beernem	p1207	HD	16.8	10.08	9.3	7.37	74.3
04/29/25	12:54:17	beernem	p1207	HD	18.0	9.85	7.6	7.26	78.4
04/29/25	12:55:17	beernem	p1207	HD	19.3	9.57	6.9	7.32	81.6
04/29/25	12:56:17	beernem	p1207	HD	16.4	5.42	760	7.25	97.9
04/29/25	12:57:17	beernem	p1207	HD	15.3	2.64	801	7.11	96.6
04/29/25	12:58:17	beernem	p1207	HD	15.5	0.96	804	7.11	85.1
04/29/25	12:59:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.63	811	7.12	68.7
04/29/25	13:00:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.53	808	7.12	51.2

04/29/25	13:01:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.48	805	7.11	35.7
04/29/25	13:02:17	beernem	p1207	HD	15.8	0.45	802	7.10	23.4
04/29/25	13:03:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.45	800	7.09	14.3
04/29/25	13:04:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.46	800	7.08	7.6
04/29/25	13:05:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.46	799	7.08	2.7
04/29/25	13:06:17	beernem	p1207	HD	15.7	0.47	799	7.07	-0.9
04/29/25	13:07:17	beernem	p1207	HD	15.8	0.48	799	7.07	-3.7
04/29/25	13:27:48	beernem	p1204	HD	21.0	9.17	5.2	7.46	94.6
04/29/25	13:28:48	beernem	p1204	HD	21.3	9.13	4.8	7.52	96.9
04/29/25	13:29:48	beernem	p1204	HD	18.7	6.70	872	7.34	123.0
04/29/25	13:30:48	beernem	p1204	HD	15.7	4.79	958	7.22	122.9
04/29/25	13:31:48	beernem	p1204	HD	14.5	3.19	1130	7.26	121.2
04/29/25	13:32:48	beernem	p1204	HD	14.5	2.65	1134	7.30	118.2
04/29/25	13:33:48	beernem	p1204	HD	14.3	2.74	1112	7.32	116.0
04/29/25	13:34:48	beernem	p1204	HD	14.1	2.78	1094	7.32	114.2
04/29/25	13:35:48	beernem	p1204	HD	13.9	2.83	1073	7.31	112.9
04/29/25	13:36:48	beernem	p1204	HD	13.9	2.88	1045	7.30	111.9
04/29/25	13:37:48	beernem	p1204	HD	13.9	2.89	1011	7.28	111.3
04/29/25	13:38:48	beernem	p1204	HD	13.8	2.92	983	7.25	111.1
04/29/25	13:39:48	beernem	p1204	HD	13.7	2.92	956	7.20	110.9
04/29/25	13:40:48	beernem	p1204	HD	13.7	2.91	929	7.15	110.4
04/29/25	13:41:48	beernem	p1204	HD	13.8	2.81	899	7.10	109.5
04/29/25	13:55:00	beernem	p1206	HD	20.9	9.28	4.8	7.59	102.9
04/29/25	13:56:00	beernem	p1206	HD	22.0	9.08	4.2	7.65	102.9
04/29/25	13:57:00	beernem	p1206	HD	18.7	4.34	452.3	7.05	126.9
04/29/25	13:58:00	beernem	p1206	HD	17.1	2.15	889	6.95	96.6
04/29/25	13:59:00	beernem	p1206	HD	16.6	1.43	867	6.95	55.3
04/29/25	14:00:00	beernem	p1206	HD	16.4	1.08	854	6.96	28.1
04/29/25	14:01:00	beernem	p1206	HD	16.5	0.92	845	6.96	7.4
04/29/25	14:02:00	beernem	p1206	HD	16.6	0.84	840	6.97	-8.1
04/29/25	14:03:00	beernem	p1206	HD	16.7	0.80	835	6.97	-18.9
04/29/25	14:04:00	beernem	p1206	HD	16.8	0.77	835	6.97	-27.1
04/29/25	14:05:00	beernem	p1206	HD	16.9	0.73	830	6.96	-33.2
04/29/25	14:06:00	beernem	p1206	HD	17.1	0.73	830	6.96	-37.9
04/29/25	14:07:00	beernem	p1206	HD	17.2	0.73	830	6.96	-41.8
04/29/25	14:08:00	beernem	p1206	HD	17.2	0.72	829	6.96	-45.0
04/29/25	14:09:00	beernem	p1206	HD	17.3	0.70	829	6.96	-47.7
04/29/25	14:10:00	beernem	p1206	HD	17.3	0.71	829	6.96	-50.1
04/29/25	14:11:00	beernem	p1206	HD	17.5	0.71	828	6.96	-52.1
04/29/25	14:12:00	beernem	p1206	HD	17.5	0.71	830	6.96	-53.9
04/29/25	14:13:00	beernem	p1206	HD	17.6	0.74	828	6.96	-55.4
04/29/25	14:14:00	beernem	p1206	HD	17.7	0.73	832	6.96	-57.0
04/29/25	14:23:24	beernem	p1205	HD	14.9	4.71	664	6.58	78.1
04/29/25	14:24:24	beernem	p1205	HD	14.1	0.86	621	6.47	66.8
04/29/25	14:25:24	beernem	p1205	HD	14.0	0.36	615	6.46	55.0
04/29/25	14:26:24	beernem	p1205	HD	14.0	0.19	612	6.44	45.9
04/29/25	14:27:24	beernem	p1205	HD	14.0	0.10	610	6.44	38.3
04/29/25	14:28:24	beernem	p1205	HD	14.0	0.05	609	6.43	32.2

04/29/25	14:29:24	beernem	p1205	HD	14.0	0.01	608	6.43	26.8
04/29/25	14:30:24	beernem	p1205	HD	14.0	-0.01	607	6.43	22.1
04/29/25	14:31:24	beernem	p1205	HD	13.9	-0.03	607	6.43	18.4
04/29/25	14:55:51	beernem	p1203	HD	22.9	8.82	3.8	6.42	149.1
04/29/25	14:56:51	beernem	p1203	HD	23.2	8.79	3.1	6.47	145.0
04/29/25	14:57:51	beernem	p1203	HD	23.3	8.73	2.8	6.48	144.1
04/29/25	14:58:51	beernem	p1203	HD	23.3	8.65	2.7	6.48	144.8
04/29/25	14:59:51	beernem	p1203	HD	18.0	5.51	403.0	6.48	140.3
04/29/25	15:00:51	beernem	p1203	HD	17.4	4.19	398.7	6.37	143.3
04/29/25	15:01:51	beernem	p1203	HD	17.1	3.52	399.6	6.35	144.4
04/29/25	15:02:51	beernem	p1203	HD	16.1	2.18	462.2	6.49	138.0
04/29/25	15:03:51	beernem	p1203	HD	16.0	1.08	477.4	6.58	130.6
04/29/25	15:04:51	beernem	p1203	HD	16.0	0.82	474.9	6.60	124.5
04/29/25	15:05:51	beernem	p1203	HD	16.1	0.76	474.6	6.61	118.7
04/29/25	15:06:51	beernem	p1203	HD	16.2	0.76	472.8	6.61	113.2
04/29/25	15:07:51	beernem	p1203	HD	16.3	0.76	470.4	6.60	107.8
04/29/25	15:08:51	beernem	p1203	HD	16.5	0.78	467.9	6.60	102.8
04/29/25	15:09:51	beernem	p1203	HD	16.6	0.83	465.8	6.60	98.1
04/29/25	15:10:51	beernem	p1203	HD	16.6	0.84	463.9	6.59	94.2
04/29/25	15:11:51	beernem	p1203	HD	16.6	0.88	461.8	6.59	90.8
04/29/25	15:12:51	beernem	p1203	HD	16.5	0.95	460.1	6.58	88.0
04/29/25	15:13:51	beernem	p1203	HD	16.5	0.97	455.1	6.57	86.0
04/29/25	15:14:51	beernem	p1203	HD	16.2	0.98	452.9	6.56	84.5
04/29/25	15:15:51	beernem	p1203	HD	16.2	1.01	449.2	6.55	83.4
04/29/25	15:16:51	beernem	p1203	HD	16.1	1.04	448.2	6.55	82.5
04/29/25	15:25:54	beernem	p1303	HD	19.5	9.43	4.3	7.01	116.0
04/29/25	15:26:54	beernem	p1303	HD	19.8	9.35	3.4	6.98	118.4
04/29/25	15:27:54	beernem	p1303	HD	17.3	6.09	12.4	7.03	128.5
04/29/25	15:28:54	beernem	p1303	HD	16.0	2.62	976	7.41	104.2
04/29/25	15:29:54	beernem	p1303	HD	16.0	1.66	974	7.57	87.8
04/29/25	15:30:54	beernem	p1303	HD	16.1	1.34	962	7.67	74.0
04/29/25	15:31:54	beernem	p1303	HD	16.1	1.14	961	7.74	62.4
04/29/25	15:32:54	beernem	p1303	HD	16.0	1.04	953	7.78	52.9
04/29/25	15:33:54	beernem	p1303	HD	15.9	0.96	936	7.81	44.7
04/29/25	15:34:54	beernem	p1303	HD	15.9	0.91	921	7.83	38.1
04/29/25	15:35:54	beernem	p1303	HD	15.9	0.87	905	7.84	32.8
04/29/25	15:36:54	beernem	p1303	HD	15.9	0.83	893	7.85	28.3
04/29/25	15:37:54	beernem	p1303	HD	16.0	0.81	879	7.85	24.4
04/29/25	15:38:54	beernem	p1303	HD	15.9	0.79	875	7.86	21.3
04/29/25	15:39:55	beernem	p1209	HD	16.6	7.45	7.1	7.91	44.2
04/29/25	15:40:55	beernem	p1209	HD	15.2	5.60	566	7.22	70.0
04/29/25	15:41:55	beernem	p1209	HD	14.3	1.52	1104	6.95	67.9
04/29/25	15:42:55	beernem	p1209	HD	14.0	0.79	1082	6.91	49.3
04/29/25	15:43:55	beernem	p1209	HD	13.8	0.51	1069	6.91	33.3
04/29/25	15:44:55	beernem	p1209	HD	14.0	0.41	1055	6.91	20.8
04/29/25	15:45:55	beernem	p1209	HD	14.1	0.36	1050	6.91	11.0
04/29/25	15:46:55	beernem	p1209	HD	14.0	0.31	1050	6.91	3.1
04/29/25	15:47:55	beernem	p1209	HD	13.9	0.30	1047	6.92	-3.4

04/29/25	15:48:55	beernem	p1209	HD	14.0	0.29	1041 6.92	-8.9
04/29/25	15:49:55	beernem	p1209	HD	14.0	0.28	1040 6.92	-13.4

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	230134	
Datum	12/07/2024 00:00	
Staalnemer	Sven De Baere	
1. Kledij/PBM's en veldwerkers		
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen m... waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij.		OK
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC		OK
Geen materialen die Tyvek® bevatten		OK
Kledij is niet gewassen met wasverzachters		OK
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)		OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinnbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten		OK
2. Veldwerk materiaal		
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes, vuilzakken, ...) bevattende materialen.		OK
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) Polypropyleen (PP) Nitril		OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijmstrook (vb Post-It®)		OK
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.		OK
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal. Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal		OK
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief		OK
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang		OK
3. Staalname recipiënten		
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen - HDPE - glas		OK
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen - HDPE		OK
4. Voedingsvoorschriften		
Geen etenswaren in staalname omgeving		OK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie		OK
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvangen van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:		



Staalnemer: BVG, JDC	
Datum: 10-07-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 16 °C O Klaar ☒ Bewolkt ☒ Neerslag ☒ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 16-07-2024	



Staalnemer: BVG, JDC	
Datum: 17-07-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 20 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 17-07-2024	



Staalnemer: WLGD	
Datum: 21-08-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 20 °C ☒ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs:	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 21-08-2024	



Staalnemer: WL/GD	
Datum: 22-08-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 20 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK Datum en tijd: 22-08-2024 Handtekening projectleider:	

BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 16/9
 Staalnemer: Jonas
 Staalname locatie: Beernem
 Weersomstandigheden: Droog

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	(*)
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan: - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden - kledij niet gewassen met wasverzachter	OK OK OK
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	OK OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - cosmetica - vochtinbrengende middelen - handcrème - zonnecrème - anti-muggenmelk - gerelateerde producten	OK

2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: - roestvrij staal - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  - Polypropyleen (PP)  - Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelementen of ijs - gebruik van flexibele koelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	OK
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver - gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan	OK
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) - uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	OK
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	NVT
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem) - polypropyleen  - HDPE  - glas (donker gekleurd) - liner (PVC) b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) - glas (donker gekleurd) - polypropyleen  - HDPE 	OK NVT

c) Pasteuze bodemmateriaal (sediment, bentonietzand, grondbrij)	OK
- polypropyleen - HDPE (geen teflon liner) - glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten:	
- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - plasticfolie - aluminium folie	OK

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing.

Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:



BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 17/9
 Staalnemer: Jonas
 Staalname locatie: Beernem
 Weersomstandigheden: Droog

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	(*)
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan: - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden - kledij niet gewassen met wasverzachter	OK OK OK
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	OK OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - cosmetica - vochtinbrengende middelen - handcrème - zonnecrème - anti-muggenmelk - gerelateerde producten	OK

2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: - roestvrij staal - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  - Polypropyleen (PP)  - Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs - gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	OK
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver - gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan	OK
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) - uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	OK
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	NVT
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: a) Bodemmateriaal (incl. het vaste deel van de waterbodem) - polypropyleen  - HDPE  - glas (donker gekleurd) - liner (PVC) b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) - glas (donker gekleurd) - polypropyleen  - HDPE 	OK NVT

c) Pasteuze bodemmateriaal (sediment, bentonietzand, grondbrij)	OK
- polypropyleen - HDPE (geen teflon liner) - glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten:	
- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - plasticfolie - aluminium folie	OK

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing.

Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:



BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 18/9
 Staalnemer: Jonas
 Staalname locatie: Beernem
 Weersomstandigheden: Droog

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	(*)
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan: - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden - kledij niet gewassen met wasverzachter	OK OK OK
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	OK OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - cosmetica - vochtinbrengende middelen - handcrème - zonnecrème - anti-muggenmelk - gerelateerde producten	OK

2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: - roestvrij staal - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  - Polypropyleen (PP)  - Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs - gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	OK
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver - gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan	OK
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) - uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	OK
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	NVT
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem) - polypropyleen  - HDPE  - glas (donker gekleurd) - liner (PVC) b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) - glas (donker gekleurd) - polypropyleen  - HDPE 	OK NVT

c) Pasteuze bodemmateriaal (sediment, bentonietzand, grondbrij)	OK
- polypropyleen - HDPE (geen teflon liner) - glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten:	
- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - plasticfolie - aluminium folie	OK

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing.

Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:



BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 19/9
 Staalnemer: Jonas
 Staalname locatie: Beernem
 Weersomstandigheden: Droog

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	(*)
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan: - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden - kledij niet gewassen met wasverzachter	OK OK OK
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	OK OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - cosmetica - vochtinbrengende middelen - handcrème - zonnecrème - anti-muggenmelk - gerelateerde producten	OK

2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: - roestvrij staal - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  - Polypropyleen (PP)  - Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs - gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	OK
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver - gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan	OK
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) - uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	OK
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	NVT
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem) - polypropyleen  - HDPE  - glas (donker gekleurd) - liner (PVC) b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) - glas (donker gekleurd) - polypropyleen  - HDPE 	OK NVT

c) Pasteuze bodemmateriaal (sediment, bentonietzand, grondbrij)	OK
- polypropyleen - HDPE (geen teflon liner) - glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipienten:	
- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - plasticfolie - aluminium folie	OK

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing.

Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:



BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 20/9
 Staalnemer: Jonas
 Staalname locatie: Beernem
 Weersomstandigheden: Droog

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	(*)
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan: - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden - kledij niet gewassen met wasverzachter	OK OK OK
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	OK OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - cosmetica - vochtinbrengende middelen - handcrème - zonnecrème - anti-muggenmelk - gerelateerde producten	OK

2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: - roestvrij staal - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  - Polypropyleen (PP)  - Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs - gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	OK
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver - gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan	OK
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) - uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	OK
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	NVT
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem) - polypropyleen  - HDPE  - glas (donker gekleurd) - liner (PVC) b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) - glas (donker gekleurd) - polypropyleen  - HDPE 	OK NVT

c) Pasteuze bodemmateriaal (sediment, bentonietstib, grondbrij) - polypropyleen - HDPE (geen teflon liner) - glas (donker gekleurd)	OK
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipienten: - vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - plasticfolie - aluminium folie	OK

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing.

Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:





Staalnemer: Bvg	
Datum: 01-10-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 16 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs:	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 01-10-2024	



Staalnemer: Bvg	
Datum: 02-10-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 16 °C O Klaar ☒ Bewolkt O Neerslag O Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 02-10-2024	



Staalnemer: Bvg	
Datum: 03-10-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 14 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 03-10-2024	



Staalnemer: Bvg	
Datum: 08-10-2024	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 15 °C O Klaar ☒ Bewolkt O Neerslag O Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonnecrème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: NK	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 08-10-2024	

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	01229	
Datum	02/12/2024 00:00	
Staalnemer	RO	
1. Kledij/PBM's en veldwerkers		
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij.	OK	
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	OK	
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK	
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK	
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK	
2. Veldwerk materiaal		
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes, vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) Polypropyleen (PP) Nitril	OK	
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK	
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK	
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK	
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK	
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK	
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK	
3. Staalname recipiënten		
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen - HDPE - glas	OK	
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen - HDPE	OK	
4. Voedingsvoorschriften		
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK	
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK	
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvatten van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:		

Cheklisť PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname 	
Project	01229
Datum	03/12/2024 00:00
Staalnemer	RO
1. Kledij/PBM's en veldwerkers	
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij.	OK
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	OK
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK
2. Veldwerk materiaal	
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes, vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK
Alle staalname materiaal is gemaakt van: - Roestvrijstaal - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) - Polypropyleen (PP) - Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijnstrook (vb Post-It ®)	OK
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK
3. Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen - HDPE - glas	OK
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen - HDPE	OK
4. Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvatten van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	01229	
Datum	04/12/2024 00:00	
Staalnemer	RO	
1. Kledij/PBM's en veldwerkers		
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij. 	OK	
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK	
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK	
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK	
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK	
2. Veldwerk materiaal		
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes,  , vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  Polypropyleen (PP)  Nitril	OK	
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK	
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK	
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK	
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK	
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK	
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK	
3. Staalname recipiënten		
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen  - HDPE  - glas	OK	
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen  - HDPE 	OK	
4. Voedingsvoorschriften		
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK	
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK	
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvatten van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:		

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	01229	
Datum	05/12/2024 00:00	
Staalnemer	RO	
1. Kledij/PBM's en veldwerkers		
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij.	OK	
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	OK	
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK	
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK	
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK	
2. Veldwerk materiaal		
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes, vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) Polypropyleen (PP) Nitril	OK	
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijnstrook (vb Post-It ®)	OK	
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK	
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK	
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK	
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK	
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK	
3. Staalname recipiënten		
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen - HDPE - glas	OK	
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen - HDPE	OK	
4. Voedingsvoorschriften		
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK	
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK	
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvangen van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:		

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	01229	
Datum	06/12/2024 00:00	
Staalnemer	RO	

1. Kledij/PBM's en veldwerkers	
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij. 	OK
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)  of PVC 	OK
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK

2. Veldwerk materiaal	
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes,  , vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen)  Polypropyleen (PP)  Nitril	OK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK

3. Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen  - HDPE  - glas	OK
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen  - HDPE 	OK

4. Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK

Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvangen van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:



Staalnemer: bvg	
Datum: 07-01-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 2 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonnecrème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs:	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: TVL	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 07-01-2025	



Staalnemer: WL/QDS	
Datum: 08-01-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 3 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider:	Tatja Van Landegem
Datum en tijd:	08-01-2025
Handtekening projectleider:	

BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 16-01-2025

Staalnemer: Hans Descotte

Staalname locatie: Beernem

Weersomstandigheden: droog / mist

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers (*)

Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:

- | | |
|--|---------------------|
| - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden | OK / ~~NOK~~ |
| - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden | OK / ~~NOK~~ |
| - kledij niet gewassen met wasverzachter | OK / ~~NOK~~ |

Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan

- | | |
|---|---------------------|
| - (PU/PUR) of PVC | OK / ~~NOK~~ |
| - Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE | OK / ~~NOK~~ |
| - Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®) | OK / ~~NOK~~ |

Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Cosmetica | OK / ~~NOK~~ |
| - vochtinbrengende middelen | OK / ~~NOK~~ |
| - handcrème | OK / ~~NOK~~ |
| - zonnecrème | OK / ~~NOK~~ |
| - anti-muggenmelk | OK / ~~NOK~~ |
| - gerelateerde producten | OK / ~~NOK~~ |

2) Veldwerk materiaal

Alle staalname materiaal is gemaakt van: OK / ~~NOK~~

- | |
|-----------------------------------|
| - roestvrij staal |
| - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) |
| - Polypropyleen (PP) |
| - Nitril |

Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®)	OK / NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs	OK / NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver	OK / NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	OK/NOK/NVT
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	OK/NOK/NVT

3) Staalname recipiënten

Staalname recipiënten gemaakt van:	OK/NOK/NVT
A. Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem)	
- Polypropyleen	
- HDPE	
- glas (donker gekleurd)	
- liner (PVC)	
B. Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage)	OK/NOK/NVT
- glas (donker gekleurd)	
- polypropyleen	
- HDPE	
C. Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietlib, grondbrij)	OK/NOK/NVT
- Polypropyleen	
- HDPE (geen teflon liner)	
- glas (donker gekleurd)	

4) Voedingsvoorschriften

Geen etenswaren in staalname omgeving	OK / NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten:	OK / NOK
- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...)	

- plasticfolie
- aluminium folie

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

.....

.....

.....

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:

Tafg



Staalnemer: Bvg	
Datum: 03-02-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 2 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: TVL Datum en tijd: 03-02-2025 Handtekening projectleider:	



Staalnemer: Bvg	
Datum: 04-02-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 3 °C O Klaar ☒ Bewolkt O Neerslag O Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: TVL	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 04-02-2025	



Staalnemer: Bvg	
Datum: 05-02-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 5 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs:	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: TVL	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 05-02-2025	



Staalnemer: Jdc, gds	
Datum: 26-02-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 5 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het samenvetten van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: Tvl Datum en tijd: 26-02-2025 Handtekening projectleider:	



Staalnemer: idc, wl	
Datum: 11-03-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 8.5 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs:	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: lb, tvl, km	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 11-03-2025	



Staalnemer: idc, wl	
Datum: 12-03-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 6,5 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs:	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: lb, tvl, km	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 12-03-2025	



Staalnemer: QDS	
Datum: 25-03-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 13 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: LB Datum en tijd: 25-03-2025 Handtekening projectleider:	



Staalnemer: idc	
Datum: 10-04-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 14 °C ☐ Klaar ☒ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: lb Datum en tijd: 16-04-2025 Handtekening projectleider: 	



Staalnemer: idc, qds	
Datum: 20-04-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 22,5 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden; - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden; - kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonnecrème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	☐ Niet van toepassing
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	☒ Niet van toepassing
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	☒ Niet van toepassing
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: lb	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 28-04-2025	

BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 29-04-2025

Staalnemer: Hans

Staalname locatie: Beernem

Weersomstandigheden: droog / zonnig

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers (*)

Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:

- | | |
|--|---------------------|
| - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden | OK / ~~NOK~~ |
| - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden | OK / ~~NOK~~ |
| - kledij niet gewassen met wasverzachter | OK / ~~NOK~~ |

Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan

- | | |
|---|---------------------|
| - (PU/PUR) of PVC | OK / ~~NOK~~ |
| - Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE | OK / ~~NOK~~ |
| - Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®) | OK / ~~NOK~~ |

Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Cosmetica | OK / ~~NOK~~ |
| - vochtinbrengende middelen | OK / ~~NOK~~ |
| - handcrème | OK / ~~NOK~~ |
| - zonnecrème | ~~OK~~ / NOK |
| - anti-muggenmelk | OK / ~~NOK~~ |
| - gerelateerde producten | OK / ~~NOK~~ |

2) Veldwerk materiaal

Alle staalname materiaal is gemaakt van: OK / ~~NOK~~

- | |
|-----------------------------------|
| - roestvrij staal |
| - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) |
| - Polypropyleen (PP) |

- Nitril

Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®) OK / ~~NOK~~

Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs OK / ~~NOK~~

- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.

Reiniging van het materiaal enkel met zuiver OK / ~~NOK~~

- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan

Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) ~~OK/NOK/NVT~~

- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)

Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep) OK/~~NOK~~/~~NVT~~

3) Staalname recipiënten

Staalname recipiënten gemaakt van: ~~OK/NOK/NVT~~

A. Bodemmaterialen (incl. het vaste deel van de waterbodem)

- Polypropyleen
- HDPE
- glas (donker gekleurd)
- liner (PVC)

B. Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) OK/~~NOK~~/~~NVT~~

- glas (donker gekleurd)
- polypropyleen
- HDPE

C. Pasteuze bodemmaterialen (sediment, bentonietslib, grondbrij) OK/~~NOK~~/~~NVT~~

- Polypropyleen
- HDPE (geen teflon liner)
- glas (donker gekleurd)

4) Voedingsvoorschriften

Geen etenswaren in staalname omgeving OK / ~~NOK~~

Geen eten verpakt in volgende recipiënten: OK / ~~NOK~~

- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...)
- plasticfolie
- aluminium folie

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

Gebruik van zonne crème: werken in open ruimte en hoge UV index. Er werd rekening gehouden om geen contact met het lichaam en het water te maken.

.....


.....

.....

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	230134	
Datum	13/05/2025 00:00	
Staalnemer	MVT/DD	
1. Kledij/PBM's en veldwerkers		
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij.	OK	
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	OK	
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK	
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK	
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK	
2. Veldwerk materiaal		
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes, vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) Polypropyleen (PP) Nitril	OK	
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijmstrook (vb Post-It®)	OK	
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK	
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK	
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK	
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK	
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK	
3. Staalname recipiënten		
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen - HDPE - glas	OK	
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen - HDPE	OK	
4. Voedingsvoorschriften		
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK	
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK	
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvangen van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:		

BIJLAGE 1 : CHECKLIST PFAS (PER- EN POLYFLUOROALKYL STOFFEN) - STAALNAME

Datum: 03-06-2025

Staalnemer: Hans

Staalname locatie: Beernem

Weersomstandigheden: droog / wind

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers (*)

Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:

- | | |
|--|---------------------|
| - rechtstreeks contact met staal wordt vermeden | OK / ~~NOK~~ |
| - afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden | OK / ~~NOK~~ |
| - kledij niet gewassen met wasverzachter | OK / ~~NOK~~ |

Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan

- | | |
|---|---------------------|
| - (PU/PUR) of PVC | OK / ~~NOK~~ |
| - Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE | OK / ~~NOK~~ |
| - Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®) | OK / ~~NOK~~ |

Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Cosmetica | OK / ~~NOK~~ |
| - vochtinbrengende middelen | OK / ~~NOK~~ |
| - handcrème | OK / ~~NOK~~ |
| - zonnecrème | OK / ~~NOK~~ |
| - anti-muggenmelk | OK / ~~NOK~~ |
| - gerelateerde producten | OK / ~~NOK~~ |

2) Veldwerk materiaal

Alle staalname materiaal is gemaakt van: OK / ~~NOK~~

- | |
|-----------------------------------|
| - roestvrij staal |
| - HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) |
| - Polypropyleen (PP) |

- Nitril

Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijmstrook (vb Post-It ®) OK / ~~NOK~~

Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs OK / ~~NOK~~

- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.

Reiniging van het materiaal enkel met zuiver OK / ~~NOK~~

- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan

Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen) ~~OK/NOK/NVT~~

- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)

Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep) OK/~~NOK~~/~~NVT~~

3) Staalname recipiënten

Staalname recipiënten gemaakt van: ~~OK/NOK/NVT~~

A. Bodemmaterialen (incl. het vaste deel van de waterbodem)

- Polypropyleen
- HDPE
- glas (donker gekleurd)
- liner (PVC)

B. Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage) OK/~~NOK~~/~~NVT~~

- glas (donker gekleurd)
- polypropyleen
- HDPE

C. Pasteuze bodemmaterialen (sediment, bentonietslib, grondbrij) OK/~~NOK~~/~~NVT~~

- Polypropyleen
- HDPE (geen teflon liner)
- glas (donker gekleurd)

4) Voedingsvoorschriften

Geen etenswaren in staalname omgeving OK / ~~NOK~~

Geen eten verpakt in volgende recipiënten: OK / ~~NOK~~

- vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...)
- plasticfolie
- aluminium folie

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord, NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

.....

.....


.....

Projectleider:

Datum en tijd:

Handtekening projectleider:







Staalnemer: WL/QDS	
Datum: 02-07-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 30 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☒ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☐ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: LB	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 02-07-2025	



Staalnemer: ODS	
Datum: 02-07-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 28 °C ☒ Klaar ☐ Bewolkt ☐ Neerslag ☐ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke actie nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen actie onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: LB	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 02-07-2025	



Project: 230134	Datum: 07-08-2025	VW: jdc, qds	PL: lb
Vertrek bureau:	Aankomst werf: 08:00	Vertrek werf: 13:45	Aankomst bureau: 14:40

Problemen en/of wijzigingen t.o.v. de gegeven opdracht:

Alles volgens opdracht uitgevoerd ?

- ☐ Ja, alles volgens opdracht uitgevoerd.
☒ Nee, specificeer de aanpassingen...

WB1933 werd verplaatst aangezien er op de voorziene locatie geen waterbodem werd aangetroffen. Zie coördinaat in TI voor nieuwe locatie (goedgekeurd na overleg met PL)

Problemen tijdens uitvoering ?

- ☐ Nee, geen problemen tijdens uitvoering.
☒ Ja, specificeer de problemen...

WB1934 werd niet bemonsterd aangezien ter hoogte van het lozingspunt vanaan de oever tot 10m van de oever enkel breuksteen werd aangetroffen in het kanaal.



Project: 230 124	Datum: 13/11/25	VW: QDS, GD	PL: L.B.
Vertrek bureau: 6:40/6:50	Aankomst werf: 8:05	Vertrek werf: 15:30	Aankomst bureau: 20:00

↳ auto inspectie.

Problemen en/of wijzigingen t.o.v. de gegeven opdracht:

Alles volgens opdracht uitgevoerd ?

- ☒ Ja, alles volgens opdracht uitgevoerd.
☐ Nee, specificeer de aanpassingen...

LMRA uitgevoerd?

- ☒ Ja

Problemen tijdens uitvoering ?

- ☐ Nee, geen problemen tijdens uitvoering.
☒ Ja, specificeer de problemen...
↳ Boringen niet eenvoudig, wel gelukt.
➔ Veel 'tijdverloos' met materiaal zoeken.



230134 project: *Wanzen* *230134*

Staalnemer: *QOS, 6 D*

Datum: *13/11*

Staalnamelocatie: *Brennien, 230134*

Waarnemingsomstandigheden: Temp *13* °C ☐ Klaar ☒ Regen ☐ Neerslag ☐ Wind

1) Kledij/ PBM's en veldwerkers

Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:

- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden; ☒ OK ☐ NOK
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden; ☒ OK ☐ NOK
- kledij niet gewassen met wasverzachter; ☒ OK ☐ NOK

Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC

Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon® (B), Tyvek® (B), LDPE

Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)

Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vechtinbrengende middelen, handcrème, zonnecrème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten ☒ OK ☐ NOK

2) Veldwerk materiaal

Ale staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril

Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®) ☒ OK ☐ NOK

Gehoude bevoeren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.

- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan. ☒ OK ☐ NOK

Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water ☒ OK ☐ NOK

- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.

Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)

- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststofolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief) ☒ OK ☐ NOK

Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep) ☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing

3) Staalname recipiënten

Staalname recipiënten gemaakt van:

a) Bodemmateriaal (incl. het vaste deel van de waterbodem): ☐ OK ☐ NOK

polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)

☒ Niet van toepassing

b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage): ☐ OK ☐ NOK

polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), ☒ Niet van toepassing

c) Pasteuze bodemmateriaal (sediment, bentonietstijb, grondbrij): ☐ OK ☐ NOK

polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd) ☒ Niet van toepassing

4) Voedingsvoorschriften

Geen etenswaren in staalname omgeving ☒ OK ☐ NOK

Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen, ...), plasticfolie, aluminium folie ☒ OK ☐ NOK

(*) Aanvinken wat past: OK = akkoord, NOK = niet akkoord, NiT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het afkappen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en het het probleem om de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:

[Handwritten signature]

Projectleider: _____ Handtekening projectleider: _____

Datum en tijd: _____

Cheklist PFAS (per- en polyfluoroalkylstoffen) -staalname		
Project	230134	
Datum	17/11/2025 00:00	
Staalnemer	GL	
1. Kledij/PBM's en veldwerkers		
Geen laarzen/kledij dat het materiaal Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek® of LDPE bevat. Geen met waterafstotend producten (vb: Scotchgard®) behandelde kledij.	OK	
Veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	OK	
Geen materialen die Tyvek® bevatten	OK	
Kledij is niet gewassen met wasverzachters	OK	
Regenkledij is gemaakt uit Polyurethaan (PU/PUR) of Polyvinylchloride (PVC)	OK	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: - Cosmetica - Vochtinbrengende middelen - Handcrème - Zonnecrème - Anti-muggenmelk - Gerelateerde producten	OK	
2. Veldwerk materiaal		
Geen Teflon (PTFE) of LDPE (Lagedichtheidpolyetheen) (vb: landbouwfolie, plasticzakjes, vuilzakken, ...) bevattende materialen.	OK	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: Roestvrijstaal HDPE (Hogedichtheidspolyetheen) Polypropyleen (PP) Nitril	OK	
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier). Geen papier met lijmstrook (vb Post-It®)	OK	
Geen koelelementen met koelvloeistof. Enkel gebruik van ijs toegestaan.	OK	
Enkel zuiver kraanwater mag gebruikt worden voor het reinigen van staalname materiaal.	OK	
Geen PFAS houdende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het staalname materiaal	OK	
Opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie, hier kan natuurlijke jutte gebruikt worden als alternatief	OK	
Grondwaterstaalname gebeurt vòòr de peristaltische pomp (vb. met kogelklep) en niet na siliconeslang	OK	
3. Staalname recipiënten		
Staalname recipiënten gemaakt van: - polypropyleen - HDPE - glas	OK	
Doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastic en zijn gemaakt van: - polypropyleen - HDPE	OK	
4. Voedingsvoorschriften		
Geen etenswaren in staalname omgeving	OK	
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: - Vetafstotend papier (Pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...) - Plasticfolie - Aluminium folie	OK	
Indien er een "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvangen van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven. Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan worden. Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:		



Staalnemer: Bvg	
Datum: 24-11-2025	
Staalnamelocatie: 230134	
Weersomstandigheden: Temp 8 °C O Klaar ☒ Bewolkt ☒ Neerslag ☒ Wind	
1) Kledij/ PBM's en veldwerkers	
Geen beperkingen op vlak van te dragen regen-, veiligheids- en andere kledij indien voldaan aan:	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
- rechtstreeks contact met staal wordt vermeden;	
- afloop van hemelwater via kledij in het staal wordt vermeden;	
- kledij niet gewassen met wasverzachter;	
Veiligheidsschoenen, botten en kledij zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR) of PVC	☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK ☒ OK ☐ NOK
Bevatten geen Gore-Tex™, Teflon®, Tyvek®, LDPE	
Zijn niet behandeld met waterafstotende producten (vb: Scotchgard®)	
Veldmedewerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt: cosmetica, vochtinbrengende middelen, handcrème, zonne crème, anti-muggenmelk, gerelateerde producten	☒ OK ☐ NOK
2) Veldwerk materiaal	
Alle staalname materiaal is gemaakt van: roestvrij staal, HDPE , Polypropyleen (PP) , Nitril	☒ OK ☐ NOK
Geen plastic clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier) of papier met lijnstrook (vb. Post-It®)	☒ OK ☐ NOK
Gekoeld bewaren van stalen d.m.v. harde koelelementen of ijs.	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van flexibele koelelementen met koelvloeistof is niet toegestaan.	
Reiniging van het materiaal enkel met zuiver water	☒ OK ☐ NOK
- gebruik van PFAS-houdende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.	
Geen rechtstreeks contact met opgeboord materiaal (ook niet met handschoenen)	☐ OK ☐ NOK
- uitspreiden van opgeboord materiaal in HDPE-gootjes of op kunststoffolie enkel toegestaan indien deze niet beschadigd zijn (anders gebruik zuivere, onbehandelde jute als alternatief)	☒ Niet van toepassing
Grondwaterstaalname volgens principes Low Flow Staalname (met peristaltische pomp, zonder kogelklep)	☒ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
3) Staalname recipiënten	
Staalname recipiënten gemaakt van:	
a) Bodemmateriële (incl. het vaste deel van de waterbodem):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd), liner (PVC)	
b) Grondwater (dop met PP of HDPE-inlage):	☒ OK ☐ NOK ☐ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE , glas (donker gekleurd),	
c) Pasteuze bodemmateriële (sediment, bentonietstrib, grondbrij):	☐ OK ☐ NOK ☒ Niet van toepassing
- polypropyleen , HDPE (geen teflon liner), glas (donker gekleurd)	
4) Voedingsvoorschriften	
Geen etenswaren in staalname omgeving	☒ OK ☐ NOK
Geen eten verpakt in volgende recipiënten: vetafstotend papier (pizzadozen, hamburgerverpakkingen,...), plasticfolie, aluminium folie	☒ OK ☐ NOK
(*) Aanmerken wat past: OK = akkoord; NOK = niet akkoord; NVT = niet van toepassing. Indien er één "NOK" aangevinkt staat zal de veldmedewerker samen met de projectleider kijken welk item niet voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vóór het aanvangen van het veldwerk. De projectleider zal bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.	
Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem:	
Projectleider: TVL	Handtekening projectleider:
Datum en tijd: 24-11-2025	

13. VELDWERKFORMULIEREN ASBESTONDERZOEK (NVT)